Basiskurs-Starter für Autodesk® Inventor® 2022

Autor: Armin Gräf www.armin-graef.de

Dieses eBook enthält die ersten 84 Seiten des Buches "Basiskurs für Autodesk® Inventor® 2022" von Armin Gräf.

eBook - Nutzungsbedingungen

Einerseits ist dieses eBook als PDF-Datei frei lesbar und kann kostenlos aus dem Autodesk App Store heruntergeladen werden.

Andererseits unterliegt dieses eBook dem Urheberrecht. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Autors übersetzt, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. © 2021, Armin Gräf

Verlag: Armin Gräf

Beethovenstr. 13 86551 Aichach, Deutschland www.armin-graef.de/shop

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Unterlagen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Trotzdem können Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Durch die laufende Softwarepflege des Programmherstellers können geringfügige Abweichungen im Text und in den einzelnen Beispielen auftreten. Autor und Herausgeber übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen.

WARENZEICHEN- UND MARKENSCHUTZ

Die in diesen Unterlagen verwendeten Soft-, Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen unterliegen im Allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz.

AutoCAD, DWG, das DWG-Logo und Inventor sind eingetragene Marken oder Marken von Autodesk, Inc., und/oder dessen Tochtergesellschaften und/oder Filialen in den USA oder anderen Ländern.

This book is independent of Autodesk, Inc., and is not authorized by, endorsed by, sponsored by, affiliated with, or otherwise approved by Autodesk, Inc.

Basiskurs Autodesk® Inventor® 2022

VORWORT ZU DEN GESAMTUNTERLAGEN

Der Übergang von der 2D- zur 3D-Konstruktion ist in vollem Gange. Mit der Inventor®-Software hat Autodesk, Inc. ein benutzerfreundliches und mächtiges Werkzeug geschaffen, mit dem auch Sie diesen Wechsel relativ schnell vollziehen können.

Das Ziel des vorliegenden Buches ist es, Ihnen bei diesem Gesamtprozess zu helfen und Ihnen vor allem den Einstieg in das CAD-System zu erleichtern.

Falls die Inventor®-Software bereits installiert wurde, haben Sie sicherlich schon Bekanntschaft mit dem sehr umfangreichen und interessanten Inventor-Hilfesystem gemacht. Welchen Vorteil haben Sie nun, wenn Sie zusätzlich zur Dokumentation des CAD-Systems auch noch dieses Buch besitzen?

Zuerst wird Ihnen die besondere Reihenfolge auffallen, mit der in diesem Buch und in den anderen Büchern dieser Gesamtunterlagen die unterschiedlichen Themengebiete der Inventor®-Software abgehandelt werden. Ausschlaggebend war dabei das Bestreben, die Aneinanderreihung der Themen so zu gestalten, dass einerseits ein nachfolgendes Kapitel fast immer nur auf dem Wissen der vorhergehenden Kapitel aufbaut. Andererseits sollte es in erster Linie dem Anfänger erleichtert werden, den typischen Umfang eines 3D-Systems schnell in seiner Gesamtheit zu erfassen. Zusätzlich sollte auch zwischen "absolut notwendigen" und "weniger wichtigen" Funktionen unterschieden werden. Deshalb wurden die Gesamtunterlagen grundsätzlich in drei Teile gegliedert.

In den ersten beiden Teilen wird wiederholt auf die drei Hauptthemen eines beliebigen 3D-Systems eingegangen: die "Bauteilkonstruktion", die "Zusammenbaukonstruktion" und die "Zeichnungserstellung". Zusätzlich befindet sich hier auch das Kapitel "Spezialgebiete", in dem intensiver fachspezifische Themen wie z. B. die "Blechkonstruktion" oder die "Schweißkonstruktion" erläutert werden.

Im dritten Teil werden all jene Themen behandelt, die zwar sehr interessant sind, aber zur Erstellung der ersten Konstruktionen nicht unbedingt notwendig sind.

Einen großen Nutzen werden Ihnen sicherlich auch die vielen Übungsbeispiele bringen. Dabei werden grundsätzlich zwei Arten von Beispielen unterschieden. Einerseits sind dies die relativ kleinen Übungen, die zu jeder theoretisch besprochenen Funktion vorhanden sind. Andererseits sind dies aber auch die größeren Übungen, die im Allgemeinen mehr auf einen ganzen Themenbereich oder eine konstruktive Aufgabe ausgerichtet sind.

Vorteilhaft gegenüber dem Hilfesystem ist auch die zusätzliche und oft andere Aufbereitung des theoretischen Hintergrunds der verschiedenen Funktionen und Möglichkeiten der Inventor®-Software. Dabei wird besonders auf eine klare Strukturierung des jeweiligen Themas Wert gelegt. Deshalb werden Sie in den nachfolgenden Kapiteln auch relativ wenig "Fließtext" im Sinne eines Romans finden, sondern viele Hauptpunkte und noch mehr dazu passende Unterpunkte.

Abschließend möchte ich an dieser Stelle auf keinen Fall versäumen zu betonen, dass der effektivste Weg zum Erlernen eines CAD-Systems eine gute Schulung in Verbindung mit einem passenden Buch ist. Falls Sie auch dieser Meinung sind, schauen Sie doch einmal auf meiner Homepage im Internet vorbei.

Viel Erfolg bei der Arbeit mit der Inventor®-Software wünscht Ihnen

Armin Gräf

Internet: www.armin-graef.de

www.armin-graef.de Basiskurs/Inv2022 1

Autodesk® Inventor® 2022 Basiskurs

DANKE FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG

Viele der in diesem Buch enthaltenen Beispiele und Übungen sind bei der Besprechung und Lösung praktischer Aufgabenstellungen entstanden. Für die mir zur Verfügung gestellten Informationen, Anregungen und zum Teil kompletten Konstruktionsunterlagen möchte ich mich bei allen Beteiligten herzlich bedanken.

Zur Modellierung komplexerer Baugruppen stellte mir die Firma FiA - Dr. Fichtner GmbH & Co. Industrieanlagen KG aus München den 2D-Zeichnungssatz eines Schweißplatzes zur Verfügung. Dafür möchte ich mich bei Herrn Dr.-Ing. Hermann Fichtner und bei Herrn Gerhard Klein bedanken. Mehrere Komponenten der Anlage habe ich für kleinere und größere Übungen innerhalb dieses Buches verwendet.

Ebenfalls möchte ich mich bei Herrn Karl Schedlbauer vor allem für die Hilfe in konstruktiver Hinsicht bedanken. Mit seiner Unterstützung konnten zum Beispiel die Übungen in der Schweißkonstruktion und im Bereich der Komponenten-Generatoren praxisnah umgesetzt werden.

URHEBERRECHT

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Autor: Armin Gräf

Internet: www.armin-graef.de

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Unterlagen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Trotzdem können Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Durch die laufende Softwarepflege des Programmherstellers können geringfügige Abweichungen im Text und in den einzelnen Beispielen auftreten. Autor und Herausgeber übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen.

WARENZEICHEN- UND MARKENSCHUTZ

Die in diesen Unterlagen verwendeten Soft-, Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen unterliegen im Allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz.

AutoCAD, DWG, das DWG-Logo und Inventor sind eingetragene Marken oder Marken von Autodesk, Inc., und/oder dessen Tochtergesellschaften und/oder Filialen in den USA oder anderen Ländern.

This book is independent of Autodesk, Inc., and is not authorized by, endorsed by, sponsored by, affiliated with, or otherwise approved by Autodesk, Inc.

Basiskurs Autodesk® Inventor® 2022

VORWORT ZUM BASISKURS

Wie bereits erwähnt, sind meine Gesamtunterlagen zur Autodesk® Inventor®-Software aus Gründen der Lernmethodik in mehrere Teile gegliedert und diese wiederum in mehrere Bücher aufgeteilt.

Die ersten beiden Teile der Gesamtunterlagen sind in diesem Buch, dem so genannten "Basiskurs" enthalten.

Bei der Auswahl der Themen für den "Basiskurs" wurde versucht, all jenes Wissen zu vermitteln, das für die Erstellung der "ersten" Konstruktionen notwendig ist. Der dritte Teil der Gesamtunterlagen ist in zwei weiteren Büchern enthalten: dem so genannten "Aufbaukurs 1" und dem "Aufbaukurs 2".

Die kompletten Inhaltsverzeichnisse aller Bücher können über die Internetadresse "www.armin-graef.de" heruntergeladen werden.

DER GRUNDSÄTZLICHE AUFBAU ALLER BÜCHER

Die obersten Stufen der Gliederungen der Bücher sind nebenstehend abgebildet.

In "Teil 1" und "Teil 2" enthalten sie im Wesentlichen keine fachliche Unterteilung. Erst unterhalb dieser Kapitelüberschriften wird auf die verschiedenen Themen eines 3D-Systems (Skizzen, Elemente, Baugruppen, ...) eingegangen.

Die Wiederholung der drei Themen "Bauteilkonstruktion", "Zusammenbaukonstruktion" und "Zeichnungserstellung" wurde deshalb gewählt, damit zuerst die "einfachen" Funktionen und dann die etwas "komplexeren" Funktionen zum gleichen Hauptthema erklärt werden können.

Im Kapitel "Spezialgebiete" werden die Themen "Blechkonstruktion", "Schweißkonstruktion", "Einfache Leitungsverläufe", "Komplexere Volumenmodellierung", "Gestell-Generator" und "Plastische Bauteile" erläutert.

In "Teil 3" wurde die obige Art der Strukturierung nicht mehr durchgeführt, da hier eher abgeschlossene Themen behandelt werden.

Neben den "normalen" Kapiteln mit Theorie und Übungen befindet sich in "Teil 3" auch ein spezielles Kapitel, das nur Übungen enthält. In diesem Kapitel wird z. B. Schritt für Schritt erklärt, wie die Baugruppe "Umsetzer" aus dem Kapitel "Einführung" von "Teil 1" aufgebaut ist und erstellt werden kann.

Die Zerlegung von "Teil 3" in mehrere einzelne Bücher wurde durchgeführt, da der gesamte Inhalt einerseits nicht in ein einziges Buch passt.

Andererseits bietet diese Zerlegung in mehrere Bücher die Möglichkeit, nur bestimmte Themen von "Teil 3" zu erwerben.

Buch: Basiskurs

- Teil 1
 - Einführung
 - Bauteilkonstruktion
 - Zusammenbaukonstruktion
 - Zeichnungserstellung
- Teil 2
 - Bauteilkonstruktion
 - Zusammenbaukonstruktion
 - Zeichnungserstellung
 - Spezialgebiete

Buch: Aufbaukurs 1

- Teil 3
 - Darstellungen und Auswahlfunktionen
 - Zusätzliche Funktionen
 - Skelettmodellierung
 - Adaptivität
 - Parameter und Bibliotheken
 - Modellzustände
 - Verwaltung und Konfiguration
 - Weitere Anzeigefunktionen
 - Inventor Studio
 - Präsentationen
 - Datenaustausch
 - Modellbasierte Definition
 - Splines und Flächenmodellierung
 - Freiformmodellierung
 - Komponenten-Generatoren
 - iLogic

Buch: Aufbaukurs 2

- Teil 3
 - Rohre und Leitungen
 - Kabel und Kabelbaum
 - Belastungsanalyse und Gestellanalyse
 - Dynamische Simulation
 - Inventor Nastran
 - Factory Design (Fabrikplanung)
 - Übungen

Zusätzlich zu den Inventor Büchern steht über die obige Internetadresse auch noch das Buch "Konfiguration und Verwendung von Autodesk Vault" zur Verfügung. In diesem Buch wird anhand vieler Übungen die Konfiguration und die Verwendung von Vault Basic, Vault Workgroup und Vault Professional erläutert.

Autodesk® Inventor® 2022 Basiskurs

WAS TUN BEI FRAGEN ZU DEN BÜCHERN ODER DEN ÜBUNGSDATEIEN?

Wenn Sie beim Lesen eines Buches eine Frage haben, sollten sie zuerst versuchen, diese unter Verwendung des Inventor-Hilfesystems zu beantworten. Dieser Fall wird sicherlich häufiger eintreten, da man bei einer so komplexen Software nicht alle Belange in einem Buch abdecken kann.

Grundsätzlich empfehle ich auch unabhängig von Problemen, öfter mal mit dem Inventor-Hilfesystem zu arbeiten, da es gar nicht das Ziel der Bücher ist dieses Hilfesystem zu ersetzen.

Sofern Sie nun immer noch eine Frage zum Inhalt eines Buches oder zu den Übungsdateien haben, können Sie sich über meine Internetadresse "www.armin-graef.de" auch gerne direkt an mich wenden.

Hinweis: Aktuelles zu den Büchern

Obwohl die Bücher mit großer Sorgfalt erstellt wurden, können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Zusätzlich kann sich durch neue Service Packs von Autodesk die Abarbeitung einiger Dateien ändern. Damit auf solche Fälle reagiert werden kann, werden aktuelle Hinweise zu einem Buch jeweils bei der Beschreibung des Buches auf der obigen Website abgelegt.

LISTE DER INVENTOR NEUERUNGEN

Ebenfalls kann über die Internetadresse "www.armin-graef.de" auch eine so genannte "Liste der Inventor Neuerungen" heruntergeladen werden. Diese Liste ist besonders für diejenigen interessant, die bereits Erfahrungen im Umgang mit dem Inventor-Programm besitzen.

Für mehrere Vorgängerversionen werden hier die jeweiligen Änderungen kurz aufgelistet. Meistens wird dabei auch auf eine Seite innerhalb eines Buches der Gesamtunterlagen verwiesen, auf der sich dann eine kleine Übung oder eine weitere Erläuterung der Thematik befindet.

SPEZIELLE KONVENTIONEN UND ABKÜRZUNGEN

Zur Vereinfachung der Schreibweise und zur Verbesserung der Übersichtlichkeit werden häufig die nachfolgenden Konventionen und Abkürzungen innerhalb der Bücher verwendet.

Textbeispiel im Buch	Aktion, die durchgeführt werden soll
Multif./3D-Modell/Erstellen/Drehung	Aufruf der Funktion "Drehung" über einen Klick mit der linken Maustaste auf
<drehung></drehung>	dem Symbol "Drehung" in der "Multifunktionsleiste" (Multif.) auf der Registerkarte "3D-Modell" in der Gruppe "Erstellen" (Abkürzung: spitze Klammern)
Browser/Skizze1/Skizze bearbeiten [Skizze1/Skizze bearbeiten]	Aufruf der Funktion "Skizze bearbeiten" über einen Klick mit der rechten Maustaste (Kontextmenü) auf der Bezeichnung "Skizze1" im Browser
[BRIZZE1/BRIZZE BEHIDEHEN]	(Abkürzung: eckige Klammern)
Grafikfenster/RMT/Extrusion	Aufruf der Funktion "Extrusion" über einen Klick mit der rechten Maustaste
{Extrusion}	im Grafikfenster und Auswählen aus dem "Markierungsmenü" (Kontextmenü)
	(Abkürzung: geschweifte Klammern)
/ <i>RMT</i> /	Drücken der rechten Maustaste auf einem beliebigen Objekt

Inhaltsverzeichnis

Basiskurs

Teil 1:

1.	Einführung	15
1.1	Kopieren der Übungsdateien auf die Festplatte	15
1.2	Starten des Inventor-Programms	15
	Projekte	
	Neu	
	Speichern, Speichern unter, Kopie speichern unter	17
	Öffnen	18
1.3	Aufruf von Funktionen	20
	Multifunktionsleiste (Ribbon)	20
	Schnellzugriffsleiste	21
	Abrollmenü Datei (Menü-Browser oder Anwendungsmenü)	
	Statuszeile und Dokument-Registerkarten	
	Browser	
	Markierungsmenü (Kontextmenü im Grafikfenster)	
	Mini-Werkzeugkästen im Grafikfenster zur Direktbearbeitung	
	Wiederholung der letzten Funktion (Return-, Enter- oder Leertaste)	
1.4	Anzeigefunktionen	
	ViewCube	
	Navigationsleiste	
	Zoom, Pan und Orbit	
	Visuelle Stile	
1.5	Grundlegende Einstellungen	
	Dokumentunabhängige (globale) Einstellungen	
	Dokumentabhängige Einstellungen	28
2.	Bauteilkonstruktion	20
2.1	Allgemeines zu Bauteilen	
	Abspeicherung und Bestandteile eines Bauteils	
	Unterscheidung verschiedener Arten von Elementen	
2.2	Skizzen	
2.2.1	Verwalten von Skizzen	
	Erstellen, Beenden und Aktivieren einer Skizze	
222	Grundregeln für das Erstellen von Skizzen	
2.2.2	\mathcal{B}^{-1}	
	Erstellung von Skizzengeometrie durch Zeichnen von Konturen	
	Erstellung von Skizzengeometrie durch manuelles Projizieren von Geometrie	
	Typ der Skizzengeometrie: Normal, Konstruktion, Mittellinie, Mittelpunkt der Bohrung	30
2.2.3		
2.2.3	Bestimmen oder Nicht-Bestimmen von Skizzen	
	Hilfsmittel zur Anzeige der Bestimmtheit/Unbestimmtheit von Skizzen	40
	Verwendung der Exponierten Anzeige am Cursor bei der Erstellung von Konturen	
2.2.4		
	Unterscheidung verschiedener Arten von Bemaßungen innerhalb von Skizzen	
	Hinweise zum günstigen Erstellen von Skizzen und Bemaßungen	
	Sichtbarkeit von Bemaßungen	
	Erzeugen und Bearbeiten von Bemaßungen	
	- -	

2.2.5	Bestimmen von Skizzen mittels 2D-Abhängigkeiten	
	Ausrichten und Fangen von Punkten von Objekten	
	Manuelles Erzeugen von 2D-Abhängigkeiten	
	Abhängigkeitseinstellungen	
	Anzeigen und Löschen von 2D-Abhängigkeiten	
2.2.6	Ausrichten von Skizzengeometrie am Element "Ursprung"	
2.3	Skizzierte Elemente	52
2.3.1	Extrusion	
	Elementfunktion (Eigenschaftengruppe)	
222	Wählen von Konturen und Bereichen in Skizzen	
2.3.2 2.3.3	Drehung	
2.3.3	Bohrungen und Gewinde	
	Außen- oder Innengewinde	
2.4		
2.4 2.4.1	Platzierte Elemente	
2.4.1 2.4.2	Fase	
2.4.2	Rechteckige Anordnung	
2.4.3	Runde Anordnung	
2.4.5	Skizzenbasierte Anordnung	
2.5	Arbeitselemente (Hilfselemente)	
2.5.1	Arbeitsebenen	
2.5.1	Arbeitsachsen	
2.5.3	Arbeitspunkte	
2.6	Grundkörper	
2.7	Übungen	
2.7 2.7.1	Halter	
2.7.1	Klemmring	
2.7.3	Welle	
2.7.4	Kreuzgriff	
2.7.5	Elemente auf Rotationsteilen	
	Erstellen einer radialen Bohrung und einer Passfedernut auf einem zylindrischen Bauteil	
	Erstellen einer drehbaren radialen Bohrung auf einem konischen Bauteil	83
	7	0.5
	Zusammenbaukonstruktion	
3.1	Allgemeines zu Baugruppen	
	Abspeicherung und Bestandteile einer Baugruppe	
	Ausschalten der Sichtbarkeit von Exemplaren	
3.2	Parametrisches Zusammenbauen von Exemplaren in Baugruppen	
3.2.1	Erstellen von 3D-Abhängigkeiten mit der Funktion Abhängigkeit platzieren	
	Baugruppenabhängigkeiten mit Alt-Taste + Ziehen mit der linken Maustaste	
	Passend und Winkel (wichtig)	
	Tangential	
	Einfügen (wichtig)	
	Symmetrie (wichtig)	
	Grenzwerte	
	Bewegung	95
	Übergang	95
	Abhängigkeitssatz	
3.2.2	Erstellen von Gelenken mit der Funktion Gelenk platzieren	
	Starr (wichtig)	
	Verschiebbar (wichtig) und Starr ohne und mit Ursprung versetzen (wichtig)	
	Drehbar mit Zwischen zwei Flächen (wichtig)	
	ZylindrischPlanar	
	Kugelförmig	
	110gv11V11111g	

3.2.3	Anzeigen und Bearbeiten von Beziehungen	
	Anzeigen von Beziehungen und Ändern des Versatzes	
3.2.4	Bearbeiten von Beziehungen und Beziehungskonflikt-Analyse	
3.2.4 3.2.5	Bewegen nach Abhängigkeiten oder Gelenken Flexible Baugruppen	
	6 11	
3.3	Einfügen und Erstellen von Komponenten in Baugruppen	
	Einfügen (Platzieren) von Komponenten in eine Baugruppe	
	Erstellen neuer Komponenten innerhalb einer Baugruppe	
3.4	Grundlegende Verwaltungsfunktionen und Messen	
3.4.1	Erzeugen eines neuen Projekts durch Kopieren eines Musterprojekts	
3.4.2	Messen	109
3.5	Übungen	111
3.5.1	Portalgestell	111
	Projektordner und Projektdatei	111
	Hauptbaugruppe und Vertikalstrebe	111
	Querstrebe	114
	Längsstrebe	
	45grad_Strebe	118
4. 7	Zeichnungserstellung	121
4.1	Allgemeines zu Zeichnungsdateien	
	Abspeicherung und Bestandteile einer Zeichnungsdatei	
	Benutzeroberfläche	
4.2	Zeichnungsansichten	
4.2.1	Erstellung von Zeichnungsansichten und einfache Bearbeitungsfunktionen	
T.2.1	Erstansicht	
	Parallele Ansichten und Isometrien	
	Hilfsansicht	
	Detailansicht	
	Wählen von Objekten und Schieben von Zeichnungsansichten	
	Schnittansichten	
	Unterbrochene Ansicht	
	Ausschnittansicht	130
	Zuschneiden	132
	Benutzerdefinierte Ansichtsausrichtung	133
4.2.2	Weitere Bearbeitungsfunktionen von Zeichnungsansichten	133
4.2.3	Arbeiten mit mehreren Blättern	139
4.3	Kommentare	140
4.3.1	Mittellinien	
4.3.2	Bemaßungen	142
	Zeichnungsbemaßungen	
	Fasenhinweis	
	Bearbeiten von Bemaßungen	146
4.3.3	Text und Führungslinientext	149
4.3.4	Bohrungs- und Gewindeinfos	151
4.4	2D-Messen	152
4.5	Drucken	153
4.6	Übungen	154
4.6.1	Winkel	

Teil 2:

5.	Bauteilkonstruktion	159
5.1	Automatische Erzeugung der Adaptivität	159
5.1.1	Adaptive Arbeitselemente	
	Durch direktes Erzeugen von Arbeitsebenen, Arbeitsachsen oder Arbeitspunkten	159
	Durch Erzeugen von Arbeitsebenen beim Erstellen von Skizzen	
5.1.2	Adaptive oder nicht adaptive Skizzen durch Projizieren von Objekten	162
5.2	Skizzen und Elemente	164
5.2.1	Bearbeiten von Skizzen.	164
5.2.2	Beziehungen im Bauteil und Umstrukturieren im Bauteilbrowser	165
	Beziehungen im Bauteil	165
	Verändern der Reihenfolge von Objekten (Skizzen und Elementen)	166
	Verwenden der Markierung "Bauteilende"	166
5.2.3	Kopieren und Einfügen von Elementen	
5.2.4	Spiegeln von Elementen	
5.2.5	Trennen von Flächen oder Volumenkörpern	
5.2.6	Texterstellung	
	Text	
	Geometrietext	
	In Geometrie konvertieren	
5.2.7	Prägen	
5.2.8	Bild und Aufkleber	
	Bild einfügen	
	Aufkleber	
5.3	Parameter	
5.3.1	Verwenden von Parametern in Bemaßungen	
5.3.2	Verändern der Anzeige von Bemaßungen	
5.3.3	Parameter-Dialogbox	
5.4	Abgeleitete Komponenten	
5.4.1	Ableiten von einem Bauteil zu einem Bauteil	
	Spiegeln eines Bauteils	
	Skalieren eines Bauteils	
7 4 2	Einfaches Beispiel zur Skelettmodellierung	
5.4.2	Ableiten von einer Baugruppe zu einem Bauteil	
5 4 2	Vereinfachung einer Baugruppe	
5.4.3	Exportieren von Objekten in der Basiskomponente	180
6.	Zusammenbaukonstruktion	187
6.1	Inhaltscenter (Inventor Bibliothek)	187
6.2	Elemente in Baugruppen	193
6.3	Hilfsfunktionen	194
	Schnittansichten	194
	Zuweisen bestehender Materialien und Darstellungen	195
	Eigenschaften (iProperties) von Komponenten und Exemplaren	197
	Freies Drehen und Freies Verschieben von Komponenten	199
6.4	Komponenten anordnen, ersetzen, kopieren, spiegeln und umstrukturieren	200
6.4.1	Komponenten anordnen	
6.4.2	Komponenten ersetzen	201
6.4.3	Komponenten kopieren	203
	Grundsätzliche Arten des Kopierens	
	Beschreibung der Funktion Komponenten kopieren	
6.4.4	Komponenten spiegeln	
	Funktionsbeschreibung	
	Allgemeine Eigenschaften einer Spiegelung	
6.4.5	Umstrukturieren von Komponenten	211

6.5	Konstruktionsassistent	
6.5.1	Allgemeine Funktionen ("nicht so wichtig")	
6.5.2	Kopieren, Umbenennen und Ersetzen von Dateien ("wichtig")	
	Erzeugen einer "Unabhängigen Baugruppenkopie mit Zeichnungsableitung"	
	Erzeugen einer "Unabhängigen Baugruppenkopie mit Zeichnungsabl. mit gleichzeitigem Ersetzer	
	Ersetzen einer Komponente	
	Erzeugen einer "Unabhängigen Bauteilkopie mit Zeichnungsableitung"	
	Umbenennen mehrerer Dateien	
6.6	Stücklisten und damit zusammenhängende Funktionen	
	Eigenschaft Stücklistenstruktur	
	Funktion Stückliste	
	Exemplareigenschaften (Benutzerdefinierte Texteigenschaften)	
	Virtuelle Komponente	
6.7	Übung: Grundlegende Arbeitsschritte zur Erstellung einer Baugruppe	
6.7.1	Vorbereitungen	
	"Ohne Autodesk Vault"	
<i>(</i> 7 2	"Mit Autodesk Vault"	
6.7.2	Erzeugen der anfänglichen Konstruktion	
6.7.3	Fortsetzen der Konstruktion	
	"Mit Autodesk Vault"	
	Witt Autouesk vauit	234
	Zeichnungserstellung	239
7.1	Positionsnummern und Bauteillisten	
7.1.1	Anpassen des Formats von Positionsnummern und Bauteillisten	
7.1.2	Einfügen und Bearbeiten von Positionsnummern	
	Einfügen	
	Bearbeiten	
7.1.3	Einfügen und Bearbeiten von Bauteillisten	
	Einfügen	
	Bearbeiten	
7.2	Vordefinierte Symbole	
7.2.1	Oberflächenbeschaffenheit	
7.2.2	Form- und Lagetoleranzen	
7.2.3	Bezugssymbole	
7.2.4	Bezugsstellen	
7.2.5 7.2.6	Elementsymbole Text einer Führungslinie zuordnen	
	•	
7.3	Skizzen und Skizzensymbole	
7.3.1	Unabhängige Skizzen	
7.3.2 7.3.3	Von Zeichnungsansichten abhängige Skizzen	
7.3.3 7.3.4	Von Entwurfsansichten abhängige Skizzen Skizzensymbole	
1.5.4	Erstellen und Bearbeiten der Definitionen von Skizzensymbolen	
	Verwalten von Skizzensymbolen in Skizzen-Symbolbibliotheken	
	Einfügen und Bearbeiten von Skizzensymbolen	
	Anordnen von Skizzensymbolen und AutoCAD-Blöcken	
7.4	Spezielle Objekte und Bemaßungen	
7. 4 7.4.1	Arbeitselemente, Modellskizzen und Schwerpunkt in Ansichten	
/ . T .1	Arbeitselemente	
	Modellskizzen	
	Schwerpunkt	
7.4.2	Spezielle Bemaßungen	
7.5	Bohrungstabellen	
7.5 7.6	Revisionstabellen und -bezeichnungen	
7.0 7.7	Allgemeine Tabellen	
7.7	Anzeige von Komponenten mit dem Stücklistenstrukturtyp Referenz.	
7.8 7.9	Ersetzen von Modellreferenzen	
1.7	DANGAGO VOU MUUGEHEIEHAEH	2n /

8.	Spezialgebiete	269
8.1	Blechkonstruktion	269
8.1.1	Grundlegende Blechfunktionen	
	Fläche	
	Lasche	271
	Eckverbindung	
8.1.2	Abwicklung	
	Erstellen einer Abwicklung und Darstellung in einer IDW-Datei	
	Skizzen im Gefalteten Modell und in der Abwicklung	
	Exportieren einer Abwicklung	279
8.1.3	Allgemeine Eigenschaften von Blechteilen	280
	Dialogbox Blechvorgaben	280
	Verwalten von Stilen vom Typ "Blechregel" und "Blechabwicklung"	281
8.1.4	Weitere Blechfunktionen	286
	Ausklinkung	
	Abwicklung Projizieren	
	Konturlasche	
	Falten	
	Biegung	
	Falz	
	Stanzwerkzeug	
	Konturrolle	
	Abwickeln und Zurückfalten	
	Übergangslasche	
	Auftrennung	
8.1.5	Übungen	
	Erzeugen des Blechteils "Träger"	
	Erzeugen eines Blechbauteils aus einem "Block"	
	Erzeugen eines Blechtrichters mit Rohr	
8.2	Schweißkonstruktion	
8.2.1	Erstellung von Schweißbaugruppen	
8.2.2	Zeichnungsableitung von Schweißbaugruppen	
8.2.3	Übungen	
	Schweißbaugruppe "Zylinderrohr"	318
8.3	Einfache Leitungsverläufe mit 3D-Skizzen und Sweeping	323
8.3.1	3D-Skizzen	323
8.3.2	Sweeping mit 2D- und 3D-Skizzen	326
8.4	Komplexere Volumenmodellierung	333
8.4.1	Extrusion	
8.4.2	Drehung	
8.4.3	Rippen und Stege	
8.4.4	Wandstärke	337
8.4.5	Flächenverjüngung	339
8.4.6	Rundungen	343
	Rundung	343
	Volle Abrundung	345
	Flächenabrundung	346
8.4.7	Verbinden von Querschnitten (Erhebung)	347
8.4.8	Sweeping	352
8.4.9	Spirale	
8.4.10	e	
8.4.11	•	
8.4.12	1 6	
8.4.13		
	Schnittkanten Projizieren	
_	Kurve auf Fläche projizieren	
8.4.14		
8.4.15		
8 4 16	6 Riegungsteil	364

9. \$	Stichwortverzeichnis	403
Anh	ang:	
	Regelbasierte Rundung	402
	Schnappverschluss	
	Schraubloch	
	Lippe	
	Absatz	
	Lüftungsöffnung	
8.6	Plastische Bauteile	396
	Baugruppe "Tisch"	
8.5.6	Übungen	
	Publizieren eines im Querschnitt veränderbaren Bauteils (iPart)	
	Publizieren eines im Querschnitt "anfangs" nicht veränderbaren Bauteils (kein iPart)	389
8.5.5	Publizieren von benutzerdefinierten Bauteilen	
	Wiederverwendung ändern	
	Wiederverwenden	
	Anzeige von Gestell-Profilelementen innerhalb von Stücklisten und Bauteillisten	
	Aktualisieren	
	Gestell-Profilelement - Informationen	
0.5.4	Vorgaben für Dateibenennung	
8.5.4	Endstopfen	
	Endenbearbeitung für gekrümmte oder zusammengeführte Profile	
	Darstellungen der Enden entfernen	
	Verlängern/Kürzen	
	Nuten	
	Stutzen und auf Fläche dehnen	
	Eckverbindung (Auf Gestell stutzen)	
	Gehrung	
8.5.3	Bearbeiten der Enden von Gestell-Profilelementen	
0	Weitere Optionen beim Einfügen von Gestell-Profilelementen	
	Gestell-Profilelemente ändern	
	Grundlagen zum Einfügen von Gestell-Profilelementen	
8.5.2	Gestell-Profilelemente einfügen und ändern	
8.5.1	Grundsätzliche Arbeitsschritte zur Erstellung eines Gestells	
8.5	Gestell-Generator	
8.4.22	Entfalten (Abwickeln)	371
8.4.21	Fläche löschen	
8.4.20		
8.4.19	· 1	
	Komponenten erstellen	
	Bauteil erstellen	367
8.4.18		
8.4.17	Mehrteilige Volumenkörper	365

Autodesk® Inventor® 2022 Basiskurs

Teil 1

Basiskurs

für Autodesk® Inventor®

www.armin-graef.de Basiskurs/Inv2022 13

URHEBERRECHT

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Autor: Armin Gräf

Internet: www.armin-graef.de

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Unterlagen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Trotzdem können Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Durch die laufende Softwarepflege des Programmherstellers können geringfügige Abweichungen im Text und in den einzelnen Beispielen auftreten. Autor und Herausgeber übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen.

WARENZEICHEN- UND MARKENSCHUTZ

Die in diesen Unterlagen verwendeten Soft-, Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen unterliegen im Allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz.

AutoCAD, DWG, das DWG-Logo und Inventor sind eingetragene Marken oder Marken von Autodesk, Inc., und/oder dessen Tochtergesellschaften und/oder Filialen in den USA oder anderen Ländern.

This book is independent of Autodesk, Inc., and is not authorized by, endorsed by, sponsored by, affiliated with, or otherwise approved by Autodesk, Inc.

1. EINFÜHRUNG

Gliederung

- Kopieren der Übungsdateien auf die Festplatte
- Starten des Inventor-Programms
- Aufruf von Funktionen
- Anzeigefunktionen
- Grundlegende Einstellungen

1.1 KOPIEREN DER ÜBUNGSDATEIEN AUF DIE FESTPLATTE


Vor dem Start des Inventor-Programms sollten die zum Buch gehörigen Übungsdateien auf den lokalen Rechner oder das Netzwerk kopiert werden. Führen Sie dazu folgendes aus:

- Herunterladen einer ZIP-Datei aus dem Internet
 - rufen Sie die Haupt-Internetadresse des Buches auf: "www.armin-graef.de/Buch-Inventor.aspx"
 - wählen Sie dort am Ende der "Version 2022" den Link: "Download: Kurs_Inv2022.zip"
 - speichern Sie die Datei in einen beliebigen Ordner auf Ihrem Rechner oder Netzwerk
- Extrahieren der heruntergeladenen ZIP-Datei
 - nach dem Herunterladen können Sie die ZIP-Datei in einen beliebigen Ordner extrahieren (z. B. nach "C:\")
 - es entsteht nur ein einziger Hauptordner ("Kurs") mit vielen Unterordnern und Dateien.

1.2 STARTEN DES INVENTOR-PROGRAMMS

Zum Starten des Inventor-Programms führen Sie einen Doppelklick auf dem Programmsymbol aus. Danach erscheint vorgabemäßig die so genannte "Startseite" ("Ausgangsansicht"). Damit kann folgendes durchgeführt werden:

- Aktivieren eines zuvor hinzugefügten Projekts (rechts/oben) oder z. B. anzeigen der Eigenschaften einer Datei
 - zum Hinzufügen eines Projekts kann die Funktion *Projekte* verwendet werden (wird nachfolgend beschrieben)
 - das vorgabemäßig aktive Projekt Default sollte zum "normalen Arbeiten" nicht verwendet werden
- Erstellen einer neuen Datei (links/oben; siehe auch nachfolgende Funktion Neu)
 - einerseits durch Anklicken eines Symbols für eine Vorlagendatei
 - standardmäßig wird als Zeichnungsvorlage eine "DWG"-Datei verwendet; falls dies auf "IDW" geändert werden soll, kann dies über *Extras/Optionen/Anwendungsoptionen/Zeichnung/...* durchgeführt werden
 - andererseits durch Wählen einer bestimmten Vorlagendatei
 - zum Umschalten auf diesen Bereich kann auf das untere "schwarze Dreieck" auf dem senkrechten Balken
 "Erweitert" geklickt werden (wird nur angezeigt, falls das Inventor-Fenster "relativ groß" dargestellt wird)
- Öffnen einer oder mehrerer zuletzt geöffneter Dateien
 - die Dateien können nach verschiedenen Kriterien gefiltert oder sortiert werden
 - damit nicht versehentlich eine Datei aus einem anderen Projekt geöffnet wird, sollte bei Projekt Aktives Projekt gewählt sein
 - über das Kontextmenü der rechten Maustaste können folgende Funktionen aufgerufen werden
 - Öffnen, Aus Liste entfernen, Mit Opt. öffnen
 - Enthaltenden Ordner öffnen
 - Enthaltenden Ordner erkunden (mit dem Windows Explorer)
 - Dateidetails
 - Nicht geöffnet gehaltene Dokumente bereinigen
 - Dateien, die sich im Bereich "Mit Pin fixiert" befinden, werden beim Wählen der Funktion "Nicht geöffnet gehaltene Dokumente bereinigen" nicht entfernt
 - die Anzeige der Dateien kann über die Schaltflächen *Kacheln*, *Groβ*, *Klein*, *Liste* umgeschaltet werden.



Einführung Teil 1

PROJEKTE

Vor dem Öffnen oder Speichern einer Inventor-Datei, die ein oder mehrere andere Dateien referenziert, sollte immer eine speziell angepasste Projektdatei geladen werden, die ein oder mehrere Suchpfade (so genannte Speicherorte)

Im Inventor-Programm besteht ein *Projekt* aus den folgenden Elementen:

- einer Menge von Ordnern zum Speichern oder Öffnen von Dateien
- einer Menge von Dateien, die in diesen Ordnern abgelegt sind und
- einer so genannten Projektdatei (*.ipj), in der die Pfade der Ordner und weitere andere Informationen abgespeichert

Nachdem eine *Projektdatei* aktiviert wurde, ergeben sich z. B. folgende Vorteile:

- referenzierte Dateien werden relativ zu den Suchpfaden innerhalb der Projektdatei gespeichert oder geöffnet
 - somit können Projekte einfach verschoben oder kopiert werden
- eine Fehlermeldung erscheint, falls eine zu öffnende Datei nicht innerhalb oder unterhalb eines der Suchpfade der aktuellen Projektdatei gefunden werden kann
 - so kann verhindert werden, dass versehentlich auf Dateien aus anderen Projekten zugegriffen wird.

Nach dem Wählen der Funktion Projekte aus der Gruppe Starten des Registers Erste Schritte der Multifunktionsleiste erscheint der *Projekt Editor*. Anschließend kann folgendes getan werden:

- Aktivieren einer zuvor "gesuchten" Projektdatei (in der oberen Liste)
 - mittels Doppelklick
- Hinzufügen einer Projektdatei (zur Liste der aktivierbaren Projektdateien)
 - die (obere) Liste des Projekteditors zeigt all diejenigen Projektdateien und auch Windows-Verknüpfungen zu Projektdateien an, die sich im so genannten "Projektordner" befinden
 - nach der Inventor-Installation ist als Projektordner ein Unterordner des angemeldeten "Users" eingestellt
 - standardmäßig ist das Projekt "Default" aktiv
 - zum Hinzufügen eines Projekts zur oberen Liste kann die Schaltfläche Suchen... am unteren Rand des Projekt-Editors angeklickt und anschließend eine Projektdatei ausgewählt werden
 - dadurch wird nicht das gesamte Projekt in den Projekt-Ordner kopiert, sondern lediglich eine Windows-Verknüpfung der gewählten Projektdatei im Projekt (Verknüpfungs-) Ordner erstellt
- Erstellen einer Projektdatei (Schaltfläche Neu) und Verändern der Eigenschaften von Projektdateien
 - dies wird im Abschnitt "Verwendung des Projekteditors" im Kapitel "Teil 1/Zusammenbaukonstruktion" und im Kapitel "Teil 3/Verwaltung und Konfiguration" erläutert.

Nachfolgend soll das Projekt "O_Uebungen-Theorie" aus den Übungsdateien ausgewählt werden. Entsprechend den obigen Erläuterungen muss dazu eine neue Verknüpfung zu dem gewünschten Projekt erstellt werden (z. B. mittels der Schaltfläche Suchen...).


Übung 2-1:

Führen Sie folgendes aus:

- Aufruf des Projekt Editors
 - Multifunktionsleiste/Erste Schritte/Starten/Projekte
- Hinzufügen eines Projekts
 - Schaltfläche: Suchen... (am unteren Rand)
 - Ordner: '...\Kurs\Inv2022\Server\Projekte\
 - 0_Uebungen-Theorie"
 - Datei: 0_Uebungen-Theorie.ipj
- Aktivieren des Projekts
 - wird beim Hinzufügen automatisch aktiviert.

Hinweis: Andere Inventor-Projekte

Auch andere Inventor-Projekte können z. B. entsprechend der obigen Vorgehensweise gesucht und aktiviert werden.





NEU

Zum Erstellen einer neuen Inventor-Datei kann die Funktion *Neu* aus der *Schnellzugriffsleiste* oder der *Multifunktionsleiste/Erste Schritte/Starten* aufgerufen werden (oder es kann die *Startseite* verwendet werden, wie zuvor erläutert).

Innerhalb der Dialogbox *Neue Datei erstellen* kann folgendes durchgeführt werden:

- Auswählen einer passenden Vorlagendatei zum Erstellen einer neuen Datei
 - in Abhängigkeit der Endung der Vorlagendatei kann man folgende Typen von neuen Dateien erzeugen

- *.ipt: für Bauteile (Normal, Blech)

- *.iam: für Baugruppen

(Normal, Schweißkonstruktion)


- *.idw, dwg: für 2D-Zeichnungsableitungen - *.ipn: für Präsentationen ("Explosione

- *.ipn: für Präsentationen ("Explosionen")
 eine Vorlagendatei ist eine "normale Inventor-Datei", die im Templates Ordner oder in einem Unterordner davon liegt
 - die Position des *Templates* Ordners kann einerseits global unter "*Extras/Optionen/Anwendungsoptionen/Datei/Vorgabevorlagen*" festgelegt werden
 - andererseits kann der Pfad zum *Templates* Ordner auch projektabhängig innerhalb einer Projektdatei eingetragen werden (dies hat dann Vorrang vor der globalen Einstellung in den *Anwendungsoptionen*)
- die Liste auf der linken Seite innerhalb der Dialogbox *Neue Datei erstellen* zeigt die Struktur des aktuell festgelegten *Templates* Ordners und seiner Unterordner an
 - nach der Inventor-Installation befindet sich dort ein Unterordner entsprechend der installierten Sprache
 - für jedes zusätzlich installierte Sprachpaket wird ein weiterer Unterordner mit Vorlagen erstellt
 - standardmäßig können die Vorlagen aus dem jeweiligen "Sprach-Ordner" (z. B. "de-DE") verwendet werden
 - diese Vorlagen sind eine Kopie aus den beiden Unterordnern *Englisch* oder *Metrisch* (in Abhängigkeit der gewählten Sprache während der *Inventor-Installation*)
 - innerhalb des Sprach-Ordners "de-DE" sind standardmäßig folgende Einstellungen festgelegt
 - Einheiten: Millimeter Material: Generisch Zeichnungsnorm: DIN
 - falls mit den Vorlagendateien aus einem Unterordner gearbeitet werden soll, kann folgendes getan werden
 - einerseits können die Vorlagendateien immer direkt aus dem jeweiligen Unterordner gewählt werden
 - andererseits kann eine Kopie aller (notwendigen) *Vorlagendateien* aus einem der Unterordner *Englisch* oder *Metrisch* in dem oberen *Sprach-Ordner* abgelegt werden (dies ist im "Normalfall" aber nicht notwendig, da dies während der Installation im Allgemeinen bereits "richtig" eingestellt wird (entsprechend der Sprache der Installations-Dateien))
 - zum Erstellen einer solchen Kopie kann die Funktion "Vorgabevorlage konfigurieren" verwendet werden (aus Multif./Extras/Optionen/Anwendungsoptionen/Datei/... oder Startseite/Neu/(Symbol auf der rechten Seite)
 - nach dem Aufruf der Funktion erscheint die nebenstehende Dialogbox zur Auswahl der *Maβeinheit* und *Zeichnungsnorm*
 - zusätzlich können die vordefinierten *Vorlagendateien* weiterbearbeitet werden und im *Sprach-Ordner* oder in einem der Unterordner oder im übergeordneten Ordner *Templates* gespeichert werden
- Projektdatei, Projekte...: zum Auswählen einer bestehenden Projektdatei oder zum Aufruf des Projekt Editors.

SPEICHERN, SPEICHERN UNTER..., KOPIE SPEICHERN UNTER...

Zum Speichern von Dateien kann eine der nachfolgenden Funktionen aufgerufen werden:

- Speichern (über die Schnellzugriffsleiste oder das Abrollmenü Datei)
 - beim erstmaligen Speichern wird die Dialogbox *Speichern unter*... aufgerufen
- Speichern unter... (die nebenstehende Dialogbox erscheint)
 - zum Bestimmen eines Zielordners kann folgendes getan werden
 - entweder: Wählen eines vordefinierten Speicherortes der aktuellen Projektdatei aus der linken Liste
 - z. B. "Workspace" oder "Library" oder "Content Center Files"
 - die "normale" Windows Ordnerliste sollte aber nicht zum Auswählen eines höheren Ordners als diese Ordner verwendet werden, da ein solcher Ordner außerhalb des aktuellen Projekts liegen würde
 - oder: Wählen eines Unterordners aus der rechten Liste (oder Erstellen eines neuen Ordners)



Maßeinheiten: Vorgabe

OBSI

○ ISO

OJIS

Speichem

1 Teil1

Workspace

I Speichern unter

Workspace
Bibliotheken

Library
Content Center Files

Millimete

Einführung Teil 1

- Kopie speichern unter... (aus Abrollmenii Datei/Speichern unter/...)
 - einerseits wird grundsätzlich eine Dialogbox wie bei der Funktion *Speichern unter*... angezeigt
 - andererseits wird nicht das aktuelle Dokument gespeichert, sondern eine Kopie davon erzeugt, die den eingegebenen Dateinamen erhält
 - zusätzlich zu den (normalen) Inventor-Formaten kann die jeweilige Datei auch in die nebenstehend abgebildeten Formate gespeichert werden
 - z. B. AutoCAD DWG-Dateien (Bauteile werden in 3DSOLIDs umgewandelt)
 - oder PDF-Dateien (aus Bauteil, Baugruppe, Zeichnung oder Präsentation)
 - zusätzlich können auch 3D-PDF-Dateien erzeugt werden (über Abrollmenü Datei/Exportieren/...)
 - oder CATIA V5 Bauteildateien, ..., Parasolid ..., Pro/ENGINEER ..., JT, SAT, STEP, OBJ, STL, ..., QIF (Quality Information Framework (besonders für "Modellbasierte Definition")) oder SMT (Autodesk Shape Manager Dateien).

Autodeak Inventor-Bauteile ("ipt) AutoCaD DWG-Dateien (".dwg) BMP Files (".bmp) CATIA V5-Bauteildateien (".CATPart) DWF-Dateien (".dwf) DWF-Dateien (".dwf) GIF Files (".grif) IGES-Dateien ("igs;" ige: ".iges) JPEG Files (".jpg) JT-Dateien (".jpg) JT-Dateien (".jpg) PDF-Dateien (".pdf) PNG Files (".png) Parasolid-Binardateien (".x_b) Parasolid-Extdateien (".x_t) Pro/ENGINEER Granite-Dateien (".g) Pro/ENGINEER Neutral-Dateien (".neu") QIF-Dateien (".grif) SAT-Dateien (".stp;".ste;".step;".stpz) STL-Dateien (".stp;".ste;".step;".stpz) STL-Dateien (".stp;".ste;".step;".stpz) STL-Dateien (".stf) IIFF Files (".fiff)

× 🕝 🌶 📂 🖽 🕶

01-EF 10-02 Zahnriemen

h 01-EF 11-00 Fuß vorn.ian

01-EF_11-01_Platte unten

01-EF_11-03_EN 10210-2 {

01-EF_11-05_Platte oben.i

Optionen... Öffnen Abbrechen

01-EF 11-02 EN 10210-2

Übung 2-3:

Führen Sie folgendes aus:

- Erstellen einer neuen Bauteildatei
 - Funktion: Neu (z. B. aus der Schnellzugriffsleiste oder aus der Multifunktionsleiste/Erste Schritte/Starten)
 - Ordner: de-DE (unterhalb von *Templates*)
 - Vorlage: Standard.ipt/Doppelklick
 - Einheiten, Material: Millimeter, Generisch (Vorgabe)
 - Zeichnungsnorm: DIN (wird innerhalb der Dialogbox nicht angezeigt)
- Erzeugen verschiedener Objekte innerhalb der neuen Datei
 - dies ist jetzt nicht notwendig; wird später (innerhalb dieses Kapitels) erläutert
- Abspeichern der neuen Bauteildatei
 - Funktion: Speichern (aus der Schnellzugriffsleiste)
 - Speicherort/Unterordner/Dateiname: z. B.: Workspace\1_Teil1\Bauteil1.ipt.

ÖFFNEN

Zum Öffnen einer Autodesk Inventor-Datei kann die Funktion Öffnen z. B. über die Schnellzugriffsleiste oder über

Öffnen


Workspace
Bibliotheker

Library Content Center Files

Multifunktionsleiste/Erste Schritte/Starten oder über das Abrollmenü Datei aufgerufen werden. Danach erscheint die Öffnen Dialogbox mit folgenden Optionen:

- Projektdatei, Projekte...
 - zum Auswählen einer vorhandenen Projektdatei oder zum Starten des Projekt Editors
- Suchen in, Datei..., Eine Ebene nach oben, Neuen Ordner erstellen, ..., Speicherorte
 - einerseits zur Auswahl von ein oder mehreren zu öffnenden Dateien
 - andererseits zur Auswahl eines Ordners
 - entweder: wählen eines vordefinierten Speicherortes der aktuellen Projektdatei aus der linken Liste

 - z. B. "Workspace" oder "Library" oder "Content Center Files"
 - ein Speicherort ist der Name eines Ordners innerhalb einer Projektdatei
 - wenn auf einen Speicherort in der "linken Liste" geklickt wird, wird in der "rechten Liste" zum entsprechenden Ordner gewechselt
 - die "normale" Windows Ordnerliste sollte aber nicht zum Auswählen eines höheren Ordners als diese Ordner verwendet werden, da ein solcher Ordner außerhalb des aktuellen Projekts liegen würde
 - oder: wählen eines Unterordners aus der rechten Liste
- Schaltflächen am unteren Rand
 - Dateien suchen: zum Suchen von Dateien in bestimmten Ordnern mit bestimmten Eigenschaften
 - Neue Datei beginnen: zum Aufruf der Funktion Neu (statt Öffnen)
 - Datei im Tresor suchen und öffnen: zum Öffnen einer Datei aus dem Verwaltungsprogramm Autodesk Vault
- Liste Vollständig/Express (siehe Kapitel "Teil 3/Zusätzliche Funktionen/.../Expressmodus für große Baugruppen")
 - zum schnellen Umschalten zwischen Vollständig und Express beim Öffnen von Dateien



Suchen in: EF_Einfuehrung

1 01-EF_00-00_Umsetzer.iam

01-EF_00-02_Werkstück.ipt

01-EF 00-01 Zahnriemen.ipt

01-EF_20-00_Wagen komplett

01-EF 00-03 Bolzen Drehmomentstütze.ipt

01-EF 00-00 Umsetzer.iam

Autodesk Inventor-Dateien (*.iam; *.ipt; *.ipn; * ~

01-EF_00-04_Scheibe Getriebemotor.ipt

6 01-EF_10-00_Gestell komplett.iam

01-EF_10-01_Motorwelle.ipt

peichert: Autodesk Inventor 2022 (26.0, 15300, 0000)


- Dateityp
 - Inventor-Dateien
 - Baugruppen (iam), Bauteile (ipt), Präsentationen (ipn), Inventor-Zeichnungen (idw, dwg), iFeatures (ide)
 - Alias-Dateien (wire)
 - CATIA V4 (*.model; ...), V5-Dateien (CATPart, CATProduct)
 - AutoCAD-Dateien (dwg) oder DXF-Dateien (dxf)
 - DWF-Markierungsdateien (dwf, dwfx)
 - Fusion-Dateien (*.fusiondesign)
 - IDF Board-Dateien, IGES-Dateien (igs, ige, iges)
 - JT Files (it)
 - (UGS) NX-Dateien (prt)
 - OBJ-Dateien (obj)
 - Parasolid ... (x_b, x_t)
 - ist ein Modellierkern, der von der Firma *Unigraphics Solution Inc.* (*UGS*) entwickelt wurde (im Jahr 2007 wurde *UGS* von der Firma *Siemens* übernommen)
 - wird sowohl von anderen CAD-Herstellern verwendet (per Lizenz
 z. B. in SolidWorks, SolidEdge, Peps, ...) als auch von UGS selbst (im eigenen Programm NX (Unigraphics))
 - Pro/ENGINEER Granite-Dateien (g), ... Neutral-Dateien (neu), Pro/E...-Dateien (prt, asm)
 - Revit-Projektdateien (*.rvt), Rhino-Dateien (*.3dm), SAT-Dateien (sat), STEP-Dateien (stp, ste, step)
 - SMT-Dateien (*.smt) (Autodesk Shape Manager Dateien), Solid Edge-Dateien (...), Solid Works-Dateien (...)
- Optionen...
 - falls als Dateityp z. B. eine Inventor Baugruppendatei ausgewählt wird
 - dann kann z. B. ein *Modellzustand*, eine *Konstruktionsansicht* oder eine *Positionsdarstellung* gewählt werden (für weitere Informationen wird auf die Kapitel "Teil 3/Darstellungen ..." und "Modellzustände" verwiesen)
 - falls als Dateityp eine "Nicht-Inventor" Datei ausgewählt wird
 - dann sollte diese Schaltfläche immer ausgewählt werden, falls nicht abgegraut.

Übung 2-4:

Öffnen Sie die folgende Datei aus dem zuvor aktivierten Projekt:

Speicherort/Unterordner: Workspace\1_Teil1\EF_Einführung

• Dateiname: 01-EF 00-00 Umsetzer.iam



Hinweis

Innerhalb der obigen Baugruppe wurden den Dateinamen zum "einfacheren Erkennen" jeweils "Bezeichnungen" hinzugefügt. In eigenen Baugruppen sollte besser (nur) ein passendes Nummernsystem verwendet werden. Zusätzlich können auch, falls gewünscht, die vorhandenen Bezeichnungen (aus den *iProperties*) durch ein *Zusatz-Programm* automatisch an die Anzeigenamen im Browser angehängt werden (siehe Kapitel "Teil 3/iLogic/...").

Einführung Teil 1

1.3 AUFRUF VON FUNKTIONEN

Mit Hilfe von Funktionen (Befehlen, Werkzeugen) kann dem Programm "gesagt" werden, was als nächstes "getan" werden soll.

Die Menge aller Möglichkeiten zur Eingabe von Funktionen wird als "Benutzeroberfläche" bezeichnet. Grundsätzlich ist die Benutzeroberfläche der Inventor Software sehr kontextabhängig. Dies bedeutet, dass dem Anwender meistens nur diejenigen Funktionen angeboten werden, welche zur Erledigung der aktuellen Aufgabe passen. Zum Beispiel verändert sich die Benutzeroberfläche innerhalb einer Skizze derart, dass der Anwender die Skizzenfunktionen auswählen kann und nicht z. B. die Baugruppenfunktionen.

Nachfolgend werden die verschiedenen Objekte innerhalb der Inventor-Benutzeroberfläche erläutert.

Hinweis: Direkter Zugriff auf die "Autodesk-Onlinehilfe" im Internet

Zum direkten Zugriff auf die "Autodesk-Onlinehilfe" im Internet kann innerhalb eines beliebigen Internetbrowsers die Adresse "help.autodesk.com/view/INVNTOR/2022/DEU" eingegeben werden.

Zum Download einer "lokalen Hilfe" kann innerhalb der Funktion *Anwendungsoptionen (Multif./Extras/Optionen/...)* auf der Registerkarte *Allgemein* der Link "*Lokale Hilfe*" angeklickt werden.

MULTIFUNKTIONSLEISTE (RIBBON)

Die so genannte *Multifunktionsleiste* (*Ribbon*) ist das Hauptelement der Benutzeroberfläche und stellt die meisten Funktionen innerhalb des Inventor-Programms zur Verfügung. Standardmäßig wird die Multifunktionsleiste am oberen Rand des Programmfensters angezeigt.



Grundsätzlich besteht die *Multifunktionsleiste* aus mehreren so genannten *Registern* (*Registerkarten*); innerhalb einer Baugruppe befindet sich z. B. das *Register Zusammenfügen*. Jedes Register wiederum besteht aus mehreren so genannten *Gruppen*. Jede *Gruppe* enthält dann ein oder mehrere Befehle. Einige Gruppen besitzen einen (kleinen) *Dropdown-Pfeil*, mit dem weitere Befehle der *Gruppe* ausgewählt werden können.

Zum Aufruf eines Befehls sollte zuerst der Cursor (nur) über das jeweilige Symbol bewegt werden bis die so genannte *QuickInfo* erscheint. Nach dem Lesen der Beschreibung kann dann das Symbol angeklickt werden oder es kann gewartet werden, bis ein erweiterter Text zur näheren Erläuterung erscheint.


Die Multifunktionsleiste kann auf verschiedene Arten angepasst werden. Einige Beispiele dafür werden in der nachfolgenden Übung gezeigt.

! - 📑

Übung 3-1:

Führen Sie folgendes aus:

- Verändern der Darstellung der Multifunktionsleiste
 - zuerst *RMT* (*Rechte Maustaste*) an einer (fast) beliebigen Stelle auf der *Multifunktionsleiste*
 - dann Darstellung der Multifunktionsleiste und Auswahl einer Option (z. B. "Minimiert")
 - abschließend wieder "Normal" wählen
- Verändern der Größe einzelner Schaltflächen (z. B. innerhalb der Bauteilumgebung)
 - zuerst: Öffnen einer (beliebigen) Bauteildatei
 - Ordner: ...\1_Teil1\EF_Einführung
 - Dateiname: 01-EF_10-02_Zahnriemenscheibe vorn.ipt
 - dann: Aufruf der Funktion
 - z. B.: "Bohrung"/RMT/Schaltflächengröße/Norm
 - z. B.: "Rundung"/RMT/Schaltflächengröße/Norm
 - abschließend wieder zurückändern der Schaltflächengröße (falls gewünscht)
- Hinzufügen einer vorhandenen (vorgabemäßig ausgeblendeten) Gruppe
 - zuerst: Aufruf der Funktion
 - entweder RMT (Rechte Maustaste) innerhalb der Multif. und Wählen von Gruppen anzeigen
 - oder Anklicken des "rechten" Dropdown-Pfeils
 - dann: Auswählen der gewünschten Gruppe (z. B. "Vereinfachung")
 - abschließend wieder Ausschalten der zuvor eingeschalteten Gruppe (falls gewünscht).





SCHNELLZUGRIFFSLEISTE

Die Schnellzugriffsleiste kann zum (schnellen) Aufruf häufig verwendeter Funktionen verwendet werden.



Mit Hilfe des *Dropdown-Menüs* auf der rechten Seite kann festgelegt werden, welche Funktionen angezeigt werden oder die *Schnellzugriffsleiste* kann sowohl oberhalb als auch unterhalb der *Multifunktionsleiste* positioniert werden. Zusätzlich können beliebige Befehle aus der *Multifunktionsleiste* innerhalb der *Schnellzugriffsleiste* angezeigt werden.

Übung 3-2:

Führen Sie folgendes aus (wieder innerhalb der zuvor geöffneten Baugruppe):

- Ändern der Sichtbarkeit von (standardmäßigen) Befehlen in der Schnellzugriffsleiste
 - zuerst Anklicken des Dropdown-Pfeils auf der rechten Seite
 - dann Wählen von z. B. Messen zum Einschalten dieser Funktion
- Hinzufügen eines Befehls aus der Multifunktionsleiste zur Schnellzugriffsleiste
 - zuerst Drücken der rechten Maustaste (RMT) auf einem Befehl in der Multifunktionsleiste
 - z. B.: Ansicht/Sichtbarkeit/Freiheitsgrade/RMT (Rechte Maustaste)
 - dann Auswählen von Zum Schnellzugriff-Werkzeugkasten hinzufügen
- Verändern der Darstellung (Farbe) des "Werkstücks" (nur) innerhalb der Baugruppe (nicht notwendig)
 - zuerst Anklicken von "01-EF_00-02_Werkstück" im Grafikfenster oder Browser (mit der linken Maustaste)
 - dann Auswählen von z. B. der Darstellung "Spanplatte" aus der Liste "Darstellung" (rechte Liste) in der Schnellzugriffsleiste.

Hinweis

Die Schnellzugriffsleiste ist kontextabhängig. Deshalb muss das Hinzufügen oder Einschalten einer Funktion in einem anderen Kontext (z. B. im "Bauteil") wiederholt werden, falls diese Funktion dort auch sichtbar sein soll.

ABROLLMENÜ DATEI (MENÜ-BROWSER ODER ANWENDUNGSMENÜ)

Zum Zugriff auf verschiedene Dateifunktionen kann das *Abrollmenü Datei* verwendet werden (wird auch als *Menü-Browser* oder *Anwendungsmenü* bezeichnet).

Danach kann z. B. folgendes gewählt werden:

- Aufruf eines Befehls
 - Neu, Öffnen, Speichern, ...
- Zugriff auf eine der folgenden Listen
 - Letzte Dokumente
 - Geöffnete Dokumente.

Übung 3-3:

Führen Sie folgendes aus:

- Analyse
 - der zur Verfügung stehenden Befehle im Abrollmenü Datei
 - der Letzen Dokumente (oberes linkes Symbol) und der aktuell Geöffneten Dokumente (oberes rechtes Symbol).


STATUSZEILE UND DOKUMENT-REGISTERKARTEN

Am unteren Rand des Inventor-Programms werden folgende zwei Arten von "Statuszeilen" angezeigt:

- die Statuszeile des Programms; am unteren Ende des Programmfensters
 - links: zeigt Hilfetexte des aktuellen Befehls an
 - rechts: Anzahl der Exemplare im aktiven Dokument, Anzahl der geöffneten Dateien im Programm
 - innerhalb einer Skizze werden weitere Symbole/Texte angezeigt (z. B. "Bemaßungen erforderlich")
- die Statuszeile der geöffneten Dokumente (Meine Ausgangsansicht, Dokument-Registerkarten, Dokumentmenü)
 - über das *Dokumentmenü* (ganz rechts) können z. B. zuvor geöffnete *Dokument-Registerkarten* gewählt, angeordnet (*Horizontal*, *Vertikal*, ...) oder geschlossen werden
 - zum Erstellen neuer Fenster kann die Funktion Neu aus Multif./Ansicht/Fenster/... aufgerufen werden.

Übung 3-4:

Testen Sie die Symbole der Statuszeile der geöffneten Dokumente.



Dropdown-Pfeil

 $f_x = +$

Einführung Teil 1

BROWSER

Im *Browser* kann die Struktur von ein oder mehreren "Objekten" des aktuellen Dokuments in verschiedenen *Browser-Registerkarten* (*Gruppen*, *Fenstern*) angezeigt werden. Die *Registerkarten* können durch Ziehen an der Überschriftszeile nebeneinander oder übereinander angedockt oder an einer beliebigen Stelle abgelegt werden.

Durch Anklicken des "Pluszeichens" können in Abhängigkeit der installierten Module auch z. B. folgende Registerkarten eingeblendet werden:

- iLogic ... (siehe Kapitel "Teil 3/iLogic"): zur Verwaltung "eigener Programme"
- Darstellungen (siehe nachfolgende Übung und Kapitel "Teil 3/Darstellungen ...")
 zur Verwaltung so genannter Positionsdarstellungen
- Favoriten: zum Aufruf von Favoriten aus der Inventor "Normteil"-Bibliothek
- Vault (ist vorhanden, falls ein Projekt vom Typ "Vault" aktiv ist)
 - zur Verwaltung von Dateien mit dem Programm Autodesk Vault.


Innerhalb der vorgabemäßig angezeigten Registerkarte *Modell* stehen folgende Funktionen zur Verfügung (diese sind teilweise auch in den anderen Registerkarten verfügbar):

- Strukturbaum (einer Baugruppe, eines Bauteils, einer Zeichnung, ...)
 - zur Anzeige und zum Zugriff auf die Struktur von untergeordneten Objekten
 - der Aufruf einer Funktion erfolgt im Allgemeinen über das Drücken der rechten Maustaste (RMT) und dem Auswählen aus dem erscheinenden Kontextmenü
 - eine dieser Funktionen, meist die am häufigsten verwendete, ist oft auch über einen *Doppelklick* erreichbar
 - innerhalb einer Baugruppe kann auch zwischen *Baugruppe* (unterhalb von Bauteilen werden *Abhängigkeiten* und *Gelenke* angezeigt) oder *Modellieren* (unterhalb von Bauteilen werden *Elemente* angezeigt) gewechselt werden
 - Abhängigkeiten und Gelenke werden bei beiden Optionen (auch) im Knoten Beziehungen angezeigt
- Suche (Anklicken der "Lupe")
 - die eingegebene Zeichenkette wird in den Anzeigenamen im Browser, in den Eigenschaften der Dateien (iProperties), in den Namen der Beziehungen von Baugruppen und in den Elementnamen von Bauteilen gesucht
 - falls die Zeichenkette in einem *iProperty* gefunden wird, wird am rechten Rand ein entsprechendes Symbol angezeigt; beim *Überfahren* wird die jeweilige *Eigenschaft* angezeigt
 - zusätzliche Filtersymbole: für "Nicht aufgelöste Dateien" (Fehler beim Öffnen) oder "Veraltete Dateien"
- Weitere Optionen (Anklicken der "drei Striche" rechts/oben)
 - Alle erweitern, Alle ausblenden
 - zum Einblenden oder Ausblenden aller "Unterobjekte"
 - Suchen...: siehe Kapitel "Teil 3/Darstellungen ..."
 - Werte im Browser bearbeiten
 - falls eingeschaltet, wird z. B. das Bearbeitungsfeld für Beziehungen direkt neben einer angeklickten Beziehung angezeigt (und nicht am unteren Rand des Browsers)
 - Anzeigevoreinstellungen/...:
 - zum Ausblenden oder Anzeigen zusätzlicher Informationen im Browser (nicht im Grafikbereich).

Übung 3-5-1:

Führen Sie in der obigen Baugruppe folgendes aus (für eine ausführliche Erläuterung wird auf das Kapitel "Teil 3/Darstellungen und Auswahlfunktionen" verwiesen):

- Aktivieren verschiedener "Darstellungen"
 - Ansichtsdarstellungen (Browser/.../Darstellungen/Ansicht .../.../Doppelklick)
 - z. B. "Beige-ISO", "Beige-ISO-Geschnitten" oder "ISO-Ohne Gestell";
 abschließend wieder "Standard"
 - Positionsdarstellungen (Browser/.../Darstellungen/Position .../.../Doppelklick)
 - von "P1 ..." bis "P8 ..."); abschließend wieder "Hauptansicht"
- Aus- und Einschalten der Sichtbarkeit einer Baugruppe
 - entweder ohne "Entfernen der assoziativen Verknüpfung" der Darstellung
 - zuerst Aktivieren einer Ansichtsdarstellung ohne Verknüpfung
 - z. B. "Hauptansicht", die nie verknüpft ist (nicht verknüpft werden kann)
 - Browser/.../Darstellungen/Ansicht .../Hauptansicht/Doppelklick
 - die "Farbe" ändert sich so wie es in den Bauteilen eingestellt ist
 - dann Browser/.../..._Gestell komplett: 1/RMT/Sichtbarkeit/(Aus) und .../(Ein)
 - dann wieder Browser/.../Darstellungen/Ansicht .../Standard/Doppelklick
 - oder mit "Entfernen der assoziativen Verknüpfung" der Darstellung
 - dann werden Änderungen in der (Ansichts-) Darstellung der Unterkomponente nicht mehr automatisch in der Überkomponente angezeigt (nach dem wieder Einschalten der Sichtbarkeit)
 - Browser/.../.._Gestell komplett: 1/RMT/Sichtbarkeit/(Aus), Wählen von OK und .../Sichtbarkeit/(Ein).



Modell X +

Baugruppe

₼ 01-EF

+ Mode

+ Bezie

Modell X +

?

Schlüsselwort eingeben

Baugruppe | Modellieren

Beziehungen

1 01-EF_00-00_Umsetzer.iam

 $Q \equiv$


 $\circ =$

iLogic-Protokoll

iLogic

Favoriten

Darstellungen



Übung 3-5-2:

Öffnen Sie die Datei "01-EF_10-02_Zahnriemenscheibe vorn.ipt" (erneut) und führen Sie folgendes aus:

- Analyse der Anzeige im Browser
 - hinter den Namen der Elemente (z. B. "Extrusion1") werden keine weiteren Informationen angezeigt
- Umschalten der Anzeige im Browser (wird global f
 ür alle Dateien abgespeichert)
 - Browser/("drei Striche")/Anzeigevoreinst./Erweiterte Namen anzeigen/Ein
- Analyse der Anzeige im Browser
 - jetzt wird z. B. auch die "Tiefe der Extrusion" (... x 57 mm) angezeigt.

MARKIERUNGSMENÜ (KONTEXTMENÜ IM GRAFIKFENSTER)

Mittels der rechten Maustaste (*RMT*) im Grafikfenster können ebenfalls die unterschiedlichsten Funktionen aufgerufen werden.

Grundsätzlich können Funktionen auf folgende Arten ausgewählt werden:

- durch (kurzes) Drücken der rechten Maustaste und anschließendes Wählen aus den erscheinenden "Schaltflächen"
 - dies wird als "Menümodus" des so genannten "Markierungsmenüs" bezeichnet
 - einerseits zum Wählen aus dem (oberen) "speziellen" Kontextmenü
 - die (8) Schaltflächen sind kreisförmig um den Cursor angeordnet
 - falls mit der Maus in die Richtung einer Schaltfläche gezeigt wird, wird diese schon nach kurzer Bewegung der Maus ausgeleuchtet und kann mit der linken Taste angeklickt werden
 - falls das "Markierungsmenü" nicht mehr angezeigt werden soll, kann z. B. in der Mitte der Symbole mit der linken Maustaste angeklickt werden (oder es kann die ESC-Taste gedrückt werden)
 - andererseits zum Wählen aus dem (unteren) "normalen" Kontextmenü
 - hier können weitere Funktionen aus einer "normalen" Liste ausgewählt werden
- durch *Gedrückt halten* der rechten Maustaste und *Ziehen* in die Richtung einer "theoretisch vorhandenen" Schaltfläche aus dem obigen *Menümodus*
 - dies wird als "Markierungsmodus" (Gestennutzung) des so genannten "Markierungsmenüs" bezeichnet
 - beim Loslassen der Maustaste wird die Funktion aufgerufen.

Rundung

MINI-WERKZEUGKÄSTEN IM GRAFIKFENSTER ZUR DIREKTBEARBEITUNG

Zur so genannten *Direktbearbeitung* stehen im Grafikfenster folgende "Mini-Werkzeugkästen" zur Verfügung, falls zuvor keine Funktion aufgerufen wurde:

Element bearbeiten

Skizze wieder verwenden

Skizze sichtbar/unsichtbar machen

Skizze bearbeiten

Skizze erstellen

Fase erstellen

Rundung erstellen

• und eine Fläche ausgewählt wird

- linkes Symbol:

2. Symbol von links (nur falls die Fläche eben ist):

3. Symbol von links (nur falls die Fläche eben ist):
2. Symbol von rechts (nur falls die Fläche eben ist):

2. Symbol von teents (not rans die 1 dene eben ist).

- rechtes Symbol (nur falls die Fläche eben ist):

und eine Kante ausgewählt wird

linkes Symbol:

- rechtes Symbol:

und ein Segment einer Skizze ausgewählt wird

- 1. - 3. Symbol von links: Extrusion, Drehung, Bohrung erstellen

- 3. - 1. Symbol von rechts: Skizze bearbeiten, wieder verwenden und sichtbar/unsichtbar machen

und eine Arbeitsebene ausgewählt wird

- linkes Symbol: Bemaβung bearbeiten (falls vorhanden)

- rechtes Symbol: Skizze erstellen.



Hinweis

Der Begriff "Direktbearbeitung" wird im Inventor-Programm für folgendes verwendet:

• einerseits: für den (obigen) "direkten" Zugriff auf verschiedene Mini-Werkzeugkästen und Manipulatoren

• andererseits: für das "direkte" Bearbeiten von Volumenkörpern (mit oder ohne Historie), was im

Kapitel "Teil 2/Spezialgebiete/Komplexere Volumenmodellierung/..." erläutert wird.



Einführung Teil 1

Übung 3-7:


Führen Sie folgendes aus:


- Erstellen einer neuen Bauteildatei
 - Funktion: <Neu> (Schnellzugriffsleiste)
 - Vorlage: Standard.ipt
- Erstellen einer neuen Skizze
 - Funktion

entweder: Multif./3D Modell/Skizze/2D-Skizze starten
 oder: Grafikfenster/Rechte Maustaste (RMT)/

Markierungsmenü/Neue Skizze

- Ebene ...: Wählen Sie die (senkrechte) XY Ebene im Grafikfenster
- Erstellen eines zentrierten Rechtecks
 - Funktion
 - Multif./Skizze/Erstellen/Rechteck.../... Mitte mit zwei Punkten
 - Wählen des Mittelpunkts
 - Anklicken des projizierten Mittelpunktes im Grafikfenster
 - Bestimmen eines Eckpunktes (Bestimmen der Größe)
 - zuerst Eingeben des Wertes "30"
 - dann Drücken der *Tabulator-Taste* oder *Hineinklicken* in das andere Eingabefeld
 - dann Eingeben des Wertes "20" und Drücken der Return-Taste
- Beenden der Funktion Rechteck und Verlassen der Skizze
 - Funktion: *Grafikf./RMT/Markierungsmenü/2D-Skizze beenden*
- Verändern der Ansicht: Funktion: *Grafikfenster/RMT/Ausgangsansicht (F6)*
 - siehe auch nachfolgenden Abschnitt "Grundlegende Einstellungen" bezüglich der Ausrichtung des ViewCubes
- Erstellen einer Extrusion
 - Aufruf der Funktion
 - entweder mittels eines Mini-Werkzeugkastens (links)
 - zuerst: Anklicken einer Kante des Rechtecks
 - dann: Wählen von Extrusion erstellen
 - oder mittels des Markierungsmenüs (rechte Abb.)
 - zuerst: Drücken der Rechten Maustaste (RMT)
 - dann: Wählen der Schaltfläche "Extrusion"
 - oder durch Wählen aus der Multifunktionsleiste
 - .../3D-Modell/Erstellen/Extrusion
 - Optionen (innerhalb der Funktion *Extrusion*)
 - Profil: wird automatisch gewählt
 - Abstand: 5
 - andere Angaben: entsprechend der Vorgabe
- Erstellen einer Rundung
 - Aufruf der Funktion
 - entweder mittels eines Mini-Werkzeugkastens
 - zuerst: Anklicken einer Kante des Quaders
 - dann: Wählen von Rundung erstellen
 - oder mittels des Markierungsmenüs
 - zuerst: Drücken der Rechten Maustaste (RMT)
 - dann: Wählen der Schaltfläche "Rundung"
 - oder durch Wählen aus der Multifunktionsleiste
 - .../3D-Modell/Ändern/Rundung
 - Optionen (innerhalb der Funktion Rundung)
 - Weitere Kanten: alle vertikalen Kanten wählen
 - Radius: 8
- Bearbeiten einer Rundung
 - Aufruf der Funktion
 - entweder mittels eines Mini-Werkzeugkastens
 - zuerst: Anklicken einer Rundungsfläche
 - dann: Wählen von Rundung bearbeiten
 - oder durch Wählen aus dem Browser
 - .../Rundung1/RMT/Element bearbeiten
 - Optionen (in der Eigenschaftengruppe Rundung)
 - Radius: 3






0













WIEDERHOLUNG DER LETZTEN FUNKTION (RETURN-, ENTER- ODER LEERTASTE)

Durch Drücken der Return-, Enter- oder Leertaste kann die zuletzt aufgerufene Funktion wiederholt werden.

1.4 ANZEIGEFUNKTIONEN

VIEWCUBE

Zum Einstellen von vordefinierten schrägen und senkrechten Ansichten oder auch zum Drehen von Ansichten kann die Funktion *ViewCube* aufgerufen werden.

Nach dem Bewegen der Maus über den *ViewCube* wird dieser "aktiv" und es kann grundsätzlich folgendes durchgeführt werden:

• falls auf eine Ecke geklickt wird: eine 3-Seitenansicht wird angezeigt (eine Isometrie)

• falls auf eine Kante geklickt wird: eine 2-Seitenansicht wird angezeigt

• falls auf eine Fläche geklickt wird: eine "Draufsicht" wird angezeigt

falls auf einen "Pfeil" geklickt wird (in einer Draufsicht):
 die Ansicht wird um 90° gedreht

• falls auf das "Haus" (Start) geklickt wird (oder RMT/... oder F6): die Ausgangsansicht wird angezeigt.



Die obige "Ausgangsansicht" zum Einstellen einer Ansicht darf nicht mit der so genannten "Inventor Startseite" verwechselt werden, die (teilweise) auch als "Ausgangsansicht" bezeichnet wird.

Hinweis

Weitere Optionen der Funktion ViewCube werden im Kapitel "Teil 3/Weitere Anzeigefunktionen" erläutert.

NAVIGATIONSLEISTE

Die *Navigationsleiste* ist eine Art "Werkzeugkasten", welcher die meisten Anzeigefunktionen enthält. Nach der Installation wird die *Navigationsleiste* auf der rechten Seite des Grafikfensters angezeigt.

Standardmäßig können über die *Navigationsleiste* die nebenstehend abgebildeten Funktionen aufgerufen werden.


Zum Einschalten weiterer Funktionen kann der *Dropdown-Pfeil* an der rechten, unteren Ecke der *Navigationsleiste* verwendet werden. Nach dem Auswählen einer Funktion wird diese dann dauerhaft innerhalb der Navigationsleiste angezeigt.

Neben den Ansichtsfunktionen, die nachfolgend noch erläutert werden, stehen auch folgende Funktionen zur Verfügung:

- Fixierungspositionen (der Navigationsleiste)
 - Verknüpfung mit ViewCube, Oben links, Oben rechts, Unten ...
- *Nicht aktive Deckkraft* (der Navigationsleiste)
 - 0%, 25%, 50% (Vorgabe), 75%, 100%
- Aktive Deckkraft (der Navigationsleiste)
 - 25%, 50%, 75%, 100% (Vorgabe).

Die Sichtbarkeit der verschiedenen "Anzeigen" innerhalb der Benutzeroberfläche kann über *Multif./ Ansicht/Fenster/Benutzeroberfläche/...* verändert werden (*Mini-Werkzeugkasten*).







0

m

Ca

< (P)

www.armin-graef.de Basiskurs/Inv2022 25

Einführung Teil 1

ZOOM, PAN UND ORBIT

Zum Verändern der Ansicht innerhalb einer Datei können die nachfolgenden Funktionen über die *Navigationsleiste*, das *Kontextmenü im Grafikfenster* oder das Register *Ansicht* der *Multifunktionsleiste* aufgerufen werden.

Funktion	Symbol	Schnelltaste	Bedeutung
Pan	SW	F2 (mittlere Maustaste)	Verschieben der Ansicht mit der linken Maustaste
Alles Zoomen		Pos1 (Doppelklick auf der mittl. Maustaste)	Zoom um alle Objekte innerhalb des Grafikfensters
Zoom	±_Q	F3 (Drehen am Mausrädchen)	Dynamisches Zoomen der Ansicht (Anklicken: Abbruch) • nach unten ziehen: vergrößern • nach oben ziehen: verkleinern Es wird um die aktuelle Position des Mauscursors gezoomt.
Fenster Zoomen		Shift + F3	Aufziehen eines Rechtecks, um das gezoomt werden soll (anklicken, gedrückt halten, ziehen, loslassen)
Ausgewählte Objekte zoomen	ha	Ende	Zoomen um ein Objekt (vorher oder nachher anklicken)
Freier Orbit		F4	 im großen Kreis: Freies Drehen außerhalb des Kreises: Drehen um das Zentrum linker, rechter Strich: Drehen um vertikale Bildschirmachse oberer, unterer Strich: Drehen um horizontale Bildschirmachse Anklicken eines Punktes: Zentrieren dieses Punktes (wird nachfolgend auch als Drehmittelpunkt verwendet) "weit" außerhalb: Beenden des Befehls Umschalt + kurzes Anklicken: Dauerhaftes Drehen
Ausrichten nach		Bild-Nach- Oben	Zum Einstellen einer Draufsicht (parallele Ansicht) bezüglich einer ebenen Fläche, einer Kante oder einer Skizze
{Vorherige Ansicht}		F5	Zurückgehen zur vorherigen Ansicht (mit <i>Umschalt+F5</i> wieder zur "nächsten" Ansicht)
{Ausgangsansicht}		F6	Aktivieren der vordefinierten Ausgangsansicht des ViewCubes

Hinweis

Eine Erläuterung der Funktionen *Steering Wheels* (Navigations-Räder), *Abhängiger* Orbit oder z. B. *Perspektive* befindet sich im Kapitel "Teil 3/Weitere Anzeigefunktionen".

VISUELLE STILE

Mit Hilfe so genannter *Visueller Stile* kann die Darstellung der Flächen und Kanten gesteuert werden.

Im Allgemeinen sollte diese Option innerhalb der *Navigationsleiste* eingeschaltet werden, da öfter zwischen verschiedenen Stilen hin und her geschaltet werden muss.

Relativ häufig werden z. B. die folgenden Optionen verwendet:

- Schattiert
 - einfache (und schnelle) Art der schattierten Darstellung
- Schattiert mit Kanten
 - zusätzlich zu "Schattiert" werden die Körperkanten angezeigt
- Schattiert mit verdeckten Kanten
 - zusätzlich zu "Schattiert mit Kanten" werden auch die verdeckten Kanten angezeigt
- Drahtkörper: es werden alle Kanten aber keine Flächen dargestellt.



Übung 4:

Öffnen Sie die folgende Datei aus dem zuvor aktivierten Projekt:

• Speicherort/Unterordner: Workspace\1_Teil1\EF_Einführung

• Dateiname: 01-EF_25-00_Vakuumheber komplett.iam

Testen Sie die verschiedenen Ansichtsfunktionen, indem Sie folgendes durchführen:

- ViewCube/Start ("Haus") oder Grafikfenster/Ausgangsansicht oder F6
 - Erstellen der Standardansicht; unabhängig von einer vorherigen Ansicht
- Zoom
 - Drehen an der mittleren Maustaste (Mausrädchen; falls vorhanden) oder direkter Aufruf der Funktion
- Pan
 - Gedrückt halten der mittleren Maustaste (Mausrädchen; falls vorhanden) oder direkter Aufruf der Funktion
- Alles Zoomen (Doppelklick auf der mittleren Maustaste)
 - es wird wieder die gesamte Baugruppe angezeigt
- Freier Orbit

Freies Drehen: innerhalb des (großen) Kreises
 Drehen um eine Achse: außerhalb des (großen) Kreises

nicht über einem Strich anklicken und ziehen:
 über dem linken oder rechten Strich:
 über dem oberen oder unteren Strich:
 Drehen um den Mittelpunkt
 Drehen um die vertikale Achse
 Drehen um die horizontale Achse

- Festlegen des Drehpunktes: Anklicken einer Modellfläche

- Beenden der Funktion: "weit" außerhalb des Kreises anklicken oder Esc-Taste

- Ausrichten nach
 - Anklicken der "rechten" Seitenfläche des Winkels
 - danach wieder Ausgangsansicht wählen
- *ViewCube* (in der rechten/oberen Ecke des Bildschirms)

Anklicken einer Ecke: es wird eine "Isometrie" angezeigt
Anklicken einer Kante: es wird eine "45°-Ansicht" angezeigt
Anklicken einer Fläche: es wird eine "Draufsicht" angezeigt
Anklicken eines "Pfeiles": die Ansicht wird um 90° gedreht

- Anklicken des "Hauses": die (voreingestellte) Ausgangsansicht wird angezeigt

- Einschalten der Sichtbarkeit des Werkzeugs Visuelle Stile
 - zuerst anklicken des Dropdown-Pfeils unten/rechts in der Navigationsleiste
 - dann auswählen von Visuelle Stile und Beleuchtungsstile aus dem Menü
- Visuelle Stile (siehe auch Kapitel "Teil 3/Weitere Anzeigefunktionen")
 - linke Abb.: Realistisch
 - hängt noch von weiteren Einstellungen ab
 - mittl. Abb.: Schattiert mit Kanten
 - kann und sollte dauerhaft eingestellt werden (siehe nachfolgende "Übung 5")
 - rechte Abb.: Schattiert mit verdeckten Kanten
 - linke Abb.: Drahtkörper
 - mittl. Abb.: Drahtkörper mit verdeckten Kanten
 - rechte Abb.: Drahtkörper nur mit sichtbaren Kanten
 - von links nach rechts
 - Monochrom
 - Wasserfarbe
 - Skizzenillustration
 - Technische Illustration.























Einführung Teil 1

1.5 GRUNDLEGENDE EINSTELLUNGEN

Nachfolgend werden einige grundlegende Einstellungen beschrieben, die "relativ günstig" sind und bei den meisten Übungsdateien in diesen Unterlagen verwendet wurden.

Eine ausführliche Beschreibung dieser und anderer Einstellungen erfolgt in den nachfolgenden Kapiteln. Zusätzlich befinden sich besonders im Kapitel "Teil 3/Verwaltung und Konfiguration" weitere Erläuterungen zu verschiedensten Einstellungen im Inventor-Programm.

DOKUMENTUNABHÄNGIGE (GLOBALE) EINSTELLUNGEN

Übung 5-1:

Führen Sie folgendes aus (stellen Sie die Einstellungen ein oder analysieren Sie die Einstellungen nur):

- Schließen aller geöffneten Dokumente (ist für das Ausschalten der Expressmoduseinstellungen notwendig)
- Aufruf der Funktion: <*Anwendungsoptionen*> (*Multif./Extras/Optionen/...*)
- Registerkarte Allgemein
 - Physikalische Eigenschaften beim Speichern aktualisieren/Ein, Bauteile und Baugruppen
 - dann wird die *Masse* immer korrekt berechnet (wichtig, falls die *Masse* z. B. im Schriftfeld angezeigt wird)
 - "Andere auswählen" Verzögerung (Sek.): 1 (Zeitverzögerung beim Auswählen "verdeckter" Objekte)
- Registerkarte Farben (Ansichtsbereich-Farbschema: Hell (Vorgabe))
 - Erweiterte Markierungsfunktion/Aus (dann werden Objekte nicht "übertrieben" ausgeleuchtet)
 - Hintergrund/Einfarbig (nicht unbedingt notwendig; kann aber z. B. beim Farbschema "Hell" verwendet werden)
- Registerkarte Anzeige (beim nächsten Öffnen einer Datei sichtbar)
 - Anwendungseinstellungen verwenden/Ein und Einstellungen.../.../Visueller Stil/Schattiert mit Kanten
 - dann werden die Kanten von Bauteilen immer angezeigt (günstig beim Konstruieren)
- Registerkarte Zeichnung
 - Kapazität/Leistung: Aktualisierungen im Hintergrund aktivieren/Aus
 - dann werden die Ansichten immer sofort aktualisiert (günstig, falls die Zeichnungen nicht "zu groß" sind)
- Registerkarte Skizze
 - Modellkanten bei Erstellung von Kurven automatisch projizieren/Aus
 - sonst werden beim Erstellen von Objekten in Skizzen "zu viele" andere Objekte oder Abhängigkeiten erzeugt
- Registerkarte Baugruppe
 - Projektion von Geometrie verschiedener Bauteile/(beide Optionen)/Aus
 - dann werden beim "Projizieren" in aktivierten Bauteilen in Baugruppen keine "adaptiven" Objekte erzeugt
 - Expressmoduseinstellungen/Arbeitsabläufe für Expressmodus aktivieren (speichert Grafiken ...)/Aus
 - günstig, falls die Baugruppen nicht "zu groß" sind; dann wird die Dateigröße nicht erhöht
- Beenden des Inventor-Programms (dann werden die Einstellungen "dauerhaft" abgespeichert).

DOKUMENTABHÄNGIGE EINSTELLUNGEN

Die nachfolgenden Einstellungen wirken sich nur auf Dateien aus, in denen sie eingestellt werden. Falls sie in den Vorlagendateien durchgeführt werden, gelten sie für alle neuen Dateien. Innerhalb der Übungsdateien im Ordner "...\Kurs\Inv20...\Server\Templates" befinden sich bereits die veränderten Vorlagendateien.

Übung 5-2-1: Verändern der Ausrichtung des ViewCubes in Bauteil- und Präsentationsdateien

Zurzeit ist die Ausrichtung des *ViewCubes* in den standardmäßigen Vorlagendateien für Bauteile und Präsentationen "relativ ungünstig" und nicht so wie in diesen Unterlagen beschrieben. Die *Draufsicht* auf die "XY-Ebene" wird als "Vorne" bezeichnet und beim Wählen der *Ausgangsansicht* "senkrecht" ausgerichtet. Die *Y-Achse* zeigt nach "Oben". Damit (wieder) die *Z-Achse* nach "Oben" zeigt, kann (in den Vorlagendateien) folgendes durchgeführt werden:

- zuerst: Anklicken von ViewCube/Vorne (damit wird diese Ansicht für das nachfolgende Ändern voreingestellt)
- dann: ViewCube/RMT/Aktuelle Ansicht festlegen als/Oben und anschließend ViewCube/Zur Ausgangsansicht
- dann: Drehen der Ansicht mittels Freier Orbit so, dass die XY-Ebene (ungefähr) "horizontal" ausgerichtet ist
- dann: Exaktes Ausrichten des ViewCubes durch Anklicken der Ecke "Oben/Vorne/Rechts"
- dann: ViewCube/RMT/Aktuelle Ansicht als Ausgangsansicht festlegen/An Ansicht anpassen.

Eine andere Variante der Veränderung des ViewCubes wird in "Teil 3/Weitere Anzeigefunktionen/..." erläutert.

Übung 5-2-2: Verändern des Beleuchtungsstils in Bauteildateien

Zurzeit ist der Beleuchtungsstil "IBL-Vorgabe" in den standardmäßigen Vorlagendateien für Bauteile eingestellt. Dies wird z. B. in DWF-Dateien dunkler angezeigt, als bei Baugruppen, da dort "Vorgabebeleuchtung" eingestellt ist. Damit Bauteile und Baugruppen gleich dargestellt werden, kann (in den Vorlagendateien) folgendes durchgeführt werden:

• Wählen des Beleuchtungsstils Vorgabebeleuchtung (z. B. Multif./Ansicht/Darstellung/(Liste)/Vorgabebeleuchtung).

Teil 1 Bauteilkonstruktion

2. BAUTEILKONSTRUKTION

Gliederung

- Allgemeines zu Bauteilen
- Skizzen
- Skizzierte Elemente
- Platzierte Elemente
- Arbeitselemente
- Grundkörper
- Übungen

2.1 ALLGEMEINES ZU BAUTEILEN

ABSPEICHERUNG UND BESTANDTEILE EINES BAUTEILS


Ein Bauteil wird in einer Datei mit der Endung "IPT" abgespeichert. Als Standard-Vorlagendatei für ein neues Bauteil kann die Datei "Standard.ipt" verwendet werden.

Grundsätzlich besteht jede Bauteildatei aus den folgenden Bestandteilen:

- aus einem Knoten "Modellzustände"
 - zur Verwaltung mehrerer "Zustände" (Größen, Formen, ...) des Modells
- aus einem Knoten "Volumenkörper(...)"
 - zum Aufteilen des Gesamtbauteils in mehrere unabhängige "Körper"
- aus einem Knoten "Ansicht"
 - zur Verwaltung mehrerer so genannter "Ansichtsdarstellungen"
- aus einem Knoten "Ursprung"
 - ein Kreuz aus drei Ebenen, drei Achsen und einem Mittelpunkt
- aus mehreren so genannten "Elementen"
 - jedes komplexe Bauteil besteht aus einer Menge relativ einfacher Teilstücke
 - jedes dieser Teilstücke wird "Element" genannt
- aus einem so genannten Objekt "Bauteilende"
 - das "Ende des Bauteils" kann mit der Maus im Browser verschoben werden
 - alle Elemente unterhalb des "Ende des Bauteils" werden nicht mehr angezeigt.

Jedem Bauteil können folgende Eigenschaften zugeordnet werden:

- beliebige Textinformationen (z. B. zur Anzeige in der Stückliste)
 - Titel, Autor, ..., Bauteilnummer, Bezeichnung, ...
 - Benutzerdefinierte Eigenschaften
- Physikalisch (z. B. zur Massen- oder Schwerpunktberechnung)
 - Material (Dichte, ..., Darstellung), Masse, Fläche, Volumen, ...



Modell × +

+ Ursprung

01-BT_Pyramidenstumpf.ipt

+ i Volumenkörper (1)

+ [- Ansicht: Hauptansicht

+ Arbeitsebene 1 (90.00 grd zu XY Plane um

Extrusion3 (Differenz Alle)

Rundung 1 (2 mm)

Bauteilende

 $Q \equiv$

UNTERSCHEIDUNG VERSCHIEDENER ARTEN VON ELEMENTEN

Es werden folgende Arten von Elementen unterschieden:


- Skizzierte Elemente
 - werden für das erste Element (Basiselement) und andere beliebig geformte Gebilde verwendet
 - Erzeugung
 - 1. Erstellen einer Skizze
 - 2. Zeichnen und Bestimmen der Konturen der Skizze
 - 3. Erstellen des Elements
- Platzierte Elemente
 - werden für sich wiederholende Standardformen verwendet (z. B. für Rundungen oder Fasen)
 - Erzeugung
 - durch Auswahl von Flächen, Kanten oder Punkten
- Arbeitselemente (auch als Hilfselemente bezeichnet)
 - Arbeitsebenen, Arbeitsachsen, Arbeitspunkte
 - Erzeugung
 - durch Auswahl von Flächen, Kanten oder Punkten.


Bauteilkonstruktion Teil 1

Übung 1:

Nachfolgend soll ein Körper entsprechend den nebenstehenden Abbildungen erzeugt werden.

Das Ziel dieser Übung ist die Verdeutlichung der Haupt-Arbeitsschritte zur Erstellung eines beliebigen Bauteils.





Hinweis

Die Vorgehensweise in dieser Übung ist anders als sonst. Hier wird einfach auf Funktionen verwiesen, die erst in den nachfolgenden Abschnitten erläutert werden. Dies wird deshalb getan, damit der Einstieg in die Grundlagen der Bauteilkonstruktion nicht zu "theoretisch" ausfällt.


Nachfolgend wird in den anderen Abschnitten jedoch meistens zuerst die Theorie erklärt und erst danach jeweils eine kleine Übung zur Erläuterung der Theorie angeführt. Größere Übungen sind auch in reinen Übungsabschnitten vorhanden, die sich teilweise im Anschluss an die jeweiligen Theorieabschnitte befinden.

Erstellen einer neuen Bauteildatei

• Schnellzugriffsleiste/Neu: Vorlage: Standard.ipt

Erstellen des ersten Elements (Basiselements)

- 1. Erstellen der Skizze
 - Funktion: entweder: Grafikfenster/Rechte Maustaste (RMT)/Neue Skizze oder: Multif./3D Modell/Skizze/2D-Skizze starten
 - Ebene ...: Wählen der (senkrechten) XY-Ebene im Grafikfenster
- 2. Zeichnen und Bestimmen der Konturen
 - Zeichnen eines Rechtecks
 - Funktion: Multif./Skizze/Erstellen/Rechteck.../... Mitte mit zwei Punkten
 - Auswählen des Mittelpunktes
 - Anklicken des projizierten Mittelpunktes im Grafikfenster
 - Bestimmen eines Eckpunktes
 - entweder durch "exakte Eingabe": "75 Tabulator 50 Return" (dann wird das Rechteck sofort automatisch bemaßt)
 - oder durch Auswählen eines "ungefähren" Punktes (dann muss das Rechteck nachträglich bemaßt werden)
 - Bemaßen (nur notwendig, falls die "exakte Eingabe" nicht verwendet wurde)
 - Grafikf./Rechte Maustaste (RMT)/Allgemeine Bemaßung
 - zuerst: Anklicken einer Kante des Rechtecks
 - dann: Anklicken der Position der Maßlinie
- 3. Erstellen des Elements
 - Verlassen der Skizze: Grafikfenster/Rechte Maustaste (RMT)/2D-Skizze beenden
 - Verändern der Ansicht
 - Grafikfenster/RMT/Ausgangsansicht (F6)
 - Erstellen einer Extrusion
 - Grafikfenster/RMT/Extrusion
 - Ausgangsgeometrie
 - Profil: automatisch
 - Verhalten
 - Richtung: nach oben
 - Abstand: 35
 - Erweiterte Eigenschaften
 - Verjüngung: -10



enden

(die Abbildungen in dieser
Übung wurden mit dem

Visuellen Stil "Drahtkörper mit


Rechteck

---- Punkt

Rechteck Zwei Punkte


Rechteck

Rechteck Mitte mit zwei Punkten



Hinweis

Nachfolgend wird davon ausgegangen, dass die Ausrichtung des *ViewCubes* entsprechend den Angaben im Abschnitt "*Einführung/Grundlegende Einstellungen*" angepasst wurde.




Teil 1 Bauteilkonstruktion

Speichern der neuen Bauteildatei

• Schnellzugriffsleiste/Speichern

- Unterordner: 1_Teil1

- Dateiname: 01-BT_Pyramidenstumpf.ipt



Hinweis: Wann sollte eine Bauteildatei gespeichert werden?

Eine Bauteildatei kann z. B. nach Erstellung des ersten Elements erstmalig gespeichert werden. Anschließend sollte eine Bauteildatei oder auch eine beliebig andere Datei in regelmäßigen Abständen wiederholt gespeichert werden.


Hinweis: Unterschiedliche Möglichkeiten zum Aufruf von Funktionen


In der obigen Beschreibung wurden verschiedene Möglichkeiten zum Aufruf von Funktionen aufgelistet. So können Funktionen oder Optionen z. B. aus der *Schnellzugriffsleiste*, der *Multifunktionsleiste*, dem *Grafikfenster*, dem *Markierungsmenü* oder den *Mini-Werkzeugkästen* aufgerufen werden.

Falls Sie nicht mehr genau wissen, was mit diesen Begriffen gemeint ist, sollten Sie diesbezüglich noch einmal im Abschnitt "Aufruf von Funktionen" im Kapitel "Einführung" nachlesen.

Erstellen einer "schrägen" dreieckigen Durchbohrung

- 1. Erstellen der Skizze
 - zuerst: Anklicken der "linken, schrägen" Fläche
 - dann: Anklicken der Schaltfläche "Skizze erstellen"
- 2. Zeichnen und Bestimmen der Konturen
 - Wechseln der Ansicht
 - es wird automatisch in eine Draufsicht auf die Skizze gewechselt (falls die Option *Multif./Extras/.../Anwendungsoptionen/Ausrichten nach Skizzierebene bei Erstellung und Bearbeitung der Skizze* eingeschaltet ist (Vorgabe))
 - Zeichnen eines Dreiecks entsprechend der rechten Abbildung (ohne genaue Eingabe von Werten)
 - Funktion: *Grafikfenster/RMT/Linie erstellen*
 - Bestimmen des Dreiecks relativ zum autom. projizierten Mittelpunkt
 - Funktion: *Multif./Skizze/Abhängig machen/... Vertikal* (die Reihenfolge der Auswahl der Punkte ist egal)
 - 1. Punkt: automatisch projizierter Mittelpunkt
 - 2. Punkt: entweder: obere "Spitze" (Endpunkt) des Dreiecks oder: Mittelpunkt der horizontalen Linie
 - Bemaßen des Dreiecks
 - Funktion: Grafikfenster/RMT/Allgemeine Bemaßung
 - Lineare Bemaßungen
 - zuerst Anklicken von ein oder zwei Kanten/Punkten; dann Anklicken der Maßlinienposition
 - Winkelbemaßungen
 - zuerst Anklicken zweier Kanten; dann Anklicken der Maßlinienposition
- 3. Erstellen des Elements
 - Verlassen der Skizze
 - Funktion: Grafikfenster/RMT/2D-Skizze beenden
 - beim Verlassen einer Skizze wird standardmäßig automatisch in die "Ausgangsansicht" gewechselt (falls diese Option (siehe oben) eingeschaltet ist)
 - Erstellen einer Extrusion
 - Funktion: Grafikfenster/RMT/Extrusion
 - Profil: automatisch (oder in das Dreieck klicken)
 (falls die falsche Fläche gewählt wurde, kann dies durch Drücken der Strg- oder Shift-Taste und gleichzeitiges Anklicken der jeweiligen Fläche rückgängig gemacht werden)
 - Verhalten: nach hinten, Durch alle
 - Ausgabe: Ausschneiden








Bauteilkonstruktion Teil 1

Bearbeiten der dreieckigen Durchbohrung

- Verändern einer bestehenden Bemaßung
 - Browser/Extrusion2/RMT/Bemaßungen anzeigen
 - von "7" auf "12" (mittels *Doppelklick* auf der Bemaßung)
 - Schnellzugriffsleiste/Lokale Aktualisierung








- Aufruf der Funktion
 - entweder: Browser/Extrusion2/Element bearbeiten (Doppelklick)
 - oder
 - zuerst im Grafikfenster eine Innenfläche der dreieckigen Aussparung anklicken
 - dann Auswählen der Schaltfläche "*Extrusion bearbeiten*" (linkes Symbol in der nachfolgenden Abbildung)
- Durchführen der Änderung
 - Verhalten: nach vorn, Abstand: 10
 - Ausgabe: Verbinden




- Schnellzugriffsleiste/Rückgängig ...
- Verändern einer Skizze
 - Aufruf der Funktion
 - entweder: durch Aufruf über den Browser
 - entweder Browser/Extrusion2/Skizze bearbeiten
 - oder Browser/Extrusion2/Skizze2/Skizze bearbeiten (Doppelklick)
 - oder: durch Aufruf über eine Schaltfläche im Grafikfenster
 - zuerst im Grafikfenster eine Innenfläche der dreieckigen Aussparung anklicken
 - dann Auswählen von "Skizze bearbeiten" (2. Symbols von links)
 - Durchführen der Änderung
 - Löschen der rechten Winkelbemaßung: "60"/Löschen
 - Hinzufügen einer Vertikalbemaßung: "18"
 - Beenden der Bearbeitung der Skizze
 - entweder: Multifunktionsleiste/Skizze/Beenden/Skizze fertig stellen
 - oder: Grafikfenster/RMT/2D-Skizze beenden
 oder: Schnellzugriffsleiste/Lokale Aktualisierung



Erstellung einer "horizontalen" rechteckigen Durchbohrung

- 1. Erstellen der Skizze (und zuvor einer Arbeitsebene)
 - Grafikfenster/RMT/Arbeitsebene
 - es muss eine Arbeitsebene erstellt werden, da die nächste Skizze nicht auf einer schrägen, sondern auf einer senkrechten Ebene erstellt werden soll
 - Auswahl von Objekten (die Reihenfolge ist egal)
 - zuerst die rechte/untere Körperkante
 - dann die obere Körperfläche (oder besser: *Browser/.../Ursprung/XY-Ebene*)
 - dann Eingabe des Winkels: 90 (ist bereits die Vorgabe)
 - Erstellen der Skizze
 - zuerst: Anklicken der zuvor erstellten Arbeitsebene
 - dann: Wählen der Schaltfläche "Skizze erstellen"



Teil 1 Bauteilkonstruktion

2. Zeichnen und Bestimmen der Konturen

- Wechseln der Ansicht
 - standardmäßig wird automatisch in eine Draufsicht gewechselt
- Grafikfenster/RMT/Rechteck durch zwei Punkte
 - linke, untere Ecke: ungefähr entsprechend der Abbildung
 - rechte, obere Ecke: "10 Tabulator 10 Return"
- Bemaßen des Rechtecks
 - Funktion: Grafikfenster/RMT/Allgemeine Bemaßung
 - allgemein bei allen Bemaßungen
 - zuerst Anklicken von ein oder zwei Skizzenobjekten, Kanten, Scheitelpunkten oder Arbeitselementen
 - dann Anklicken der Maßlinienposition
 - speziell für die Bemaßungen "12,5" und "23"
 - die vertikale Bemaßung "12,5" kann z. B. vor der Bemaßung "23" erstellt werden
 - dann kann der "linke" Endpunkt der unteren Linie, die durch das automatische Projizieren der Kante erzeugt wurde, für die Bemaßung "23" verwendet werden
 - oder die untere *Linie* kann manuell (aus der unteren *Kante*) mit der Funktion *Geometrie projizieren* erzeugt werden

3. Erstellen des Elements

- Verlassen der Skizze
 - Funktion: Grafikfenster/RMT/2D-Skizze beenden
- Wechseln der Ansicht
 - standardmäßig wird automatisch zur "Ausgangsansicht" gewechselt
- Erstellen einer Extrusion
 - Funktion: *Grafikfenster/RMT/Extrusion*
 - Profil: Viereck (wird automatisch gewählt)
 - Verhalten: nach links, Durch alle
 - Ausgabe: Ausschneiden
- Ausschalten der Arbeitsebene
 - entweder: *Browser/Arbeitsebene1/RMT/Sichtbarkeit/Aus*
 - oder: Grafikfenster/Arbeitsebene1/RMT/Sichtbarkeit/Aus

Erstellen einer Rundung (Platziertes Element)

- Abrunden aller Innenkanten
 - Funktion: *Grafikfenster/RMT/Rundung*
 - Typ: Kantensatz mit konstantem Radius (Vorgabe)
 - Auswahlpriorität (in der rechten Werkzeugpalette): Elemente
 - dann innerhalb beider Aussparungen anklicken
 - Radius: 2 (Vorgabe).

2.2 SKIZZEN


2.2.1 VERWALTEN VON SKIZZEN


ERSTELLEN, BEENDEN UND AKTIVIEREN EINER SKIZZE


Eine Skizze besteht aus den folgenden Bestandteilen:


- einer Skizzierebene und einem Skizzenkoordinatensystem
 - 2D-Skizzengeometrie (ein oder mehrere offene oder geschlossene Konturen)
 - eine Kontur ist ein Objekt innerhalb einer Skizze, die aus Linien, Bögen, Ellipsen oder Splines besteht
 - man benötigt mindestens eine geschlossene Kontur, um einen Körper zu erstellen (und nicht nur eine Fläche)
- Bemaßungen und 2D-Abhängigkeiten.

Das Erzeugen des Inventor-Objekts "Skizze" kann mittels der Funktion 2D-Skizze starten durchgeführt werden. Die Funktion kann z. B. über die Multifunktionsleiste/3D-Modell/Skizze oder das Markierungsmenü oder die Mini-Werkzeugkästen aufgerufen werden. Nach dem Aufruf wird zur Bestimmung einer so genannten "Skizzierebene" aufgefordert, auf der die 2D-Geometrie abgelegt wird. Anschließend wird ein Skizzen-Koordinatensystem automatisch innerhalb der Skizzierebene ausgerichtet.









33

Bauteilkonstruktion Teil 1

Die Erzeugung der ersten Skizze innerhalb eines Bauteils hängt von der *Option Multif./Extras/Optionen/ Anwendungsoptionen/Bauteil/Skizze beim Erstellen eines neuen Bauteils* in folgender Art und Weise ab:

- falls die Option "Keine neue Skizze" ausgewählt ist (Vorgabe)
 - dann wird nach der Erstellung eines neuen Bauteils keine Skizze automatisch erzeugt
 - nach dem manuellen Aufruf der Funktion "2D-Skizze starten" werden die Ebenen und Achsen des Ursprungs automatisch angezeigt und der Anwender kann (muss) eine dieser Ebenen auswählen
- falls die Option "Skizze auf XY-Ebene" (oder "Skizze auf ... Ebene") ausgewählt ist
 - dann wird nach der Erstellung eines neuen Bauteils automatisch eine Skizze auf der jeweiligen Ebene erzeugt.

Innerhalb einer Skizze kann folgendes durchgeführt werden:

- Erstellen und Bearbeiten von Skizzengeometrie: dies wird nachfolgend erläutert
- Bestimmen der Skizze mittels Bemaßungen oder 2D-Abhängigkeiten: dies wird nachfolgend erläutert
- Verändern der Lage und der Drehung des Skizzen-Koordinatensystems (außerhalb der Skizze)
 - Funktion: Koordinatensystem bearbeiten (siehe "Teil 2/Spezialgebiete/.../Skizzenkoordinatensystem")
 - teilweise notwendig; z. B. beim Kopieren und Einfügen von Skizzen oder wenn "Fehlermeldungen erscheinen".

Ob in einer Skizze automatisch neue Skizzengeometrie aus bestehenden Bauteilkanten erzeugt wird, hängt von folgenden Optionen aus *Multifunktionsleiste/Extras/Optionen/Anwendungsoptionen/Skizze* ab:

- Modellkanten für Skizzenerstellung und -bearbeitung automatisch projizieren
 - falls Ein (Vorgabe = Aus), wird neue Skizzengeometrie automatisch aus den Kanten derjenigen Bauteilfläche erzeugt, welche zum Erstellen der Skizze ausgewählt wurde (falls keine Arbeitsebene gewählt wurde)
 - da dabei oft "zu viele" Kanten projiziert werden, sollte diese Option besser ausgeschaltet bleiben
- Modellkanten bei Erstellung von Kurven automatisch projizieren
 - falls Ein (Vorgabe), kann neue Skizzengeometrie "fast" automatisch dadurch erzeugt werden, dass beim Erstellen neuer Geometrie der Cursor über bestehende Bauteilkanten bewegt wird; auf der dadurch in die aktuelle Skizzierebene projizierten Geometrie kann dann nachfolgend neue Geometrie erstellt werden
 - da auch dabei oft "zu viele" Kanten projiziert oder Abhängigkeiten erstellt werden, kann es teilweise besser sein, auch diese Option auszuschalten; dann müssen aber alle *Kanten* und *Punkte* manuell projiziert werden.

Skizziergeometrie, welche durch eine der obigen Methoden erzeugt wurde, wird auch als Referenzgeometrie bezeichnet.

Das Beenden der Bearbeitung einer Skizze kann z. B. auf folgende unterschiedliche Arten erfolgen:

- mittels Grafikfenster/RMT/2D-Skizze beenden: das so genannte Markierungsmenü wird verwendet
- mittels Multifunktionsleiste/Skizze/Beenden/Skizze fertig stellen
- durch das Erzeugen eines Elements über ein Tastaturkürzel (z. B. "E" für "Extrusion")
- oder mittels Schnellzugriffsleiste/Zurück
 - dies ist erst nach dem Einschalten des Symbols Zurück in der Schnellzugriffsleiste möglich
 - nach Einführung der Markierungsmenüs wird diese Variante jedoch im Allgemeinen nicht mehr benötigt.

Nach dem Beenden einer Skizze ist es oft notwendig, diese erneut zu bearbeiten. Dazu muss die Skizze wieder aktiviert werden. Dies ist auf folgende Arten möglich:

- durch Aufruf über den Browser
 - entweder: über Browser/Skizze.../Skizze bearbeiten oder Doppelklick
 - oder: über Browser/Element.../Skizze bearbeiten
- durch Aufruf über einen Mini-Werkzeugkasten im Grafikfenster
 - zuerst im Grafikfenster eine Bauteilfläche anklicken und dann Auswählen des Symbols "Skizze bearbeiten"
- durch Aufruf der Funktion 2D-Skizze starten und dem Auswählen einer bestehenden Skizze im Browser
 - Achtung: es darf vor oder nach dem Aufruf der Funktion keine Ebene angeklickt werden, da sonst nicht eine bestehende Skizze bearbeitet, sondern eine neue Skizze erstellt wird.

Zusätzlich können mit einer Skizze folgende Aktionen durchgeführt werden:

- Ausleuchten derjenigen Bauteilfläche oder Arbeitsebene im Grafikfenster, auf welcher eine Skizze erstellt wurde
 mittels Browser/(Auswählen einer Skizze)/RMT/Eingabe anzeigen
- Wiederverwenden einer Skizze (für ein zweites Element oder ein beliebig weiteres Element) (die *Sichtbarkeit* der Skizze wird automatisch eingeschaltet; muss abschließend manuell ausgeschaltet werden)
 - entweder: mittels Browser/(Auswählen einer Skizze)/RMT/Skizze wieder verwenden
 - oder: mittels Browser/(Auswählen einer Skizze)/Ziehen mit der linken Maustaste vor "sein" Element
- Ausschalten der Wiederverwendung einer Skizze (Freigabe aufheben)
 - die *Wiederverwendung* einer Skizze kann mittels der Funktion *Freigabe aufheben* ausgeschaltet werden, solange die Skizze nur von einem Element verwendet wird.

GRUNDREGELN FÜR DAS ERSTELLEN VON SKIZZEN

Bei der Erstellung von Skizzen sollte folgendes beachtet werden:

- Beginnen mit der "Hauptansicht"
 - diejenige Ansicht, welche die Form des Bauteils am besten beschreibt, sollte die erste Skizze bilden
- Einfache Skizzenformen erzeugen (siehe auch der nachfolgende Hinweis)
 - Zerlegen einer komplexen Gesamtform in mehrere einfache Teilformen
 - Grundlegendes Prinzip der Erstellung von Elementen und der dafür notwendigen Konturen (Skizzen)
 - zuerst sollte die Kontur des "Rohteils" erstellt werden (Platte, Zylinder, ...)
 - danach können Schritt für Schritt die Konturen der verschiedenen "Bearbeitungen" hinzugefügt werden (mit jeweils separaten Skizzen (Konturen) und Elementen)
- Rundungen und Fasen nicht in die Skizzenform einbeziehen
 - Rundungen und Fasen sollten (meistens, abschließend) als Platzierte Elemente erzeugt werden
- die Skizze des ersten Elements sollte bezüglich des Elements Ursprung ausgerichtet werden
 - bei einfachen "Platten" oder "Zylindern" meistens mittig um den Ursprung
 - dann können die Arbeitselemente (des Elements Ursprung) sowohl in der Bauteil- als auch in der Baugruppenkonstruktion "günstig" ausgenutzt werden.

2.2.2 ERSTELLEN UND BEARBEITEN VON SKIZZENGEOMETRIE

ERSTELLUNG VON SKIZZENGEOMETRIE DURCH ZEICHNEN VON KONTUREN

Zur Erstellung von Skizzengeometrie können folgenden Funktionen verwendet werden:

- Linie, Spline (siehe "Teil 3/Splines und Flächenmodellierung")
- Kreis durch Mittelpunkt, Tangentialkreis, Ellipse
- Bogen durch drei Punkte, Tangentialbogen, Bogen durch Mittelpunkt
- Rechteck durch zwei Punkte, Rechteck durch drei Punkte, ... Mitte mit zwei Punkten, ... Mitte mit drei Punkten
- (gerades) Langloch Mitte zu Mitte, Langloch Gesamt, Langloch Mittelpunkt
- (bogenförmiges) Langloch Bogen durch drei Punkte, ... Bogen durch Mittelpunkt
- Rundung, Fase, Punkt, Mittelpunkt (meistens für Bohrungen), Polygon.













Im Allgemeinen ist die Erstellung von komplexen Konturen "anfangs" nicht zu empfehlen

Wie zuvor bereits erwähnt, sollten in der Parametrik komplexe Gesamt-Konturen in einfache Teil-Konturen zerlegt werden. Deshalb wird nachfolgend auch nicht "besonders intensiv" auf die Verwendung der obigen Zeichnungsfunktionen eingegangen. Mehrere Beispiele für das Erstellen von relativ einfachen Skizzen in der Parametrik befinden sich im Abschnitt "Übungen" am Ende dieses Kapitels.

Unabhängig davon kann es aber "später" empfehlenswert sein, komplexere Konturen und Skizzen zu erstellen. Einerseits weil in diesen die Gesamtkontur eines Bauteils einfacher zu verstehen und zu bearbeiten ist und andererseits weil man "später" genügend Erfahrung hat, um solche Konturen und Skizzen zu verwalten.

Übung 2-2-1:

Erstellen Sie eine neue Bauteildatei und führen Sie folgendes aus:

- Erstellen einer neuen Skizze: Funktion: Grafikfenster/RMT/Neue Skizze
 - Ebene ...: Wählen Sie die (vertikale) XY-Ebene im Grafikfenster aus
- Erstellen eines Rechtecks mit der Option Mitte mit zwei Punkten (siehe auch "Übung 1")
 - Funktion: Multif./Skizze/Erstellen/Rechteck.../... Mitte mit zwei Punkten
 - Anklicken des projizierten Mittelpunktes im Grafikfenster Mittelpunkt ...:
 - einen beliebigen anderen Punkt (die Größe ist jetzt nicht wichtig) Ecke ...:
- Erstellen einer Linie, eines Kreises und einer Ellipse
 - z. B. eine schräge Linie Linie:
 - Kreis durch Mittelpunkt: Zentrum des Kreises: z. B. im oberen Endpunkt der Linie
 - Ellipsenmittelpunkt: z. B. im unteren Endpunkt der Linie Ellipse:
 - dann ein Punkt auf einer Achse der Ellipse und ein Punkt auf der Kontur der Ellipse





- Erstellen von "Linien mit Bögen"
 - Linie mit tangentialem Bogen
 - zuerst: eine Linie von unten nach oben zeichnen (2 x anklicken)
 - dann: im oberen Endpunkt der Linie (nochmals) anklicken und gedrückt halten
 - dann: nach oben (in tangentialer Richtung) und nach rechts ziehen
 - dann: nach 180° loslassen und die Linie beliebig fortsetzen
 - Linie mit lotrechtem Bogen
 - zuerst: eine Linie von unten nach oben zeichnen (2 x anklicken)
 - dann: im oberen Endpunkt der Linie (nochmals) anklicken und gedrückt halten
 - dann: nach rechts (in lotrechter Richtung) und nach unten ziehen
 - dann: nach 90° loslassen und die Linie beliebig fortsetzen
- Erstellen von Langlöchern
 - Langloch Mitte zu Mitte: beide "Mittelpunkte" und "Breite"
 - Langloch Gesamt: beide "Endpunkte" und "Breite"
 - Langloch Mittelpunkt: "Mittelpunkt" und "Breite"
 - Langloch Bogen durch drei Punkte
 - Mittelpunktbogenstart: beliebig
 - Mittelpunktbogenende (Abstand, Winkel): 60 *Tabulator* 30 *Return*
 - Punkt auf dem Mittelpunktbogen (Radius): 40 Return
 Punkt auf Langloch (Breite): 15 Return
 - Langloch Bogen durch Mittelpunkt
 - Mittelpunkt des Mittelpunktbogens: beliebig
 - Startpunkt für Mittelpunktbogen (Radius, Winkel): 40 Tabulator 150 Return
 - Endpunkt des Mittelpunktbogens (Winkel): 95 Return
 - Punkt auf Langloch (Breite): 15 Return
- Erstellen eines Rechtecks durch zwei Punkte, eines Bogens und einer Rundung
 - Rechteck durch zwei Punkte: "normal"
 - Bogen durch drei Punkte
 - erster Endpunkt, zweiter Endpunkt, dann Punkt auf dem Bogen
 - *Rundung*: Radius=2
 - Gleichheitszeichen markiert (ein nachfolgender Radius wird dem vorhergehenden mit einer Abhängigkeit *Gleich* verbunden)
- Erstellen eines Polygons
 - Typ: z. B. *Eingezeichnet* (falls es keine vorgegebene "Außenkontur" gibt, ist der Typ egal)
 - Anzahl der Seiten: 6
 - Hinweis: das Polygon ist noch nicht horizontal oder vertikal ausgerichtet.





www.armin-graef.de

15

_~150,00

ERSTELLUNG VON SKIZZENGEOMETRIE DURCH MANUELLES PROJIZIEREN VON GEOMETRIE

Neben dem Zeichnen von Konturen kann eine Skizzengeometrie auch dadurch erzeugt werden, dass bestehende Skizzen-Konturen, Kanten oder Hilfselemente des gleichen oder eines anderen Bauteils in die aktuelle Skizze projiziert werden. Dafür steht die Funktion *Geometrie projizieren* zur Verfügung. In den nachfolgenden Abschnitten wird auf die Verwendung dieser Funktion näher eingegangen.



Hinweis

36

In "Teil 2" werden auch die Funktionen "Abwicklung projizieren" und "Schnittkanten projizieren" beschrieben.

BEARBEITEN VON SKIZZENGEOMETRIE

Zur Bearbeitung von Skizzengeometrie können folgenden Funktionen verwendet werden:

- Dehnen, Stutzen, Verschieben, Drehen
- Spiegeln, Rechteckige Anordnung, Runde Anordnung, Versatz
- Trennen, Kopieren, Skalieren, Strecken
- Löschen (Entf-Taste oder RMT/Löschen)

Basiskurs/Inv2022



Hinweis: Bedeutung der Bearbeitungsfunktionen von Skizzen in der Parametrik

Obwohl nachfolgend jede der obigen Bearbeitungsfunktionen kurz an einem Beispiel erklärt wird, spielen diese Funktionen in der Parametrik eine bedeutend geringere Rolle als in der Nicht-Parametrik.

"Wirklich notwendig" ist nur die Funktion *Löschen*. Alle anderen Funktionen werden (anfangs) nicht unbedingt benötigt und können (anfangs) auch übersprungen werden.

Übung 2-2-2 1:

Öffnen Sie im Unterordner BT_Bauteilkonstruktion die Datei 01-BT2-2-2_1.ipt.

Aktivieren Sie die vorhandene Skizze und bearbeiten Sie die Konturen, wobei Sie folgendes beachten:

	Vorher	Nachher
 links/oben Dehnen rechts/oben Stutzen 		
 links/unten Verschieben rechts/unten Drehen 45°, ohne Kopieren 60°, mit Kopieren 	①	

Hinweis: Dynamisches Dehnen oder Stutzen

Einerseits kann zum *Dehnen* oder *Stutzen* auf ein oder mehrere Skizzenobjekte geklickt werden. Andererseits kann jedoch auch die linke Maustaste gedrückt gehalten werden und der Cursor einfach über die Objekte bewegt werden.

Testen Sie auch folgende Funktionen:

- "unexaktes" Verschieben
 - Beenden einer möglicherweise noch aktiven Funktion (ESC-Taste)
 - Markieren der gewünschten Objekte
 - einzelne Objekte
 - Anklicken der Objekte (mit der SHIFT- oder STRG-Taste für mehrere Objekte oder zum Entfernen)
 - alle Objekte, die vollständig in einem Rechteck liegen
 - Aufziehen eines Rechtecks von links nach rechts
 - alle Objekte, die teilweise in einem Rechteck liegen
 - Aufziehen eines Rechtecks von rechts nach links
 - Anklicken und Ziehen der Objekte an eine neue Stelle
- Löschen
 - Beenden einer möglicherweise noch aktiven Funktion (ESC-Taste)
 - Markieren der gewünschten Objekte und Drücken der Entfernungstaste oder RMT/Löschen.

Übung 2-2-2_2:


Öffnen Sie die Datei 01-BT2-2-2_2.ipt.

Aktivieren Sie die vorhandene Skizze und bearbeiten Sie die Konturen, wobei Sie folgendes beachten:

	Vorher	Nachher
 Versatz bestehende Kontur anklicken bewegen Sie den Cursor (nach innen) und geben Sie z. B. den Wert "3" ein 		
 Spiegeln Auswahl: linke Kontur Spiegelachse: vertikale Linie Spiegeln × Auswählen		


Rechteckige Anordnung

- Erstellen einer Rechteckigen Anordnung
 - Geometrie: linkes/unteres Rechteck
 - Richtung 1: horizontale Kante
 - Anzahl: 3 Intervall: 8
 - Richtung 2: vertikale Kante
 - Anzahl: 4 Intervall: 5
 - Unterdrücken
 - beide mittleren Rechtecke (verändern des Linientyps zu Gestrichelt (sind außerhalb der Skizze nicht sichtbar))
 - Assoziativ/Ein (Vorgabe)
 - die "neuen Objekte" werden aktualisiert, wenn das
 - "Originalobjekt" geändert wird und sie können selbst nicht bearbeitet werden
 - Eingepasst/Aus (Vorgabe)
 - der Abstand wird zwischen den einzelnen Objekten gemessen und definiert nicht die Gesamtausdehnung
- Bearbeiten einer Rechteckigen Anordnung
 - Verändern eines Abstandes
 - "8"/Doppelklick/"6"
 - Verändern der Größe der Konturen
 - mit der Maus eine beliebige, vertikale Linie ziehen
 - Bearbeiten der Anordnung und Ausschalten der Assoziativität (rechte Maustaste)
 - beliebige Linie wählen/Anordnung bearbeiten
 - Assoziativ/Aus
 - Verändern zweier Konturen
 - rechts/oben: mit der Maus ziehen
 - links/oben: löschen
- Erstellen einer Polaren Anordnung
 - Geometrie: unteren Doppelkreis
 - Achse: oben drüber liegenden Punkt
 - *Anzahl*: 8 - *Winkel*: 360
 - andere Optionen: wie bei Rechteckiger Anordnung.



X





П

Übung 2-2-2_3:

Öffnen Sie die Datei 01-BT2-2-2_3.ipt.

Aktivieren Sie die vorhandene Skizze und bearbeiten Sie die Konturen, wobei Sie folgendes beachten:

	Vorher	Nachher
 Trennen die Maus über die untere Kontur bewegen wenn ein Kreuz angezeigt wird (Schnittpunkt), jeweils anklicken (damit wird die Linie geteilt) dann die Funktion beenden (ESC-Taste) zur grafischen Anzeige der Trennung kann der m zuerst auswählen des mittleren Liniensegment dann wählen von Multif./Skizze/Format/Konst Kopieren 	ts	
 Auswahl: oberer Kreis Basispunkt: Mittelpunkt des Kreises Endpunkt: jeweils der Endpunkt einer Linie 		
 Skalieren Auswahl: die gesamte Kontur Basispunkt: Mittelpunkt des Bogens Bemaßungen "lockern": Ja Skalierungsfaktor: 0,5/Return oder Anwenden 	5 8 8	2,5

Strecken

- Auswahl: die "linke" Kontur bis etwas zur

Mitte der Nut (von rechts nach links ein Rechteck aufziehen)

- Basispunkt: beliebig

(z. B. linker/oberer Endpunkt)

- Bemaßungen "lockern" ...: Ja


- Abhängigkeiten "entfernen" ...: Ja


Präzise Eingabe: Ein

- Präzises Delta: Ein (innerhalb der Dialogbox *Präzise Eingabe*)

- X: -3 Y: 0

- Abschluss: mit der linken Maustaste im Grafikbereich anklicken.





TYP DER SKIZZENGEOMETRIE: NORMAL, KONSTRUKTION, MITTELLINIE, MITTELPUNKT DER BOHRUNG

Neben der Form und Größe kann jeder 2D-Geometrie auch ein so genannter "Typ" zugeordnet werden, der die grundsätzlichen Eigenschaften eines Objekts bestimmt. Einerseits wird ein solcher Typ während der Erstellung eines Objekts in Abhängigkeit der Voreinstellungen vergeben. Andererseits kann der Typ eines Objektes auch nachträglich verändert werden.

Zur Voreinstellung und zur Bearbeitung des Typs einer Skizzengeometrie können die Symbole in *Multif./Skizze/Format* genutzt werden. Zum Bearbeiten kann auch das *Markierungsmenü* verwendet werden (*Grafikfenster/RMT/...*). Es muss folgendes beachtet werden:

- Voreinstellung eines Typs (der für alle nachfolgenden Objekte gilt)
 - zuerst Auswählen eines Typs (zuvor kein Objekt markieren); dann Erstellen von Objekten
- Verändern (Bearbeiten) des Typs von ein oder mehreren Objekten
 - zuerst die zu verändernden Objekt auswählen; dann den neuen Typ auswählen (Multif./... oder .../RMB/...).

Es werden folgende Typen unterschieden:

- Normal (Vorgabe-Typ für Konturen in einer neuen Skizze)
 - weder das Symbol Konstruktion noch das Symbol Mittellinie ist gewählt
 - kann zur Elementbildung verwendet werden
- Konstruktion (auch Hilfslinie genannt)
 - kann nicht zur Elementbildung genutzt werden
 - kann z. B. zum Bestimmen oder Bemaßen komplexerer Konturen verwendet werden




- Mittellinie
 - kann einem Objekt mit dem Typ Normal oder Konstruktion zugeordnet werden
 - wird z. B. für folgende Zwecke verwendet:
 - zur automatischen Auswahl als Drehachse bei der Elementbildung durch Drehung
 - zur (symmetrischen) Durchmesserbemaßung
- Kreuz oder Punkt
 - für Objekte die mit der Funktion Punkt, Mittelpunkt erzeugt werden
 - mit dem nebenstehenden Symbol kann festgelegt werden, ob ein "dünnes" *Kreuz* (Vorgabe) oder ein "dicker" *Punkt* erstellt wird
 - Objekte vom Typ "*Kreuz*" (*Mittelpunkt*) werden bei einem nachfolgenden Aufruf der Funktion *Bohrung* automatisch ausgewählt.



Übung 2-2-3:

Öffnen Sie die Datei 01-BT2-2-3.ipt, aktivieren Sie die Skizze und führen Sie folgendes aus:

- Analysieren der Objekte in der vorhandenen Skizze
 - Objekte vom Typ *Normal*
 - die Linien und der Bogen der geschlossenen Kontur
 - Objekte vom Typ Mittellinie
 - linke senkrechte Linie
 - günstig für Durchmesserbemaßung
 - Objekte vom Typ Konstruktion
 - schräge Linie (Hilfslinie zur Bemaßung)
 - notwendig für die ausgerichtete Bemaßung
- Ausschalten der Sichtbarkeit der vorhandenen Skizze
 - [Skizze1/Sichtbarkeit/Aus]



Erstellen einer neuen Skizze

Funktion: {*Neue Skizze*}: Ebene: [*Ursprung/XY-Ebene*] Erstellen mehrerer Objekte

Linie: 2 x (Typ: Normal)

1 x (Typ: *Mittelpunkt* ("dünnes" *Kreuz*)) Punkt:

Verändern des Typs der Objekte

Obere Linie: Konstruktion Untere Linie: Mittellinie Punkt: Mittelpunkt/Aus (Typ: Skizzierpunkt ("dicker" Punkt)).

Hinweis: Weiterer Typ der Skizzengeometrie

Zusätzlich zu den oben angesprochenen Typen gibt es noch den so genannten Typ "Referenz". Ein Objekt vom Typ Referenz kann entweder manuell (durch Aufruf der Funktion Geometrie projizieren) oder automatisch (z. B. durch Projizieren des Mittelpunkts in eine neue Skizze) erstellt werden.

Einerseits wird die Verwendung von projizierten Geometrien nachfolgend in mehreren Abschnitten beschrieben. Andererseits werden die unterschiedlichen Arten von projizierten Geometrien besonders im Abschnitt "Automatische Erzeugung der Adaptivität" im Kapitel "Teil 2/Bauteilkonstruktion" genauer erläutert.

Hinweis: Skizzeneigenschaften (Farbe, Linientyp, Linienstärke)

Ebenfalls zusätzlich können einer Skizzengeometrie auch eine spezielle Farbe, ein spezieller Linientyp und eine spezielle Linienstärke zugeordnet werden. Dies wird im Kapitel "Teil 2/Spezialgebiete" beschrieben.

Hinweis: "Typen der Skizzengeometrien" und "Linientypen der Skizzeneigenschaften"

In diesen Unterlagen wird zwischen "Typen der Skizzengeometrien" (z. B. "Konstruktion") und "Linientypen der Skizzeneigenschaften" (z. B. "Gestrichelt") unterschieden. Im Inventor-Hilfesystem werden beide Arten als "Linientypen" bezeichnet.

2.2.3 ALLGEMEINES ZUM BESTIMMEN VON SKIZZEN

BESTIMMEN ODER NICHT-BESTIMMEN VON SKIZZEN

Hinsichtlich des Bestimmens von Skizzen mittels Bemaßungen oder 2D-Abhängigkeiten gilt folgendes:

- Skizzen sollten (fast) immer vollständig bestimmt werden
 - nur wenn alle Skizzen vollständig bestimmt sind, kann z. B. beim Ändern einer Bemaßung genau vorhergesagt werden, wie sich das Bauteil verhalten wird
 - falls die Größe einer Kontur am Anfang einer Konstruktion noch nicht bekannt ist, kann dies später festgelegt werden, wobei dies aber am Ende einer Konstruktion auf jeden Fall durchgeführt werden sollte
- Skizzen dürfen nicht vollständig bestimmt werden, falls sie sich entsprechend anderen Teilen ändern sollen
 - in diesen Fällen muss die Skizze (und Element und Teil) "Adaptiv" gesetzt werden und durch entsprechende 3D-Abhängigkeiten bestimmt werden (siehe Kapitel "Teil 2/Bauteilkonstruktion" und "Teil 3/Adaptivität")
 - die "Adaptivität" sollte nur von "sehr erfahrenen" Anwendern genutzt werden oder besser Achtung: überhaupt nicht verwendet werden (besser sind z. B. "Mehrteilige Volumenkörper").

HILFSMITTEL ZUR ANZEIGE DER BESTIMMTHEIT/UNBESTIMMTHEIT VON SKIZZEN

Es stehen folgende Hilfsmittel zur Anzeige der Bestimmtheit/Unbestimmtheit von Skizzen zur Verfügung:

- die Farbe der Skizzengeometrie
 - falls ein Objekt innerhalb einer Skizze vollbestimmt wird, ändert es seine Farbe
- die Anzahl der noch fehlenden Bemaßungen oder Abhängigkeiten
 - wird rechts/unten in der Statuszeile angezeigt

4 Bemaßungen oder Abhängigkeiten erforderlich

- die Anzeige der Freiheitsgrade
 - zum Ein- oder Ausschalten der Freiheitsgrade in einer Skizze kann folgendes getan werden
 - entweder: RMT/Alle Freiheitsgrade anzeigen (ausblenden)
 - oder: Anklicken des Symbols in der Statuszeile (rechtes Bild)
 - alle Punkte oder Segmente, an denen solche Freiheitsgrade angezeigt werden, müssen noch mit Bemaßungen oder Abhängigkeiten versehen werden (bis keine Symbole mehr angezeigt werden)



falls eine Skizze voll bestimmt ist, wird eine "Fixiernadel" dem normalen Skizzensymbol im Browser hinzugefügt (entsprechend dem Bild auf der rechten Seite).






VERWENDUNG DER EXPONIERTEN ANZEIGE AM CURSOR BEI DER ERSTELLUNG VON KONTUREN

Die so genannte "Exponierte Anzeige" kann über *Multifunktionsleiste/Extras/.../Anwendungsoptionen/Skizze/Exponierte Anzeige aktivieren* komplett ein- oder ausgeschaltet werden (Vorgabe: Ein).

Falls eingeschaltet, kann dann über die Option *Einstellungen* die nebenstehend abgebildete Dialogbox aufgerufen werden.

Neben der Anzeige von Koordinaten kann die *Exponierte Anzeige* besonders zum Eingeben von "genauen" Werten verwendet werden.



Zum Aktivieren des ersten Eingabefeldes oder zum Weiterschalten zum nächsten Feld kann die *Tabulator-Taste* verwendet werden. Zum Übernehmen der Werte muss abschließend die *Return-Taste* gedrückt werden.

Die Optionen haben folgende Wirkung:

- Option: Zeigereingabe aktivieren
 - falls "Ein" (Vorgabe), können für den Startpunkt eines Skizzenelements Werte eingegeben werden
 - es kann gewählt werden, ob die eingegebenen Werte als *Kartesische Koordinaten* (Vorgabe; X-, Y-Wert) oder als *Polare Koordinaten* (Länge, Winkel) interpretiert werden sollen
- Option: Bemaßungseingabe aktivieren, wenn möglich
 - falls "Ein" (Vorgabe), können für den zweiten und alle folgende Punkte Werte eingegeben werden
 - es kann gewählt werden, ob die eingegebenen Werte als *Kartesische Koordinaten* (X-, Y-Wert) oder als *Polare Koordinaten* (Vorgabe; Länge, Winkel) interpretiert werden sollen
 - der zweite Punkt eines "Rechtecks" wird immer in Kartesischen Koordinaten gemessen
 - falls zusätzlich auch die Option "Bemaßungen aus Eingabewerten erstellen" eingeschaltet ist (Vorgabe), werden automatisch Bemaßungen erzeugt
 - diese Option befindet sich in der Funktion "*Abhängigkeitseinstellungen*" (wird im nachfolgenden Abschnitt "Bestimmen von Skizzen mittels 2D-Abhängigkeiten" beschrieben)
 - falls "Aus", hängt die Eingabe von Werten von der Option Zeigereingabe aktivieren ab
 - falls die Option Zeigereingabe aktivieren eingeschaltet ist, können Werte auch für den zweiten und für weitere Punkte eingegeben werden (falls möglich), aber im Format der Option Zeigereingabe aktivieren
 - falls die Option Zeigereingabe aktivieren ausgeschaltet ist, können keine Werte eingegeben werden (für alle Punkte).

2.2.4 BESTIMMEN VON SKIZZEN MITTELS BEMAßUNGEN

UNTERSCHEIDUNG VERSCHIEDENER ARTEN VON BEMAßUNGEN INNERHALB VON SKIZZEN

Grundsätzlich können folgende Arten von Bemaßungen innerhalb einer Skizze erstellt werden (siehe auch Funktion "*Abhängigkeitseinstellungen*" im nachfolgenden Abschnitt):

- Parametrische Bemaßungen (nebenstehendes Symbol herausgedrückt)
 - können das Modell ändern; können nicht überbestimmt erzeugt werden
 - falls gewünscht, kann eine *Parametrische Bemaβung* jederzeit in eine *Getriebene Bemaβung* umgewandelt werden
- Getriebene (animierte) Bemaßungen (nebenstehendes Symbol hineingedrückt)
 - können das Modell nicht ändern; können ebenfalls nicht überbestimmt erzeugt werden, da sie nur als Hilfsmaße (eingeklammert) erstellt werden
 - falls gewünscht, kann eine *Getriebene Bemaßung* immer dann in eine *Parametrische Bemaßung* umgewandelt werden, wenn die Skizze dadurch nicht überbestimmt wird.





HINWEISE ZUM GÜNSTIGEN ERSTELLEN VON SKIZZEN UND BEMAGUNGEN

Zum günstigen Erstellen von Skizzen und Bemaßungen sollte folgendes beachtet werden:

- eine nicht bestimmte Skizze sollte die ungefähre Größe und Form der später bestimmten Skizze besitzen
 - aber: die erste Bemaßung, die einer Skizze hinzugefügt wird, skaliert die komplette Skizze entsprechend des eigenen Wertes
- falls der gewünschte Wert einer Bemaßung zum "Verzerren" einer Skizze führen würde, kann der Vorgabewert zunächst akzeptiert werden und nach Bestimmen der anderen Bereiche korrigiert werden
- noch nicht bestimmte Bereiche einer Skizze können dynamisch gezogen werden.

SICHTBARKEIT VON BEMAGUNGEN

Die Sichtbarkeit aller Bemaßungen einer Skizze kann im Browser mittels der Option *Bemaßungssichtbarkeit* komplett aus- oder eingeschaltet werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- die Skizze darf nicht in Bearbeitung sein
 - die Skizze muss also verlassen werden, falls notwendig
- die Sichtbarkeit der Skizze muss selbst eingeschaltet sein
 - dies ist besonders nach dem Erzeugen eines Elements aus der Skizze zu beachten, da dadurch die Skizze ausgeschaltet wird.

ERZEUGEN UND BEARBEITEN VON BEMAßUNGEN

Bemaßungen können innerhalb einer Skizze auf folgende Arten erstellt werden:

- automatisch, während der Eingabe von Werten beim Erzeugen von Skizzengeometrien (siehe vorhergehenden Abschnitt "Verwendung der Exponierten Anzeige ...")
 - die Bemaßungen haben keine besonderen Eigenschaften (sie sind wie andere parametrische Bemaßungen)
- mit Hilfe der Funktion Allgemeine Bemaßung

(abschließend muss jeweils die Position der Maßlinie angeklickt werden)

- Horizontal, Vertikal: Anklicken von ein oder zwei Objekten (Skizzenobjekten, Modellkanten, Scheitelpunkte oder Arbeitselemente; teilweise auch bei den anderen Bemaßungen)
- Ausgerichtet
 - zuerst Anklicken von ein oder zwei Objekten oder zwei Punkten
 - dann Überfahren des Bereiches zwischen den Objekten oder Punkten bis das Symbol für "Ausgerichtete Bemaßung" erscheint; dann anklicken (oder *RMT* und Option *Ausgerichtet*)
- Linearer Durchmesser (besonders für Elemente vom Typ Drehung geeignet)
 - entweder Wählen von zwei Objekten (ein Objekt kann ein Punkt sein) und RMT/Linearer Durchmesser
 - oder Wählen eines Objekts vom Typ Normal (oder eines Punktes) und einer Linie vom Typ Mittellinie
- Parallelbemaßung: Anklicken zweier paralleler Linien
- Radius, Durchmesser, Bogenlänge (mittels RMT/Bemaβungstyp/... kann gewechselt werden)
 - Anklicken eines Bogens oder Kreises (für Bogenlänge nur Bogen)
- Tangentialbemaßung
 - zuerst Anklicken eines Kreises, eines Bogens oder einer Linie (aber keinen Punkt)
 - dann Überfahren der Kontur eines (anderen) Kreises oder Bogens bis ein *Tangential-Symbol* erscheint (am "theoretischen tangentialen" Schnittpunkt zwischen beiden Objekten); dann anklicken
 - pro Objekt (Kreis oder Bogen) können bis zu drei Tangentialbemaßungen erstellt werden
- Winkelbemaßung: Anklicken zweier Linien oder dreier Punkte
- mit Hilfe der Funktion Automatische Bemaßung
 - automatisches Hinzufügen von Bemaßungen
 - müssen teilweise nachträglich noch verschoben werden
 - automatisches Hinzufügen von 2D-Abhängigkeiten
 - siehe nachfolgenden Abschnitt "Bestimmen von Skizzen mittels 2D-Abhängigkeiten"
 - Benötigte Bemaßungen (Anzeige der Anzahl der noch offenen (fehlenden) Bemaßungen oder Abhängigkeiten)
 - wie auch die Anzeige in der Statuszeile (rechts/unten).

Zum Bearbeiten einer Bemaßung können folgende Aktionen durchgeführt werden:

- Verändern des Wertes einer Bemaßung
 - innerhalb der Bemaßungsfunktion: Einfachklick auf einer beliebigen Stelle der Bemaßung
 - außerhalb der Bemaßungsfunktion: Doppelklick auf einer beliebigen Stelle der Bemaßung
- Verändern der Lage einer Bemaßung
 - nur außerhalb der Bemaßungsfunktion möglich (zuvor ESC-Taste oder RMT/Abbrechen aufrufen)
 - Überfahren des Bemaßungstextes bis ein schräges Kreuz als Symbol angezeigt wird
 - bei einer horizontalen Bemaßung von oben oder unten überfahren
 - bei einer vertikalen Bemaßung von links oder rechts überfahren
 - dann Anklicken und Ziehen mit der linken Maustaste an die gewünschte Stelle.

Übung 2-4-1:


Öffnen Sie die Datei 01-BT2-4-1.ipt und führen Sie folgendes aus:

- Aktivieren der bestehenden Skizze
 - Doppelklick auf Skizze1 im Browser
- Erstellen einer Draufsicht (falls gewünscht)
 - automatisch: falls Multifunktionsleiste/Extras/.../Anwendungsoptionen/ Skizze/Ausrichten nach Skizzierebene bei Erstellung und Bearbeitung der Skizze eingeschaltet ist (Vorgabe)
 - manuell: z. B. ViewCube/... (Auswählen der jeweiligen Ebene; teilweise ist noch Drehen notwendig)






- Analyse der noch fehlenden Bemaßungen oder Abhängigkeiten in der aktuellen Skizze
 - hinsichtlich der Farbe
 - die untere und linke Linie werden "anders" angezeigt, da sie "bestimmt" sind
 - hinsichtlich der Anzahl
 - in der Statuszeile wird angezeigt, dass noch "14 Bemaßungen oder Abhängigkeiten erforderlich" sind
 - hinsichtlich der Freiheitsgrade
 - Aufruf: RMT/Alle Freiheitsgrade anzeigen
 - es werden die nebenstehend abgebildeten Symbole angezeigt
 - Aufruf: RMT/Alle Freiheitsgrade ausblenden (ist für das anschließende Bemaßen besser)



- Anklicken der Kanten oder
- Anklicken der Endpunkte von Kanten
- Erstellen von Winkelbemaßungen
 - Anklicken der Kanten
- Erstellen ausgerichteter Bemaßungen (schräge Bemaßungen)
 - Anklicken einer Kante
 - etwas bewegen der Maus, wonach ein schräges Bemaßungssymbol erscheint
 - nochmals anklicken im Grafikfenster
 - dann bestimmen der Position der Bemaßung
 - es kann auch die rechte Maustaste gedrückt werden und anschließend die Option Ausgerichtet gewählt werden




- Aus- und wieder Einschalten der Sichtbarkeit aller Bemaßungen der obigen Skizze (nicht "so" wichtig)
 - zuerst verlassen der Skizze (Grafikfenster/RMT/2D-Skizze beenden)
 - dann Aus- und wieder Einschalten der Sichtbarkeit (Browser/Skizze1/Bemaßungssichtbarkeit).

Übung 2-4-2:

Öffnen Sie die Datei 01-BT2-4-2.ipt und führen Sie folgendes aus:


- Aktivieren der bestehenden Skizze
 - Doppelklick auf Skizze1 im Browser
 - Erstellen einer Draufsicht, falls nicht automatisch (*ViewCube/...*)
- Erstellen horizontaler, vertikaler, Winkel- und Parallelbemaßungen
 - "normal"
- Erstellen von linearen Durchmesserbemaßungen
 - Anklicken einer Kante vom Typ Mittellinie (dieser Typ ist einer Kante bereits zugewiesen)
 - Anklicken einer anderen Kante oder eines Endpunktes.



Übung 2-4-3:

Öffnen Sie die Datei 01-BT2-4-3.ipt und führen Sie folgendes aus:

- Aktivieren der bestehenden Skizze
 - Doppelklick auf Skizze1 im Browser
- Erstellen einer Radiusbemaßung und einer Durchmesserbemaßung
 - Anklicken eines Bogens (10) und des rechten Kreises (17)
- Erstellen einer horizontalen Bemaßung an den Zentrumspunkten (20)
 - Anklicken der beiden unteren Radien (Bögen)
- Erstellen einer Tangentialbemaßung (45)
 - zuerst Anklicken des einen Bogens (keinen Punkt anklicken)
 - dann *Überfahren* der Kontur des anderen Bogens bis ein *Tangential-Symbol* erscheint; dann anklicken
- Erstellen von zwei weiteren Tangentialbemaßungen (11 und 8)
 - zuerst die Linie (für 11) oder den Kreis (für 8) anklicken
 - dann die jeweils andere Kontur überfahren und am Tangential-Symbol anklicken
- Erstellen einer vertikalen Bemaßung (23) zwischen den Mittelpunkten einer Linie und eines Bogens
 - Anklicken der beiden Mittelpunkte



- Erstellen einer Bogenlänge-Bemaßung (30)
 - zuerst Anklicken des oberen Bogens
 - dann Rechte Maustaste (RMT)/Bemaßungstyp/Bogenlänge.

Übung 2-4-4:

Öffnen Sie die Datei 01-BT2-4-4.ipt (es sind schon 2 Bemaßungen vorhanden) und führen Sie folgendes aus:

- Aktivieren der bestehenden Skizze
 - Doppelklick auf Skizze1 im Browser
- Analyse der noch offenen Bemaßungen oder Abhängigkeiten
 - entweder über die Statuszeile oder innerhalb der Funktion *Automatische Bemaβung*
 - es fehlen noch 11 Bemaßungen oder Abhängigkeiten
- Erstellen mehrerer Bemaßungen und Abhängigkeiten
 - zuerst Aufruf der Funktion Automatisch Bemaßung (Multifunktionsleiste/Skizze/Abhängig machen/...)
 - dann Wählen von Anwenden (entsprechend der Abbildung)
- Anzeige der noch offenen Bemaßungen oder Abhängigkeiten
 - entweder über die *Statuszeile* oder innerhalb der Funktion *Automatische Bemaβung*
 - es fehlen noch 2 Bemaßungen oder Abhängigkeiten, da die Kontur noch nicht zum Ursprung des Bauteils ausgerichtet ist
 - siehe nachfolgenden Abschnitt "Ausrichten von Skizzengeometrie am Element Ursprung"
- Verschieben von Bemaßungen
 - zuerst einen möglicherweise noch aktiven Befehl abbrechen (ESC-Taste)
 - dann Überfahren des Wertes einer Bemaßung und ziehen mit der Maus, wenn das Kreuz erscheint
- Ändern von Bemaßungen
 - beliebig mittels Doppelklick auf einer Bemaßung.

2.2.5 Bestimmen von Skizzen mittels 2D-Abhängigkeiten

2D-Abhängigkeiten sind neben den Bemaßungen die zweite Art von Informationen, die einer Skizze zugeordnet werden können.


Wenn man z. B. ein Rechteck betrachtet, so fehlen dieser Kontur zwei Informationen; die Länge und die Breite. Diese beiden Informationen müssen mittels Bemaßungen zugeordnet werden. Falls es sich aber z. B. um ein Quadrat handelt, gibt es folgende zwei Möglichkeiten, die Kontur vollständig zu bestimmen:

- einerseits mittels zweier gleicher Bemaßungen oder
- andererseits mittels einer Bemaßung und der 2D-Abhängigkeit Gleich zwischen zwei sich berührenden Kanten des Ouadrats.

AUSRICHTEN UND FANGEN VON PUNKTEN VON OBJEKTEN

Während der Erstellung neuer Objekte (Linien, Bögen, ...) kann folgendes realisiert werden:

- Automatisches Ausrichten von Punkten eines neuen Objektes mit den Punkten/Segmenten bestehender Objekte
 - Bewegen des Cursors zum gewünschten Punkt des neuen Objektes
 - an allen Endpunkten, Mittelpunkten und Zentrumspunkten werden gepunktete (temporäre) Spurlinien angezeigt und gefangen (horizontal, vertikal, in Richtung bestehender Objekte und lotrecht zu diesen)
 - kann über Multif./Extras/.../Anwendungsoptionen/Skizze/Punktausrichtung Ein aus- oder eingeschaltet werden
 - Erzeugung einer 2D-Abhängigkeit vom Typ "Koinzident": Nein
- Manuelles Ausrichten von Punkten eines neuen Objektes mit den Punkten/Segmenten bestehender Objekte
 - zuerst: Bewegen des Cursors über Segmente bestehender Objekte
 - dann: Bewegen des Cursors zum gewünschten Punkt des neuen Objektes
 - in Verlängerung der gewählten Segmente werden durchgezogene (temporäre) Spurlinien angezeigt und gefangen
 - Erzeugung einer 2D-Abhängigkeit vom Typ "Koinzident": Ja
- Manuelles Fangen von Punkten während der Erstellung von Objekten innerhalb einer Skizze
 - Funktion: Grafikfenster/RMT/Punktfänge/...
 - Typen: Endpunkt, Mittelpunkt, Schnittlinie (Schnittpunkt), Angenommener Schnittpunkt (Anklicken von zwei Objekten), Zentriert, Quadrant: eine Abhängigkeit vom Typ "Koinzident" wird erstellt
 - Typ: Tangente: eine Abhängigkeit vom Typ "Tangente" wird erstellt
 - Typ: Mitte zweier Punkte: eine "spezielle" Abhängigkeit vom Typ "Koinzident" wird erstellt.



www.armin-graef.de

MANUELLES ERZEUGEN VON 2D-ABHÄNGIGKEITEN

Nach dem Erstellen von Skizzengeometrien können 2D-Abhängigkeiten auf die nachfolgenden Arten manuell erstellt werden.

Übung 2-5-1:

Öffnen Sie die Datei 01-BT2-5-1.ipt und aktivieren Sie *Skizze1* durch einen *Doppelklick* im Browser. Erzeugen Sie mehrere Abhängigkeiten entsprechend den nachfolgenden Abbildungen und Hinweisen.


	Vorher	Nachher
• Lotrecht, Parallel - jeweils zwei Liniensegmente wählen		
• Tangential - Linien oder Bogensegmente wählen	\odot	$\overline{}$
Horizontal, Vertikal Liniensegmente oder auch Endpunkte oder Zentrumspunkte wählen		·
 Konzentrisch Bogen-, Kreis- oder Ellipsensegmente wählen kann auch ohne Aufruf der Funktion Konzentrisch realisiert werden, indem die Zentrumspunkte mit der Maus aufeinander gezogen werden dann wird eine Abhängigkeit vom Typ Koinzident erzeugt 	·	

Übung 2-5-2:

Öffnen Sie die Datei 01-BT2-5-2.ipt und aktivieren Sie *Skizze1* durch einen *Doppelklick* im Browser. Erzeugen Sie mehrere Abhängigkeiten entsprechend den nachfolgenden Abbildungen und Hinweisen.

menrere Abnangigkeiten entsprechend den nachfolgenden Abbildungen und Hinweisen.		
	Vorher	Nachher
 Koinzident (übereinanderliegend) ein Punkt (End-, Mittel- und Zentrumspunkt) und ein anderes Objekt (auch ein Punkt oder eine Kurve (Linie, Bogen, Kreis, Spline,)) kann auch ohne Aufruf der Funktion Koinzident realisiert werden, indem ein Punkt mit der Maus auf ein anderes Objekt gezogen wird 	(oder eines Splines) a	richtung des Bogens uf der Linie kann auch ht durchgeführt werden)
 Kollinear jeweils zwei Liniensegmente wählen 		
 Symmetrisch zuerst die beiden Objekte wählen, die symmetrisch angeordnet werden sollen dann die Symmetrielinie wählen falls weitere Objekte gewählt werden (ohne die Funktion abzubrechen), wird immer die gleiche Symmetrielinie verwendet 		

• Gleich



Hinweis: Die Funktion "Glätten (G2)" wird im Kapitel "Teil 3/Splines und Flächenmodellierung" näher erläutert.

ABHÄNGIGKEITSEINSTELLUNGEN

Mit der Funktion Abhängigkeitseinstellungen können verschiedene Einstellungen für Bemaßungen und für 2D-Abhängigkeiten festgelegt werden. Der Aufruf der Funktion kann auf folgende Arten durchgeführt werden:

- entweder: über Multif./Extras/.../Anwendungsoptionen/Skizze/Abhängigkeitseinstellungen/Einstellungen...
- oder: über Multif./Skizze/Abhängig machen/Abhängigkeitseinstellungen.



Unabhängig von der Art des Aufrufs der Funktion sind die gewählten Einstellungen immer global (wirken sich somit auf alle Dateien aus, die nachfolgend erstellt oder bearbeitet werden).

Es kann folgendes festgelegt werden (grundsätzlich kann mit den Vorgabewerten gearbeitet werden):

- Registerkarte Allgemein
 - Abhängigkeit
 - Abhängigkeiten nach Erstellung anzeigen
 - falls "Ein" (Vorgabe), werden nach dem Erstellen eines Skizzen-Objekts die (neuen) Abhängigkeiten angezeigt (bis der Befehl beendet wird)
 - falls zusätzlich die Option *Alle Abhängigkeiten einblenden* (siehe weiter unten) eingeschaltet ist, werden die (neuen) Abhängigkeiten auch nach dem Beenden des Befehls angezeigt
 - Abhängigkeiten für ausgewählte Objekte anzeigen
 - falls "Ein" (Vorgabe), werden außerhalb von Skizzier-Funktionen *Abhängigkeiten* (temporär) angezeigt, wenn Objekte ausgewählt werden
 - Koinzidente Abhängigkeiten in Skizze anzeigen
 - falls "Ein" (Vorgabe = Aus), werden Koinzidente Abhängigkeiten in Skizzen dauerhaft angezeigt
 - Bemaßung
 - Bemaßung nach Erstellung bearbeiten
 - falls "Ein" (Vorgabe), wird innerhalb der Bemaßungsfunktion beim Anklicken der Maßlinienposition sofort eine Dialogbox zum Bearbeiten der Bemaßung angezeigt (diese Option kann auch während der Erstellung einer Bemaßung mittels *RMT/Bemaßung bearbeiten* festgelegt werden)
 - Bemaßungen aus Eingabewerten erstellen
 - falls "Ein" (Vorgabe), werden automatisch Bemaßungen aus eingegebenen Werten erstellt
 - Überbestimmte Bemaβungen (siehe Abschnitt "Bestimmen von Skizzen mittels Bemaßungen")
 - falls "Bei Überbestimmung warnen" (Vorgabe) gewählt ist, wird eine Dialogbox (Warnung) angezeigt, wenn eine Bemaßung zu einer bereits vollbestimmten Skizze hinzugefügt wird
 - einerseits wird niemals eine überbestimmte Bemaßung erstellt
 - andererseits kann gewählt werden, ob eine "Getriebene Bemaßung" (*Akzeptieren*) hinzugefügt werden soll oder keine Bemaßung (*Abbrechen*)
 - falls "Getriebene Bemaßung anwenden" gewählt ist, wird automatisch eine "Getriebene Bemaßung" erzeugt, wenn eine Bemaßung zu einer bereits vollbestimmten Skizze hinzugefügt wird
- Registerkarte Ableitung
 - Abhängigkeitsableitungspriorität
 - falls "*Parallel und lotrecht*" (Vorgabe), werden beim Erstellen von Geometrien automatisch diese Abhängigkeitstypen angewendet (falls möglich)
 - "sonst" die Typen "Horizontal und vertikal"

- Abhängigkeiten ableiten, Abhängigkeiten beibehalten, Auswahl für Abhängigkeitsableitung

- einerseits können (sollten) diese Optionen "im Normalfall" immer eingeschaltet bleiben (Vorgabe)
 - teilweise muss das automatische Erzeugen von Abhängigkeiten aber temporär (für das Erzeugen neuer Segmente) ausgeschaltet werden
 - dies kann aber einfach dadurch getan werden, dass während des Erstellens neuer Geometrien die Strg-Taste gedrückt gehalten wird (dann werden keine 2D-Abängigkeiten erzeugt)
- andererseits kann es "in Spezialfällen" auch sinnvoll sein, diese Optionen auszuschalten
 - Abhängigkeiten ableiten
 - falls "Ein", werden Segmente von neuen Objekten mit Segmenten bestehender Objekte automatisch ausgerichtet (dies bedeutet aber nicht, dass die Abhängigkeiten abschließend angewendet werden)

Abhängigkeitseinstellungen

Abhängigkeiten ableiten

₩ V Horizontal

✓ Vertikal

✓ Parallel

✓ ✓ Lotrecht

✓ Überschneidung

Allgemein Ableitung Lockerungsmodus

Beim gelockerten Ziehen zu entfernende Abhängigkeiten

₩ V Horizontal

✓ Vertikal

// V Parallel

✓ Lotrecht

■ Gleich

A ✓ Fest

Bereich der Abhängigkeitsableitung

Geometrie in aktuellem Befehl

Gesamte Geometrie

O Auswahl

Lockerungsmodus aktivieren

Koinzident

→ Tangential

→ Geolättet(G2)

[] Symmetrisch

☑ Bemaßungen mit Gleichungen beibehalten

✓ Kollinear

Abhängigkeiten beibehalten

Auswahl für Abhängigkeitsableitung

Allgemein Ableitung Lockerungsmodus

- Abhängigkeitsableitungspriorität

Alles löschen

Parallel und lotrecht

O Horizontal und vertikal

____ ✓ Mittelpunkt

*> 🗹 An Kurve

→ Tangential

✓ Koinzident

- Abhängigkeiten beibehalten
 - falls "Ein", werden zuvor angezeigte (abgeleitete) Abhängigkeiten auch angewendet (erstellt)
- Auswahl für Abhängigkeitsableitung (vorgabemäßig sind alle Abhängigkeiten eingeschaltet)
 - zum Wählen derjenigen Abhängigkeiten, welche "abgeleitet" und "beibehalten" werden sollen
 - Vorsicht: dies ist eine globale Einstellung (wie weiter oben bereits erwähnt)
- Registerkarte Lockerungsmodus
 - Lockerungsmodus aktivieren

- falls "Ein" (Vorgabe = Aus), können bestehende Abhängigkeiten oder Bemaßungen durch Erstellen neuer Abhängigkeiten oder Bemaßungen oder durch



- Ziehen an Objekten gelöscht oder geändert werden
 kann auch über das *Symbol in der Statusleiste* oder
 über die Taste "*F11*" aktiviert oder deaktiviert werden
- Beim gelockerten Ziehen zu entfernende Abhängigkeiten
 - standardmäßig sind *Koinzident*, *Tangential*, *Geglättet*(*G*2) und *Symmetrisch* ausgeschaltet
- Bemaßungen mit Gleichungen beibehalten
 - falls "Ein" (Vorgabe), werden Gleichungen von Bemaßungen, welche mit anderen Bemaßungen verknüpft sind, nicht geändert
 - beim "Lockern" werden die verknüpften Bemaßungen geändert (und somit auch die davon abhängigen).

Zum genauen Festlegen von welchen bestehenden Geometrien neue Geometrien bezüglich ihrer Abhängigkeiten "abgeleitet" werden sollen, kann die Funktion "*Abhängigkeitsableitungsbereich*" (*Multif./Skizze/Abhängig machen/Erweitert/...*) verwendet werden. Es kann folgendes bestimmt werden:

- Geometrie in aktuellem Befehl
 - vorgabemäßig wird nur die Geometrie zur Ableitung verwendet, welche im aktuellen Befehl bereits erstellt wurde
 - falls zusätzliche Geometrie in die Ableitung einbezogen werden soll, kann diese durch Überfahren mit dem Cursor beliebig hinzugefügt werden
- Gesamte Geometrie: die gesamte Geometrie der aktuellen Skizze wird in die Ableitung einbezogen
- Auswahl: zur Auswahl der Geometrie.

Hinweis

Unabhängig von den obigen Einstellungen zur *Ableitung von Abhängigkeiten* wird neue Geometrie immer bezüglich bestehender Geometrie der aktuellen Skizze ausgerichtet (gefangen). Dieses Verhalten kann ebenfalls durch Drücken der *Strg*-Taste ausgeschaltet werden (wie weiter oben bereits für *Abhängigkeiten* erwähnt).

ANZEIGEN UND LÖSCHEN VON 2D-ABHÄNGIGKEITEN

Zum Anzeigen von 2D-Abhängigkeiten können folgende Funktionen aufgerufen werden (neben der Anzeige von 2D-Abhängigkeiten entsprechend der obigen Funktion *Abhängigkeitseinstellungen*):



- Abhängigkeiten einblenden (über Multif./Skizze/Abhängig machen/...)
 - zum Anzeigen der Abhängigkeiten von ein oder mehreren Objekten (auch durch Aufziehen eines Rechtecks)
- Alle Abhängigkeiten einblenden, ... ausblenden (über RMT/...)
 - zum Einblenden oder Ausblenden der Abhängigkeiten aller Objekte der aktuellen Skizze
 - entweder: *RMT/Alle Abhängigkeiten einblenden (ausblenden)*
 - oder: Anklicken auf dem Symbol in der Statuszeile (zweites Symbol von links).



Wenn der Cursor über ein Abhängigkeits-Symbol bewegt wird, werden alle Objekte, die zu dieser Abhängigkeit gehören, hervorgehoben. Bezüglich der Abhängigkeit *Koinzident* gelten folgende Besonderheiten:

- statt zweier "großer Abhängigkeits-Symbole" erscheint anfangs nur ein "kleiner Punkt" (zur Verbesserung der Übersichtlichkeit)
- falls der Cursor über einen "kleinen Punkt" bewegt wird, erscheinen dann die "großen Abhängigkeits-Symbole"
 - falls gewünscht, kann in den Abhängigkeitseinstellungen festgelegt werden,
 dass schon bei Erstellung von Objekten die Koinzident Abhängigkeiten angezeigt werden.



- Löschen bestimmter Abhängigkeiten
 - zuerst: Anzeigen aller oder nur bestimmter Abhängigkeiten (wie zuvor beschrieben)
 - dann: Hervorheben oder Anklicken des *Abhängigkeits-Symbols* und Aufrufen der Funktion *Löschen* aus dem Kontextmenü (*RMT/Löschen*) oder drücken der *Entf-*Taste
- Löschen aller Abhängigkeiten, außer Koinzident, von ein oder mehreren Objekten
 - zuerst Auswählen der Objekte und dann RMT/Abhängigkeiten löschen
- Löschen einer Abhängigkeit Koinzident von einem Objekt (in der Nähe der zu löschenden Abhängigkeit anklicken)
 - zuerst Auswählen eines einzigen Objektes und dann RMT/Abhängigkeit Koinzident löschen.

Übung 2-5-3:

Öffnen Sie die Datei 01-BT2-5-3.ipt, aktivieren Sie die Skizze und führen Sie folgendes aus:

- Testen des Ausrichtens mit vorhandenen Objekten (beim Erstellen einer *Linie*)
- 1. Punkt: an beliebiger Stelle (z. B. rechts, oberhalb der vorhandenen Objekte)
 - 2. Punkt: bewegen des Cursors in Richtung nach "rechts, oben"
 - die Linie "rastet" ein, wenn der Winkel auch "56°" beträgt (wie die vorhandene linke, obere Linie); nicht anklicken
 - dieses "Einrasten" wird aber nicht als Abhängigkeit abgespeichert
 - bewegen des Cursors über die linke, obere Linie
 - das Objekt wird zum Ableiten markiert
 - bewegen des Cursors wieder in Richtung nach "rechts, oben"
 - jetzt wird die Abhängigkeit Parallel angezeigt
 - eingeben von z. B. "8" als Länge der Linie und drücken von Return
 - die Linie wird erstellt und die Abhängigkeit Parallel wird angezeigt
 - Löschen der erstellten Linie
- Testen des *Lockerungsmodus*
 - Ziehen an der rechten, oberen Ecke der Kontur (zur Analyse der Ausganglage)
 - die "Ecke" kann nicht verschoben werden, da die Skizze vollständig bestimmt ist und der *Lockerungsmodus* (*Statusleiste/...*) ausgeschaltet ist
 - Einschalten des Lockerungsmodus: Statusleiste/Lockerungsmodus/Ein
 - Ziehen an der rechten, oberen Ecke der Kontur
 - Abhängigkeiten, die dadurch gelöscht werden müssen, werden mit speziellen Symbolen hervorgehoben
 - Bemaßungen, die dadurch verändert werden müssen, werden in Klammern angezeigt
 - Ausschalten des Lockerungsmodus: Statusleiste/Lockerungsmodus/Aus.


Übung 2-5-4:


Öffnen Sie die Datei 01-BT2-5-4.ipt und aktivieren Sie die Skizze. Testen Sie das *Anzeigen/Löschen* von 2D-Abhängigkeiten und das Arbeiten mit *Getriebenen Bemaßungen*, indem Sie nacheinander folgendes ausführen:


- Anzeigen aller Abhängigkeiten der Skizze
 - entweder: *RMT/Alle Abhängigkeiten einblenden (F8)*
 - oder: Anklicken auf dem Symbol in der Statuszeile
- Löschen der Abhängigkeit Gleich des oberen Radius mit dem unteren/rechten Radius (Pfeile)

(zuvor das linke, obere Symbol Tangential etwas verschieben)


- Anklicken des Symbols für die Abhängigkeit Gleich
 - beide (gleiche) Bögen werden ausgeleuchtet
 - und beide Abhängigkeiten werden ausgeleuchtet
- Wählen von RMT/Löschen aus dem Kontextmenü







- Ausschalten aller Symbole für Abhängigkeiten
 - RMT/Alle Abhängigkeiten ausblenden (F9)
- Erzeugen einer neuen Bemaßung für den oberen Radius
 - R = 5
- Erstellen einer neuen (getriebenen) Bemaßung für die Höhe
 - zuerst die untere Linie anklicken
 - dann den Cursor über den oberen Bogen bewegen bis ein *Tangential* Symbol angezeigt wird und anklicken
 - dann in der erscheinenden Dialogbox "*Akzeptieren*" wählen um eine "*Getriebene Bemaβung*" zu erstellen
- Wechseln des Stils der linken Bemaßung "28"
 - zuerst anklicken der Bemaßung (zuvor Bemaßungsfunktion beenden)
 - dann die Bemaßung "28" auswählen
 - dann wechseln des Stils der Bemaßung von *Normal* auf (*Getrieben*) durch Anklicken des Symbols *Getriebene Bemaßung* (*Multif./Skizze/Format/...*) (rechts/oben) oder über *RMT/Getriebene Bemaßung*
- Wechseln des Stils der zuvor erstellten Bemaßung
 - zuerst anklicken der Bemaßung "25,341"
 - dann wechseln des Stils der Bemaßung von (Getrieben) auf Normal durch Anklicken des Symbols Getriebene Bemaßung (Multif./Skizze/Format/...) (rechts/oben)
- Bearbeiten des Wertes der Bemaßung
 - Doppelklicken auf der Bemaßung
 - Verändern des Wertes von "25,341" nach "26".



2.2.6 AUSRICHTEN VON SKIZZENGEOMETRIE AM ELEMENT "URSPRUNG"

Jedes neue Bauteil enthält ein so genanntes Element "Ursprung", welches aus drei *Ebenen*, drei *Achsen* und einem *Mittelpunkt* besteht. Innerhalb jeder Skizze kann man sich auf diesen *Ursprung* beziehen. Zum Beispiel kann die Skizzengeometrie um den *Mittelpunkt* des *Ursprungs* ausgerichtet werden.

Der Zugriff auf die *Ebenen*, *Achsen* und den *Mittelpunkt* des Ursprung-Elements kann jedoch nicht durch das Einschalten der Sichtbarkeit erfolgen, sondern dadurch, dass die *Ebenen*, *Achsen* und der *Mittelpunkt* des Ursprung-Elements in die jeweils aktuelle Skizze *hineinprojiziert* werden. Anschließend können die projizierten Objekte dann beliebig bemaßt werden oder mit Abhängigkeiten versehen werden.

Der Aufruf des Projizierens der Objekte des "Ursprungs" kann auf folgende Arten durchgeführt werden:

- automatisch (gilt nur für den Mittelpunkt des Ursprung-Elements)
 - über die Option *Ursprung des Bauteils beim Erstellen der Skizze automatisch projizieren* in *Multif./Extras/Optionen/Anwendungsoptionen/Skizze* kann eingestellt werden, ob in jede Skizze der Mittelpunkt des Ursprung-Elements hinein projiziert werden soll
 - nach einer Neuinstallation ist diese Option eingeschaltet
- manuell (gilt für alle Objekte des *Ursprung-Elements*)
 - über die Funktion *Geometrie projizieren* können der *Mittelpunkt* des Ursprung-Elements oder beliebige Achsen in die jeweils aktuelle Skizze projiziert werden



- beim Projizieren der Ebenen des Ursprung-Elements entstehen (ebenfalls) Achsen (z. B. können die YZ- und die XZ-Ebenen in die XY Skizzierebene projiziert werden)
- über die Option Objekte als Konstruktionsgeometrie projizieren in Multif./Extras/Optionen/
 Anwendungsoptionen/Skizze kann eingestellt werden, ob die erzeugte Geometrie vom Typ Konstruktion oder
 "nicht Konstruktion" (Vorgabe) ist.

Zum mittigen Ausrichten einer Kontur um den Ursprung (sehr häufiger Anwendungsfall) kann folgendes getan werden:

- falls die zu erstellende Kontur an dem eigenen *Mittelpunkt* in die Skizze eingefügt wird (z. B. *Kreis* oder *Rechteck Mitte mit zwei Punkten* oder *Ellipse* oder *Polygon*, ...)
 - dann kann einfach der *projizierte Mittelpunkt* des Ursprungs innerhalb der Skizze ausgewählt werden

- falls die zu erstellende Kontur nicht an dem eigenen Mittelpunkt in die Skizze eingefügt wird (z. B. ein "normales" Rechteck oder jede andere Kontur)
 - falls der projizierte Ursprung ein Punkt ist
 - dann kann der Mittelpunkt einer vertikalen Linie und der projizierte Punkt mit der Abhängigkeit "Horizontal" ausgerichtet werden
 - und der Mittelpunkt einer horizontalten Linie und der projizierte Punkt mit der Abhängigkeit "Vertikal" ausgerichtet werden
 - falls der projizierte Ursprung aus zwei Linien (Achsen) besteht
 - dann können die Linien mit der Abhängigkeit Symmetrisch um die projizierten Achsen mittig ausgerichtet

Übung 2-6: Grundsätzliche Arbeitsschritte zur Erstellung eines Bauteils

Führen Sie folgendes aus:

Erzeugen einer neuen Bauteildatei

<Neu>


Vorlage: Standard.ipt

Erstellung des ersten Elements (Basiselements; mittiger Quader)

Erstellung der Skizze

Funktion: {Neue Skizze}

Ebene: Wählen Sie die (senkrechte) XY-Ebene im Grafikfenster aus



Hinweis

Nachfolgend wird davon ausgegangen, dass das Projizieren des Mittelpunkts in jeder neuen Skizze immer automatisch durchgeführt wird (dies ist die Vorgabe nach einer Neuinstallation).

Schalten Sie die Option "Multifunktionsleiste/Extras/Optionen/Anwendungsoptionen/Skizze/Ursprung des Bauteils beim Erstellen der Skizze automatisch projizieren" ein, falls sie ausgeschaltet ist.

Hinweis: Konventionen und Abkürzungen

Entsprechend dem Abschnitt "Spezielle Konventionen und Abkürzungen" am Anfang des Buches gelten folgende Vereinbarungen:

- "Spitze Klammer auf und zu": <...> Aufruf einer Funktion/Option aus der Multifunktionsleiste, Schnellzugriffsleiste oder Navigationsleiste
- "Eckige Klammer auf und zu": [...] Aufruf einer Funktion/Option/Objekt im *Browser*
- Aufruf einer Funktion/Option/Objekt über die Rechte Maustaste "Geschweifte Klammer auf und zu": {...} (RMT) im Grafikfenster (Markierungsmenü).

Was bedeutet zum Beispiel: {Neue Skizze}

- Aufruf der Funktion "Neue Skizze" durch einen Rechtsklick aus dem Markierungsmenü (Grafikfenster/RMT/...).
- Zeichnen und Bestimmen der Konturen
 - Projizieren des Mittelpunkts
 - standardmäßig wird der Mittelpunkt automatisch in die Skizze projiziert
 - Erstellen eines Rechtecks um den Mittelpunkt
 - <Rechteck Mitte mit zwei Punkten>

(Multif./Skizze/Erstellen/Rechteck.../... Mitte mit zwei Punkten)

Mittelpunkt: Anklicken des projizierten Mittelpunktes im Grafikfenster

entweder: "40 Tabulator 50 Return" Ecke:

> oder durch Auswählen eines "ungefähren" Punktes oder: (dann muss das Rechteck nachträglich bemaßt werden)

Erstellen des Elements

Verlassen der Skizze: {2D-Skizze beenden}


Verändern der Ansicht (falls dies nicht automatisch durchgeführt wird)

<ViewCube/Ausgangsansicht>

Erstellen einer Extrusion: {Extrusion}

Profil: automatisch

Verhalten: Abstand: 30, nach oben







Erstellen des zweiten Elements ("mittige Bohrung")


Erstellung der Skizze: {Neue Skizze}: [Ursprung/YZ Ebene]

- Zeichnen und Bestimmen der Konturen
 - Wechseln der Ansicht (Wegschneiden desjenigen Bereiches des Modells, welcher die Skizzierebene verdeckt)
 - {*Grafiken aufschneiden*}
 - entweder: Grafikfenster/RMT/...
 - oder: Statuszeile/...
 - Zeichnen der Kontur (beginnen am projizierten Mittelpunkt)
 - {Linie erstellen}
 - entweder die obere Linie der Kontur etwas unterhalb der oberen Kante zeichnen (wie in der Abbildung)
 - dann muss die Linie nachträglich mit der oberen Kante ausgerichtet werden (z. B. mittels Kollinear)
 - oder den Cursor über die obere Körperkante bewegen (in der Draufsicht) und "kurz" warten
 - dann wird standardmäßig automatisch die obere Kante temporär in die Skizze projiziert
 - danach kann der Endpunkt der vertikalen Linie auf der projizierten Kante festgelegt werden
 - dabei wird die aktuelle Kontur beendet; zur Fortsetzung der Kontur muss am Endpunkt nochmals angeklickt werden; im Allgemeinen ist es günstig, "sich selbst schließende" Konturen zu erstellen

Hinweis

Grundsätzlich können folgende Arten des Projizierens von Kanten oder Punkten unterschieden werden:

- Kanten werden beim "Überfahren" mit dem Cursor temporär in eine Skizze projiziert, wobei nur Variante 1: diejenigen dauerhaft übernommen werden, welche danach mit anderen Objekten verknüpft werden
 - Multif./Extras/.../Anwendungsopt./Skizze/Modellkanten bei Erstelllung von Kurven automatisch projizieren
- alle Kanten einer Fläche, auf der eine Skizze erstellt wird, werden in die Skizze projiziert
 - Multif./Extras/.../Anwendungsopt./Skizze/Modellkanten für Skizzenerstellung bei Erstellung ... der Skizze
- Variante 3: Kanten oder Punkte werden nicht automatisch projiziert
 - "Variante 1" (Vorgabe) und "Variante 2" sind beide deaktiviert
 - dann müssen alle Kanten oder Punkte mit der Funktion Geometrie projizieren manuell projiziert werden
 - dies ist aufwendiger, aber "sicherer" (nur die gewünschten Objekte werden projiziert).
 - Hinzufügen der Abhängigkeit "Kollinear" (falls die Kontur "etwas unterhalb" der oberen Kante erstellt wurde)
 - <Kollinear>
 - obere Linie der Kontur und obere Bauteilkante
 - Umwandeln der linken Konturlinie zu einer "Mittellinie" (günstig für Durchmesserbemaßung)
 - zuerst anklicken der linken Linie der Kontur (zuvor den aktuellen Befehl mit ESC abbrechen)
 - dann wählen der Schaltfläche "Mittellinie" aus Multifunktionsleiste/Skizze/Format
 - Hinzufügen von Bemaßungen
 - {Allgemeine Bemaßung}
 - zum Erstellen einer Bemaßung vom Typ "Linearer Durchmesser" muss jeweils auch die Mittellinie ausgewählt werden
- Erstellen des Elements
 - Verlassen der Skizze: {2D-Skizze beenden}
 - Erstellen einer Drehung: {Drehung}
 - Profil: automatisch
 - automatisch, da Mittellinie Achse:
 - Winkel: Vollständig Ausgabe: Ausschneiden



Ø30







Was ist die schnellste Möglichkeit zum Aufruf einer Funktion? **Hinweis:**

Die Auswahl einer Funktion aus dem "Markierungsmenü" (Rechte Maustaste im Grafikfenster) ist im Allgemeinen die schnellste Möglichkeit. Deshalb wird dies nachfolgend meistens verwendet (abgekürzt durch geschweifte Klammern).

2.3 SKIZZIERTE ELEMENTE

2.3.1 EXTRUSION



0

45

+

Extrusion > Skizze3

Keine Voreinstellung

Ausgangsgeometrie

A 3 Profile

1 Skizzierehene

P & X X

Abbrechen

▼ Erweiterte Eigenschaften

+ 1 1

Profile

Ahstand A

iMate

OK

ELEMENTFUNKTION (EIGENSCHAFTENGRUPPE)

Nach dem Aufruf der Funktion *Extrusion (Multif./3D-Modell/Erstellen/...)* erscheint eine (so genannte) *Eigenschaftengruppe*. Es kann folgendes bestimmt werden (von oben nach unten):

- Schaltfläche Menü Erweiterte Einstellungen (rechts/oben)
 - Skizze bleibt für (+) sichtbar
 - falls "ein", bleibt die Skizze beim
 Anklicken der Schaltfläche Anwenden
 (+) weiterhin sichtbar



(bis zum Anklicken der OK- oder Abbrechen-Schaltfläche; Vorgabe: Ein)

- Voraussichtliche boolesche Operation (Vorgabe: Ein)
 - falls "ein", wird bei der Auswahl einer *Voreinstellung* die dazugehörige boolesche Operation in die voraussichtlich richtige Richtung voreingestellt
- Voreinstellungen ausblenden (Vorgabe: Ein; in der Abbildung ausgeschaltet)
 - falls "ein", wird die Gruppe (der Bereich) Voreinstellungen ausgeblendet
- EINGABETASTE einmal drücken, um den Befehl abzuschließen (Vorgabe: Ein)
 - falls "ein", wird der Befehl nach *Drücken* der *Return-Taste* sofort beendet
- Extrusion, Skizze, Flächenmodus, Vorschau
 - durch Anklicken der Schaltflächen *Extrusion* oder *Skizze...* kann ohne Abbruch der Funktion zwischen beiden *Umgebungen* gewechselt werden
 - innerhalb der Skizze können z. B. auch Bemaßungen oder Abhängigkeiten hinzugefügt werden
 - durch Anklicken der Schaltfläche *Flächenmodus* kann zwischen der Erstellung von *Volumenkörpern* (*Flächenmodus* = Aus (Vorgabe)) und der Erstellung von *Flächen* umgeschaltet werden
 - die Schaltfläche *Vorschau* kann zum *Einschalten* (Vorgabe) und *Ausschalten* einer "genauen Anzeige" sowohl im *Elementbereich* als auch im *Skizzenbereich* verwendet werden
- Voreinstellungen
 - zum Erstellen einer Voreinstellung kann auf das Plus-Zeichen geklickt werden
 - damit werden die aktuellen Einstellungen innerhalb der *Funktion* unter einem automatisch vorgegebenen (und nachträglich beliebig änderbaren) Namen abgespeichert (nach Wählen von *OK* oder *Abbrechen*)
 - die Einstellungen werden für die Funktion Extrusion innerhalb der Datei "ExtrudeCmd.preset" gespeichert
 - standardmäßig im Ordner "*C:\Users\...\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 20...\ Presets*" (entsprechend .../*Anwendungsoptionen/Datei/...* oder .../*Projektdatei/Ordneroptionen/...*)
 - zum Verwalten von Voreinstellungen (z. B. zum Löschen) kann auf das "Zahnrad-Symbol" geklickt werden
- Ausgangsgeometrie
 - Profile: zur Auswahl von ein oder mehreren geschlossenen und teilweise auch offenen Profilen
 - falls es nur ein geschlossenes sichtbares Profil vorhanden ist, wird dieses Profil automatisch gewählt
 - falls es mehrere Profile (in ein oder mehreren Skizzen) gibt, muss das Profil manuell ausgewählt werden
 - Von: zur Auswahl einer Startfläche von der aus die Extrusion beginnen soll
 - die *Skizzengeometrie* darf über die *Startfläche* hinausragen (senkrecht zur Skizzierebene), falls die *Startfläche* bis dorthin gedehnt werden kann und die Option "... *Dehnen* ..." eingeschaltet ist
 - Zwischen: Schaltfläche rechts neben dem Auswahlfeld "Von" (Vorgabe: Deaktiviert)
 - die Auswahlfelder "Von" und "Bis" werden "automatisch" aktiviert; können auch "manuell" aktiviert werden
 - zusätzlich werden die Auswahlfelder mit einem Farbkreis entsprechend der zugewiesenen Farbe markiert
- Verhalten
 - Richtung: eine oder andere Richtung oder Symmetrisch (die Hälfte in beide Richtungen) oder Asymmetrisch
 - Abstand A: bei einer Richtung und Symmetrisch; Abstand A und B: bei Asymmetrisch
 - Bis: bis zu einer Fläche/Punkt
 - die *Skizzengeometrie* darf über die *gewählten Flächen* hinausragen (senkrecht zur Skizzierebene), falls die *Flächen* bis dorthin gedehnt werden können und die Option "... *Dehnen* ..." eingeschaltet ist
 - es können auch ebene Flächen oder Arbeitsebenen von anderen Bauteilen ausgewählt werden, falls sich diese in der gleichen Baugruppe befinden (es werden automatisch Arbeitsebenen erstellt)
 - für "Zwischen zwei Flächen" kann "Von" zusammen mit "Bis" oder "Zur Nächsten" verwendet werden
 - Zur Nächsten: bis zur nächsten Bauteilfläche
 - die Skizzengeometrie darf (senkrecht zur Skizzierebene) nicht über die Grenzen des Bauteils hinausragen
 - Durch alle: bis zum Ende des (bereits vorhandenen) Volumens


- Ausgabe
 - Verbinden (Vereinigung): es wird Volumen hinzugefügt
 - Ausschneiden (Differenz): es wird Volumen abgezogen, das "innerhalb" der Skizzengeometrie liegt
 Schnittmenge: es wird Volumen abgezogen, das "außerhalb" der Skizzengeometrie liegt
 - Neuer Volumenkörper: zur Erstellung eines neuen Volumenkörpers
- Erweiterte Eigenschaften
 - Verjüngung
 - es wird an allen Flächen des Elements eine Schräge (Verjüngung) erstellt (senkrecht zur Skizzierebene)
 - ein positiver Winkel bedeutet, dass sich die Querschnittsfläche in Richtung der Extrusion vergrößert und ein negativer Winkel bedeutet, dass sich die Querschnittsfläche verringert.

Hinweis: Auf Seite 333 werden weitere Optionen dieser Funktion erläutert.


Übung 3-1-1:

Öffnen Sie die Datei 01-BT3-1-1.ipt und führen Sie folgendes aus:


- Erstellen des Basiselements
 - Ausgangsgeometrie
 - *Profile*: zwischen die äußere und innere Kontur klicken
 - Verhalten
 - Richtung: Symmetrisch



- Ausgabe: Neuer Volumenkörper (Vorgabe; wird beim ersten Element standardmäßig nicht angezeigt)



- Skizze3/Sichtbarkeit/Ein
- Erstellen des zweiten Elements
 - Profile: in alle 3 Konturen klicken
 Verhalten: Zur Nächsten, nach links
 - Ausgabe: Verbinden
- Bearbeiten des zweiten Elements
 - Verhalten: Bis
 - Fläche: (1)
 - Dehnen der Fläche: Ein
- Bearbeiten des zweiten Elements
 - Verhalten: Bis
 - Fläche: (1)
 - Dehnen der Fläche: Aus
- Bearbeiten des zweiten Elements
 - Schaltfläche Zwischen: Ein
 - Ausgangsgeometrie: Von
 - Fläche: (1)
 - Dehnen der Fläche: Ein
 - Verhalten: Bis
 - Fläche: (2)
 - Dehnen der Fläche: Ein
- Bearbeiten des zweiten Elements
 - Ausgangsgeometrie: Von
 - Fläche: (1)
 - Dehnen der Fläche: Ein
 - Verhalten: Abstand: 5
 - Richtung: Umgekehrt



• Bearbeiten des zweiten Elements (links)

- Verhalten: Durch alle, nach links

• Bearbeiten des zweiten Elements (Mitte)

- Verhalten: Durch alle, nach links

- Ausgabe: Ausschneiden

Bearbeiten des zweiten Elements (rechts)

- Verhalten: Durch alle, nach links


- Ausgabe: Schnittmenge.

Übung 3-1-2:

Öffnen Sie die Datei 01-BT3-1-2.ipt und führen Sie folgendes aus:

• Erstellen einer Extrusion

Profil: Kreisfläche (automatisch)
 Verhalten: Durch alle, nach unten
 Ausgabe: Schnittmenge.



WÄHLEN VON KONTUREN UND BEREICHEN IN SKIZZEN

Beim Wählen von "gültigen" *Konturen* und *Bereichen* bei sich überlagernden *Kurven* (*Linie*, *Bogen*, *Kreis*, ...) in Skizzen sollte folgendes beachtet werden:

• als "Bereich" wird erkannt (mit dem Cursor in den Bereich zeigen und klicken)

- jeder von einer oder mehreren Kurven umschlossene Bereich (Schnittpunkte werden automatisch erkannt)

• als "Kontur" wird erkannt (mit dem Cursor auf die Kontur zeigen und klicken)

- entweder jede einzelne Kurve


- oder jede zusammengesetzte Kontur, an deren Endpunkten maximal zwei Kurven enden oder beginnen.


Die obigen Regeln zum Wählen von Konturen und Bereichen gelten für alle skizzierten Elemente.

Übung 3-1-3:

Öffnen Sie die Datei 01-BT3-1-3.ipt und führen Sie folgendes aus:

- Erstellen einer Extrusion mit einem Volumenkörper
 - Funktion: *<Extrusion> (Multif./3D-Modell/Erstellen/Extrusion)*
 - Modus: Flächenmodus/Aus (Vorgabe; oben rechts)
 - Profile: in die Bereiche klicken (entsprechend der Abbildung)
 - beliebig viele Bereiche können gewählt werden
 - Richtung, Abstand: nach unten, 10 mm
 - Erstellen des Elements: Schaltfläche "+" ("Anwenden")
 - falls die *Einstellung* "Skizze bleibt für (+) sichtbar" eingeschaltet ist (Vorgabe), wird die Skizze automatisch "*wiederverwendet*"
 - falls die *Einstellung* ausgeschaltet ist, muss die Funktion mit "*OK*" verlassen werden und die Skizze manuell *wiederverwendet* werden
 - Browser/.../Extrusion1/Skizze1/Skizze wieder verwenden
- Erstellen einer Extrusion mit einem Flächenkörper
 - Modus: Flächenmodus/Ein (oben rechts)
 - Profile: auf die (rechte) Kontur des "großen Rechtecks" klicken
 - nur eine zusammengesetzte *Kontur* kann gewählt werden, an deren *Endpunkten* maximal zwei *Kurven* enden oder beginnen
 - die vordere, rechte und hintere Linie werden gewählt
 - Richtung, Abstand: nach oben, 10 mm
 - Erstellen des Elements: Schaltfläche "+" ("Anwenden")
- 2 x Erstellen einer *Extrusion* mit einem *Flächenkörper* (zuerst mit "+" abschließen, dann mit "*OK*" abschließen)
 - Modus: Flächenmodus/Ein (oben rechts)
 - Profile: auf die jeweilige Kontur klicken
 - entsprechend der Abbildung
 - Richtung, Abstand: nach oben, 10 mm.





2.3.2 DREHUNG

Nach dem Aufruf der Funktion *Drehung (Multif:/3D-Modell/ Erstellen/...)* erscheint die nebenstehende *Eigenschaftengruppe*.



Gegenüber der Funktion Extrusion gelten grundsätzlich folgende Besonderheiten:


- Ausgangsgeometrie/Achse
 - zur Auswahl der Drehachse (kann eine Arbeitsachse oder eine Skizzenlinie sein)
 - falls die Skizzenlinie den Typ *Mittellinie* besitzt, wird dieses Objekt automatisch als Achse ausgewählt
- Verhalten/Winkel
 - Vollständig: es wird um einen Winkel von 360° gedreht.

Hinweis: Auf Seite 334 werden weitere Optionen dieser Funktion erläutert.

Übung 3-2-1:

Öffnen Sie die Datei 01-BT3-2-1.ipt und führen Sie folgendes aus:

- Erstellen einer *Drehung*
 - Ausgangsgeometrie
 - Profil: wird automatisch gewählt
 - Achse: wird automatisch gewählt
 - Verhalten
 - Winkel: Vollständig.




✓ Skizzenmittelpunkt vorab auswähler

✓ Skizze bleibt für (+) sichtbar

✓ Fenster - nur Mittelnunkte wähle

Voreinstellungen ausblenden

✓ EINGABETASTE ein Mal drücken. um d





2.3.3 BOHRUNGEN UND GEWINDE

BOHRUNGEN MIT ODER OHNE GEWINDE

Zur Erzeugung einer Bohrung mit oder ohne Gewinde kann die Funktion *Bohrung (Multif./3D-Modell/Ändern/...)* aufgerufen werden. Es erscheint eine *Eigenschaftengruppe* mit folgenden Optionen:



- Menü Erweiterte Einstellungen, (Bohrung), Skizze, Vorschau, Voreinstellungen ...
 - wurde teilweise bei der Funktion Extrusion erläutert
 - Datei für Voreinstellungen: HoleCmd.preset
- Zusätzliche Optionen im Menü Erweiterte Einstellungen
 - Skizzenmittelpunkt vorab auswählen (Vorgabe: Ein) falls "ein", werden alle nicht verwendeten
 - Skizzenmittelpunkte der aktiven Skizze automatisch gewählt
 - Fenster nur Mittelpunkte wählen (Vorgabe: Ein)
 - falls "ein", werden bei der Fensterauswahl nur Skizzenmittelpunkte gewählt
- Ausgangsgeometrie
 - Position: zur Auswahl der Positionen von ein oder mehreren Bohrungen
 - Erstellung von Mittelpunkten zulassen: Ein (rechts neben Position)
 - entweder: Auswahl von bestehenden Skizzenpunkten
 - falls eine (einzige) sichtbare und nicht verbrauchte *Skizze* im Bauteil vorhanden ist, die ein oder mehrere *Skizzenpunkte* vom Typ *Mittelpunkt* ("dünnes Kreuz") enthält, werden diese automatisch gewählt
 - falls die Skizzenpunkte vom Typ Skizzierpunkt ("dicker Punkt") sind, müssen sie manuell gewählt werden
 - zum Auswählen (oder auch Abwählen) von Punkten kann auch ein Fenster aufgezogen werden
 - zur Abwahl aller Bohrungspunkte kann das Kreuz-Symbol in der Liste angeklickt werden
 - oder: Auswahl der nachfolgenden Objekte

(dabei wird immer automatisch eine neue Skizze mit einem Skizzenpunkt vom Typ Mittelpunkt erstellt)

- eine ebene Fläche und zwei Kanten: zwei Abstandswerte werden bestimmt
- eine ebene Fläche und eine Kreiskante oder Zylinderfläche: eine konzentrische Abh. wird erstellt
- ein Arbeitspunkt und eine Richtung (durch Wahl einer Ebene oder Kante/Achse)
- eine beliebige "Position" auf der bereits aktuellen Skizze: eine neue Bohrung wird erstellt



- Erstellung von Mittelpunkten zulassen: Aus (Schaltfläche rechts neben Position)
 - nur bereits vorhandene "Skizzenpunkte" (*Punkte*, *Endpunkte*, *Zentrumspunkte*) können gewählt werden

Typ

- Bohrung
 - Einfache Bohrung: Bohrungswerte müssen "selbst" eingegeben werden
 - Durchgangsbohrung: Bohrungswerte (Senkungswerte) werden aus der Datei "Clearance.xls" geladen
 - Gewindebohrung (mit Verjüngung): Gewindewerte werden aus der Datei "Thread.xls" geladen
- Aufsatz: Keine, Zylindrische Senkung, Anflachung, Konische Senkung
 - Anflachung wird besonders bei schrägen oder gekrümmten Flächen verwendet; die Tiefe kann "0" sein
- Verhalten (an den Ringen, der Kugel und dem Pfeil im Grafikfenster kann gezogen werden)
 - Ausführung: Abstand (Bohrungspunkt: Flach oder Winkel), Durch alle, Bis
 - Richtung: Richtung 1, Richtung 2, Symmetrisch (nur bei Einfache Bohrung, Keine, Durch alle)
- Erweiterte Einstellungen

iMate: zum Erstellen eines iMates vom Typ "Einfügen" an der Kreiskante der Bohrung
 Start verlängern: falls eingeschaltet, wird die Bohrung bis zu der Stelle verlängert, an der kein

Schnittpunkt mehr mit dem aktuellen Volumenkörper existiert.

Hinweis

Damit bei Gewinden die Steigung von Standardgewinden nicht angezeigt wird, muss die Datei "Thread.xls" angepasst werden (für weitere Informationen siehe Abschnitt "Bohrungs- und Gewindeinfos" im Kapitel "Teil 1/Zeichnungserstellung"). Die Angabe der Klasse kann im Bemaßungsstil ausgeschaltet werden.

Hinweis

Die Reihenfolge der Gewindetypen wird in der Datei "Thread.xls" innerhalb eines Tabellenblatts entsprechend dem Wert in der Zelle "D1" gesteuert und in der Datei "Clearance.xls" in der Zelle "B1". Standardmäßig werden die beiden Dateien "Clearance.xls" und "Thread.xls" aus dem Unterordner "XLS/..." des "Design Data" Ordners geladen. Die Vorgabewerte für die Gewindetiefe (Spalte *Thread Depth*) und Gewindeausläufe (Spalte *Thread Runouts*) befinden sich ebenfalls innerhalb der Datei "Thread.xls".

Übung 3-3-1:

Öffnen Sie die Datei 01-BT3-3-1.ipt und erstellen Sie folgende Bohrungen (abschließend *OK* oder *Plus* anklicken):

- Durchgangsbohrung
 - Position: Fläche: obere Bauteilfläche

Kanten: linke Kante: 45 hintere Kante: 20

Typ: Bohrung: Einfache Bohrung

Aufsatz: Keine

- Verhalten: Ausführung ...: Durch alle, nach unten

Durchmesser: 10

Zylindrische Senkung

- Position: Fläche: obere Bauteilfläche

Kanten: rechte Bogenkante

- Typ: Bohrung: Durchgangsbohrung

Aufsatz: Zylindrische Senkung


- Schrauben: Norm, ...typ: DIN, Inbusschraube DIN EN ISO 4762


Größe, ...: M8, Mittel

- Verhalten: Ausführung ...: Durch alle, nach unten

Konische Senkung

- zuerst: Erstellen einer Skizze auf der oberen Bauteilfläche
 - Projizieren einer Kreiskante der Senkung: < Geometrie projizieren>
 - falls nicht automatisch (siehe Kapitel "Einführung/.../... Einstellungen")
 - Erzeugen und Bestimmen einer schrägen Linie
 - 1. Punkt: projizierter Punkt 2. Punkt: "35 Tabulator 55 Return"
 - den Typ des *Endpunkts* der Linie auf *Mittelpunkt* ändern (*RMT/...*)





dann: die Bohrung erzeugen

- Position: (automatisch): der zuvor erzeugte *Mittelpunkt*

- Typ: Bohrung: Durchgangsbohrung

Aufsatz: Konische Senkung

- Schrauben: Norm, ...typ: DIN, Flachkopfsenkschraube ...

Größe, ...: M6, Mittel

- Verhalten: Ausführung ...: Durch alle, nach unten

Gewindesackloch

- Position: Fläche: vordere Bauteilfläche

Kanten:

- Abstand von der linken Kante: Anklicken und Eingeben von 30

- Abstand von der unteren Kante: Wechseln zur Skizze und Horizontal

- zuerst: Anklicken von "Skizze5" (oben in der Eigenschaftengruppe)

- dann: Hinzufügen der Abhängigkeit Horizontal

- Mittelpunkt der vertikalen Kante und Zentrumspunkt der Bohrung

dann: Anklicken von "Bohrung" (in der Eigenschaftengruppe)

- Typ: Bohrung: Gewindebohrung

Aufsatz: Keine

- Gewinde: Typ: ISO Metrisches Profil

Größe, ...: 10, M10x1.5, 6H, Volle Tiefe: Aus

- Verhalten: Ausführung ...: Abstand

- Gewindetiefe: 20 Bohrungstiefe: 27,3

entsprechend den Vorgabewerten aus der Datei "Thread.xls"

- die Gewindetiefe und Bohrungstiefe können beliebig geändert werden (unabhängig voneinander)

falls die *Größe* des Gewindes auf z. B. "12" (M12x1.75) geändert wird, wird die Gewindetiefe auf "24" und die Bohrungstiefe auf "32,3" geändert (braucht jetzt aber nicht durchgeführt werden)

Gewindebohrung mit Verjüngung

Position: Fläche: obere Bauteilfläche

Kanten: linke Kante: 15 hintere Kante: 40

Typ: Bohrung: Gewindebohrung mit Verjüngung

Aufsatz: Keine

Gewinde: Typ: NVAG für PVC-Rohr und Fitting


Größe, ...: 1/4


- Verhalten: Ausführung ...: Durch alle


- Abspeichern der Werte einer bestehenden Bohrung als (neue) Voreinstellung (hätte auch gleich bei der Erstellung der Bohrung durchgeführt werden können)
 - Bearbeiten einer Bohrung: z. B. Browser/.../Bohrung 3/Doppelklick
 - Anklicken des "Plus-Zeichens" (2. Zeile von oben) (falls die Zeile nicht angezeigt wird, muss die Option "Voreinstellungen ausblenden" im Menü Erweiterte Einstellungen ausgeschaltet werden
 - "Durchgangsbohrung_Konische Senkung_Flachkopfsenkschraube DIN EN ISO 2009_M6_6,600 mm"
 - Verlassen der Bohrungsfunktion mit OK oder Abbrechen
 - bei OK wird die Bohrung auch als Zuletzt verwendet abgespeichert
- Erstellen einer neuen Bohrung mit den Werten einer zuvor bearbeiteten Bohrung
 - Wählen der Einstellungen
 - falls zuvor *Abbrechen* gewählt wurde, dann kann (muss) jetzt die gespeicherte *Voreinstellung* aus der *Liste* gewählt werden
 - falls zuvor OK gewählt wurde, dann sind die Werte bereits voreingestellt
 Option Zuletzt verwendet ist aktiv
 - "Durchgangsbohrung_Konische Senkung_... 2009_M6_6,600 mm"


- Position: Fläche: obere Bauteilfläche


Kanten: linke Kante: 70 vordere Kante: 30
















Übung 3-3-2:

Öffnen Sie die Datei 01-BT3-3-2.ipt und erstellen Sie folgende Bohrungen:

· Bohrung auf Ebene und Radius

Position: der vordere Mittelpunkt
 Typ: Einfache Bohrung, Keine
 Verhalten, ..., Durchm.: Durch alle, nach unten, 20

- Start verlängern: Ein

Bohrung auf schräge, gekrümmte Fläche und Radius

- Ausgangsgeometrie

- Position: zuerst: den automatisch gewählten Mittelpunkt mittels Strg + Anklicken abwählen

dann: den rechten Arbeitspunkt wählen (anklicken)

- Richtung: Arbeitsachse durch den Punkt

- Typ: Gewindebohrung, Anflachung

- Gewinde: ISO Metrisches Profil, M14, Volle Tiefe

- Verhalten, ...: Bis, Ursprung/YZ-Ebene

- Durchm. und Tiefe der Anflachung: 30 und 2

- Start verlängern: Ein

Bohrung nach beiden Seiten

- Position: (automatisch): der "innere" Mittelpunkt

- Typ: Einfache Bohrung, Keine

- Verhalten, ..., Durchm.: Durch alle, Symmetrisch, 10





AUßEN- ODER INNENGEWINDE

Mit der Funktion *Gewinde* (*Multif./3D-Modell/Ändern/...*) kann einer zylindrischen oder konischen Fläche ein *Gewinde* hinzugefügt werden. Einerseits können somit Außengewinde für Bolzen oder Wellen erstellt werden.

Andererseits können mit dieser Funktion aber auch Innengewinde erzeugt werden. Dies wird besonders dann verwendet, wenn eine Bohrung mittels der Funktion *Drehung* erzeugt wurde.

Nach dem Aufruf des Befehls erscheint die nebenstehende Eigenschaftengruppe.


Übung 3-3-3:


Öffnen Sie die Datei 01-BT3-3-3.ipt und erzeugen Sie nacheinander folgende Gewinde:

- Außengewinde
 - Fläche: Mantelfläche des Bolzens (rechts anklicken)
 - Gewinde: ISO Metrisches Profil, 10 (Vorgabe)
 - Verhalten: Volle Tiefe: Aus, 20
- Innengewinde
 - Fläche: Mantelfläche der Bohrung (links anklicken)
 - Gewinde: ISO Metrisches Profil, 12 (Vorgabe)
 - Verhalten: Volle Tiefe: Aus, 10
- Analyse in einer 2D-Zeichnungsableitung (wird später erläutert)
 - Bauteilgrößen (Bemaßungen)
 - Außengewinde (rechts)
 - der Wellendurchmesser ist 10 mm
 - dies ist richtig und kann so bleiben
 - Innengewinde (links)
 - der Bohrungsdurchmesser ist 12 mm
 - hier muss ein kleinerer Durchmesser verwendet werden, damit die Gewinde-Größe 12 mm sein kann
- Bearbeiten des Innendurchmessers im Modell
 - von "12" auf "10,106" (Kerndurchmesser/Min)
- Analyse in einer 2D-Zeichnungsableitung (wird später erläutert)
 - Bauteilgrößen (Bemaßungen)
 - jetzt ist der Gewinde-Durchmesser 12 mm
 - dies entspricht einem Gewinde, das mit der Funktion *Bohrung* erzeugt worden wäre.









Ecke

2.4 PLATZIERTE ELEMENTE

2.4.1 RUNDUNG

Zum Erstellen von *Rundungen an Innenkannten oder Außenkanten* oder zum Erstellen von *Hohlkehlen* kann die Funktion *Rundung* (*Multif./3D-Modell/Ändern/...*) verwendet werden.



Nach dem Aufruf der Funktion erscheint eine *Eigenschaftengruppe* mit einer rechts daneben angedockten *Werkzeugpalette*. Einige grundlegende Optionen der Funktion werden nachfolgend anhand von Beispielen erläutert.


Hinweis

Auf Seite 343 werden weitere Optionen der Funktion *Rundung* und auch die Funktionen *Flächenabrundung* und *Volle Abrundung* erläutert.

Übung 4-1-1:

Öffnen Sie die Datei 01-BT4-1-1.ipt und erstellen Sie folgende *Rundungen* vom Typ "*Kantensatz mit konstantem Radius*" (Vorgabe (rechts/oben)):

- Rundungen mit gleichem Radius
 - Auswahlpriorität: *Kanten* (innerhalb der rechten *Werkzeugpalette*)
 - Kanten: alle Kanten der Ecke einzeln anklicken (4x)
 - Radius, Typ: 5, Tangente
- Rundungen mit unterschiedlichen Radien
 - Auswahlpriorität: Kanten
 - zuerst: entsprechend der Vorgabe
 - Radius, Typ: 3, *Tangente*
 - Kanten: beide obere Kanten
 - dann: Anklicken des "Plus-Zeichens"
 - Radius, Typ: 10, TangenteKanten: die vertikale Kante
- Rundungen entlang einer Kontur
 - Auswahlpriorität: Kantenkonturen
 - Kanten: eine Kante der oberen Kontur anklicken
 - Radius, Typ: 2, Tangente
- Rundungen an einem Element
 - Auswahlpriorität: Elemente
 - Element: eine Fläche des oberen
 - inneren Elements anklicken
 - Radius, Typ: 3, *Tangente*
- Invertierte Rundung (Hohlkehle)
 - Auswahlpriorität: Kanten
 - Kanten: eine obere Kante des oberen inneren Elements anklicken
 - Radius, Typ: 4, *Invertiert*.



Hinweis

Eine andere Möglichkeit zur Erstellung einer "Hohlkehle" (*Invertierte Rundung*) wird im Abschnitt "Teil 2/Spezialgebiete/Einfache Leitungsverläufe mit 3D-Skizzen und Sweeping" in "Übung 3-2-2" beschrieben.


2.4.2 FASE


Die Funktion Fase (Multif./.../Ändern/...) kann zum Erstellen von Fasen mit (einem) "Abstand" (auf beiden Seiten), mit "Abstand und Winkel" und mit "Zwei Abständen" verwendet werden.



Nach dem Aufruf der Funktion erscheint eine Dialogbox mit zwei Registerkarten.

Die Optionen der Funktion werden anhand der nachfolgenden Übung beschrieben.





Übung 4-2-1:

Öffnen Sie die Datei 01-BT4-2-1.ipt und erstellen Sie die folgenden *Fasen* (Registerkarte *Fase*):

- Methode: *Abstand* (rechte Abbildung)
 - Kanten: 3 x vorn/oben am oberen Absatz und

1 x hinten/unten (tangential verbunden)

- Abstand: 5
- Eckenausführung: Ein
- Methode: *Abstand* (linke Abbildung)
 - Kanten: 3 x vorn/unten am oberen Absatz
 - Abstand: 3
- Methode: Abstand und Winkel (rechte Abbildung)
 - Fläche: die linke (untere) Seitenfläche
 - Kanten: die obere Kante der Fläche
 - Abstand: 10 Winkel: 20
- Methode: Zwei Abstände
 - Kanten: die obere Kante der rechten (unteren) Seitenflächen
 - es können auch mehrere nicht tangential verbundene Kanten gewählt werden
 - Reihenfolge: Umkehren (nicht notwendig, aber möglich)
 - Abstand 1: 8 - Abstand 2: 3


Führen Sie folgende Bearbeitungen an den zuvor erstellen Fasen durch:

- Browser/Fase3/Element bearbeiten/Registerkarte Teilweise
 - Kanten: ungefähr in der Mitte der (theoretisch vorhandenen) Kante anklicken
 - Getriebene Bemaßung festlegen: Fase
 - dies ist der Wert, der nicht eingegeben werden soll (wird aus den anderen beiden Werten berechnet)
 - Zum Anfang: 5 mm Zum Ende: 15 mm
 - eine "zusätzliche Kugel" befindet sich immer "am Anfang" der Fase
- Browser/Fase1/Element bearbeiten/Registerkarte Teilweise
 - Kanten: ungefähr in der Mitte der beiden oberen Kanten anklicken
 - Getriebene Bemaßung festlegen: Zum Anfang
 - linke obere Kante

- Fase: 25 mm Zum Ende: 15 mm

rechte obere Kante

- Fase: 25 mm Zum Ende: 10 mm



2.4.3 RECHTECKIGE ANORDNUNG

Zum Kopieren von ein oder mehreren Elementen oder Volumenkörpern in einer rechteckigen Anordnung oder entlang einer Kontur kann die Funktion *Rechteckige Anordnung (Multif./3D-Modell/Muster/...)* verwendet werden.



Nach dem Aufruf der Funktion erscheint die nebenstehende Dialogbox, wobei folgendes gewählt werden kann:

- "Haupttyp" (links/oben)
 - Einzelne Elemente anordnen (Vorgabe)
 - Elemente: ein oder mehrere Elemente, die angeordnet werden sollen
 - Volumenkörper
 - derjenige Volumenkörper, dem die angeordneten Elemente zugeordnet werden sollen (nur, falls mehrere Volumenkörper vorhanden sind)
 - Volumenkörper anordnen (siehe auch Abschnitt "Teil 2/Spezialgebiete/ Komplexere Volumenmodellierung/Mehrteilige Volumenkörper")
 - Volumenkörper
 - ein oder mehrere Volumenkörper, die angeordnet werden sollen
 - Arbeits-/Flächenelemente einschließen
 - zur zusätzlichen Auswahl von Arbeits- oder Flächenelementen
 - Vereinigung
 - die neuen "Volumen" werden mit ihren gewählten Original-Volumenkörpern vereinigt
 - Neue(n) Volumenkörper erstellen
 - die neuen "Volumen" werden als neue (unabhängige) Volumenkörper erstellt
- Richtung 1, Richtung 2, Anzahl, Umkehren, Mittelebene
 - Standardabfragen zur Bestimmung einer Anordnung, wobei für die *Richtung* auch Kurven im Raum (in *3D-Skizzen*) ausgewählt werden können (es kann aber nur in eine Richtung ausgerichtet werden)
 - falls Volumenkörper ausgewählt werden, ist die Option Berechnung/Anpassen nicht verfügbar
 - das Anpassen kann dann z. B. durch eine nachträgliche Bearbeitung durchgeführt werden
 - falls Mittelebene eingeschaltet ist, wird nach beiden Seiten angeordnet
- Typ für die "Länge" der Anordnung
 - Intervall
 - die eingegebene Länge ist der Abstandswert zwischen jeweils zwei Exemplaren
 - Abstand
 - die eingegebene Länge ist der Gesamtwert vom ersten bis zum letzten Exemplar
 - Kurvenlänge
 - die Länge der ausgewählten Kurve (ist die Länge zwischen dem ersten und letzten Exemplar)
- >>/Richtung 1/Start, Richtung 2/Start
 - für jede Richtung kann ein Startpunkt auf der Kontur festgelegt werden
- >>/Ausrichtung
 - Identisch: die Exemplare erhalten die gleiche Ausrichtung wie das Original
 - Richtung1: die Exemplare werden entsprechend der Kurve von Richtung1 ausgerichtet
 - Richtung2: die Exemplare werden entsprechend der Kurve von Richtung2 ausgerichtet
- >>/Berechnen
 - Optimiert
 - schnellste Methode der Berechnung; es werden lediglich die Flächen reproduziert
 - führt aber bereits bei einer Anordnung über eine Aussparung zu einer Fehlermeldung, wobei ein solcher Fehler mit "Akzeptieren" bestätigt werden kann und die jeweiligen Exemplare nachträglich unterdrückt werden können
 - *Identisch* (Vorgabe)
 - relativ schnelle Methode der Berechnung; kann immer dann angewendet werden, wenn alle Elemente einen "relativ einfachen" Ausführungstyp besitzen
 - Anpassen
 - aufwendigste Methode der Berechnung (jedes Exemplar wird einzeln berechnet)
 - muss verwendet werden, wenn es bei der Methode *Identisch* zu "Problemen" kommt.



Übung 4-3-1:

Öffnen Sie die Datei 01-BT4-3-1.ipt. Erstellen Sie folgende Anordnung:

• Elemente

- Anklicken des Absatzes und der Abrundung (im Modell oder (besser) im Browser)

Absatz mit Abrundung

• Richtung 1

- Kante: entweder: *Browser/Ursprung/Y-Achse*

oder: linke Kante (Kante in *Y-Richtung*) der

großen oberen Fläche wählen

- Anzahl: 7 Intervall: 20

Richtung 2

- Kante: entweder: *Browser/Ursprung/X-Achse*

oder: vordere Kante (Kante in X-Richtung) der großen

oberen Fläche wählen (umkehren, falls nötig)

- Anzahl: 7 Intervall: 29

Bearbeiten Sie die Anordnung, wobei Sie folgendes beachten:

• Unterdrücken von Exemplaren der Anordnung Rechteckige Anordnung 1

- zuerst: Anklicken des Symbols (+) im Browser zum Anzeigen der

Exemplare der Anordnung

- dann: Browser/Rechteckige Anordnung 1/Exemplar (3x)/Unterdrücken

 Verändern der Anzahl der Exemplare und der Berechnung (Browser/Rechteckige Anordnung1/Element bearbeiten (Doppelklick))

- Richtung 2

- Anzahl: 8

Bestätigen des Hinweises, dass eine "Optimierte Berechnung"
 (Option Optimiert) besser wäre (erscheint ab 50 Exemplaren)



- Intervall: 25

>>/Berechnen

- Optimiert (da dies in dem obigen Hinweis empfohlen wurde)

- Wählen von OK: es erscheint eine Fehlermeldung

einerseits kann jetzt "Akzeptieren" gewählt werden (dies wird aber nicht empfohlen)

dann müssen nachfolgend "die zusätzliche Exemplare innerhalb der Aussparung" unterdrückt werden

- andererseits kann jetzt "Bearbeiten" gewählt werden (dies wird empfohlen)

die Ursache des Fehlers im Modell ist das Wählen der Option "*Optimiert*", da dadurch die anzuordnenden Elemente nur "vereinfacht" berechnet werden (führt zu einem Fehler innerhalb der Aussparung)

zur Lösung des Fehlers kann die Option "*Identisch*" oder "*Anpassen*" gewählt werden (jetzt durchführen)

- dies kann bei "sehr großen" Anordnungen aber "etwas länger" dauern.

Übung 4-3-2:

Öffnen Sie die Datei 01-BT4-3-2.ipt und erstellen Sie folgende Anordnung:

- Elemente
 - Extrusion1
- Richtung 1

- Kante: lange Kontur

- Anzahl: 20

- Typ: Kurvenlänge

Richtung 2


Kante: kurze Kontur

Anzahl: 2Intervall: 11

Typ: Intervall

>>/Ausrichtung

- Richtung1
- Richtung 2
 - Umkehren.





Hinweis

Im Abschnitt "Teil 2/Spezialgebiete/ Komplexere Volumenmodellierung/ Spiralförmige Kurve" befindet sich ein weiteres Beispiel für eine Anordnung entlang einer Kurve. Dort wird erläutert, wie eine spiralförmig ansteigende Anordnung eines Elementes oder eines Volumenkörpers um einen Zylinder erstellt werden kann.

www.armin-graef.de

2.4.4 RUNDE ANORDNUNG

Nach dem Aufruf der Funktion Runde Anordnung (Multif./3D-Modell/ Muster/...) erscheint die nebenstehende Dialogbox.

Gegenüber der Rechteckigen Anordnung gelten folgende Besonderheiten:

- Drehachse
 - Auswahl einer Arbeitsachse, einer zylindrischen oder konischen Fläche oder einer Bauteilkante
- Platzierung
 - Anzahl und Winkel unter Beachtung der Positionierungsmethode
- Positionierungsmethode
 - Inkrementell
 - der eingegebene Winkel ist der Winkel zwischen jeweils zwei
 - Eingepasst
 - der eingegebene Winkel ist der Gesamtwinkel vom ersten bis zum letzten Exemplar
- Ausrichtung
 - Drehbar: die neuen Exemplare werden entsprechend ihrer Position in der Anordnung gedreht
 - Fest: die neuen Exemplare werden nicht gedreht
 - es kann ein Basispunkt am Quellexemplar gewählt werden (dieser Punkt wird um die Drehachse angeordnet)
 - zum Zurücksetzen des Basispunktes auf die "Mitte" des Quellexemplars kann an einer "freien" Stelle im Grafikfenster angeklickt werden.


Übung 4-4:

Öffnen Sie die Datei 01-BT4-4.ipt und führen Sie folgendes aus:

- Erstellen einer Runden Anordnung
 - Elemente
 - Anklicken des Langlochs (im Modell oder im Browser)
 - Drehachse (Anklicken innerhalb der Dialogbox)
 - Ursprung/Z-Achse (oder Mantelfläche des zylindrischen Teils)
 - Platzierung
 - Anzahl und Winkel: 8 und 360
 - >>/Eingepasst (Vorgabe) Positionierungsmethode:
- Analyse der erzeugten Anordnung
 - Wechseln der Ansicht
 - Ergebnis
 - die Langlöcher im unteren Steg sind nicht durchgehend, obwohl das Quellexemplar mit dem Ausführungstyp "Durch alle" erstellt wurde



- Bearbeiten der erzeugten Anordnung (Browser/Runde Anordnung 1/Element bearbeiten (Doppelklick))
 - Verändern der Erstellungsmethode (>>/...)
 - von Identisch nach Anpassen
- Bearbeiten der erzeugten Anordnung (linke nachfolgende Abbildung)
 - Verändern der Ausrichtung
 - von *Drehbar* nach *Fest*
- Bearbeiten der erzeugten Anordnung (rechte Abbildung)
 - Verändern des Basispunktes
 - von "Mitte" des Quellexemplars
 - nach z. B. unterer Punkt des Langlochs.





Elemente

6

X

Optimiert

Identisch

O Anpassen

?

Drehachse

Ausrichtung

00


Abbrechen <<


Positionierungsmethode


○ Inkrementell

Eingepasst

Drehbar









2.4.5 SKIZZENBASIERTE ANORDNUNG

Nach dem Aufruf der Funktion *Skizzenbasierte Anordnung (Multif./3D-Modell/Muster/...)* erscheint die nebenstehende Dialogbox.


Gegenüber der Rechteckigen Anordnung gelten folgende Besonderheiten:

- Platzierung
 - Auswahl einer (einzigen) 2D- oder 3D-Skizze mit ein oder mehreren *Skizzenpunkten*
 - es werden immer alle Skizzenpunkte der gewählten Skizze verwendet
- Referenz
 - Basispunkt (zur Verschiebung der neuen Exemplare)
 - Auswahl eines Punktes am (gewählten) Quellexemplar
 - an diesem Punkt "starten" die neuen Exemplare (an ihren Skizzenpunkten)
 - Flächen (zur Veränderung der Ausrichtung der neuen Exemplare)
 - einerseits muss eine Fläche am Quellexemplar gewählt werden
 - der Basispunkt muss innerhalb dieser Fläche liegen (falls sich die Ausrichtung ändern soll)
 - andererseits muss die Fläche der Skizze der neuen Exemplare gewählt werden
 - falls dies nicht die Fläche am Quellexemplar ist.


Übung 4-5:


Öffnen Sie die Datei 01-BT4-5.ipt und führen Sie folgendes aus:


- Erstellen einer Skizzenbasierten Anordnung
 - Elemente
 - Anklicken von Extrusion3 (kleiner Absatz; im Grafikfenster oder Browser)
 - Platzierung/Skizze
 - zuerst: die Pfeilschaltfläche "Skizze" innerhalb der Dialogbox anklicken
 - dann: Anklicken eines Punktes innerhalb der oberen Skizze (Skizze4)
 - der Basispunkt wird automatisch auf "Mitte, unten" verschoben
- Analyse der erzeugten Anordnung
 - die neuen Exemplare wurden mittig (nach oben) um die Skizzenpunkte angeordnet
- Erstellen einer neuen Skizzenbasierten Anordnung
 - Elemente: wieder der kleine Absatz
 - Skizze: ein Punkt von Skizze5
 - Referenz (sonst kann die Ausrichtung nicht geändert werden)
 - Basispunkt: z. B. den unteren, vorderen, mittleren Punkt des Quellexemplars (wichtig ist unten)
 - Flächen
 - einerseits die Fläche der Skizze des Quellexemplars
 - andererseits die Fläche der Skizze der neuen Exemplare
- Erstellen einer neuen Skizzenbasierten Anordnung
 - Elemente: wieder der kleine Absatz
 - Skizze: 3D-Skizze1 (wird automatisch gewählt, da einzige Skizze)
 - Referenz (sonst kann die Ausrichtung nicht geändert werden)
 - Basispunkt: z. B. den Mittelpunkt der oberen Fläche des Quellexemplars
 - Flächen
 - einerseits die obere Fläche des Quellexemplars
 - andererseits die gekrümmte Fläche der neuen Exemplare
- Analyse der erzeugten Anordnung
 - die neuen Exemplare wurden mittig, nach "innen" um die Skizzenpunkte angeordnet
 - anschließend könnten die erzeugten "Absätze" z. B. mit der Funktion "*Direkt*" nach außen gezogen werden (siehe "Teil 2/Komplexere .../Direktbearbeitung")
 - falls die neuen Exemplare aber nach "außen" angeordnet werden sollen, müsste als Basispunkt der Mittelpunkt der "unteren" Fläche des Quellexemplars gewählt werden (dies ist möglich, wenn das Quellexemplar als separater Volumenkörper erstellt wird; siehe "Teil 2/Komplexere Volumenmodellierung/Mehrteilige Volumenkörper")
 - dann würde aber ein "Hinterschnitt" entstehen, der nachfolgend noch "korrigiert" werden müsste.













2.5 ARBEITSELEMENTE (HILFSELEMENTE)

Arbeitselemente werden immer dann benötigt, wenn vorhandene Modellgeometrien von Bauteilen oder Baugruppen nicht "zur Erledigung einer bestimmten Aufgabe" ausreichen.

2.5.1 **ARBEITSEBENEN**

Arbeitsebenen (Multif./3D-Modell/Arbeitselemente/Ebene) werden z. B. für folgende Anwendungen benötigt:


- als Ebenen zur Definition beliebig ausgerichteter Skizzen
- als Hilfsebenen für das nachfolgende Zusammenbauen in einer Baugruppe
- als Hilfsgeometrien, die in der automatischen Zeichnungsableitung als Mittellinien eingeblendet und z. B. für Bemaßungen verwendet werden können.

Der Aufruf der Funktion Arbeitsebene kann auf folgende Arten erfolgen:


- entweder durch Auswählen der "Hauptfunktion"
 - dann können alle Arten von Arbeitsebenen erstellt werden
 - der Typ der zu erstellenden Ebene richtet sich nach dem Typ der gewählten Objekte
- oder durch Auswählen einer "Unterfunktion" aus dem nebenstehend abgebildeten Untermenü (Multif./.../Dropdown-Pfeil/...)
 - dann werden die zu der Unterfunktion jeweils passenden Objekte abgefragt.

Falls gewünscht, können Arbeitsebenen (auch die Ebenen des Ursprungs-Elements) beliebig umbenannt werden. Der Name einer Arbeitsebene wird im Grafikbereich angezeigt, falls der Cursor über die Ebene bewegt wird und die Größe der Arbeitsebene zur Darstellung des Namens ausreicht.

Für Ursprungs-Ebenen muss zusätzlich die Option "Größe autom. ändern" eingeschaltet sein (mindestens nach dem Umbenennen). Anderenfalls wird der letzte Name der Ebene angezeigt.



Ebene Fläche



Parallel zu Ebene durch Punkt

Ninkel zu Ebene um Kante

Zwei koplanare Kanten

ntial zu Fläche durch Kante

ntial zu Fläche durch Punkt

otrecht zu Achse durch Punkt

Lotrecht zu Kurve bei Punkt

angential zu Fläche und parallel zu Ebene

Übung 5-1-1:

Öffnen Sie die Datei 01-BT5-1-1.ipt und erstellen Sie folgende Arbeitsebenen:

- Ebene Fläche (oder Ebene) und Versatz
 - Anklicken der ebenen Fläche, gedrückt halten der Maustaste und etwas wegziehen
 - Eingabe des Versatzes (15)
 - (Ausschalten der Arbeitsebene)




- Anklicken der ebenen Fläche
- Anklicken der Zylinderfläche
- Anzeigen des Namens der Ebene im Grafikbereich (nicht notwendig)
 - Bewegen des Cursors über die Ebene im Browser oder Grafikbereich
- (Ausschalten der Arbeitsebene)

Zylinderfläche


- Kante, ebene Fläche und Winkel zur Fläche
 - Anklicken der Kante
 - Anklicken der ebenen Fläche
 - Eingabe des Winkels (45)
 - Anzeigen des Namens der Ebene im Grafikbereich (nicht notwendig)
 - Bewegen des Cursors über die Ebene im Browser oder Grafikbereich
 - (Ausschalten der Arbeitsebene)

Ebene Fläche




Basiskurs/Inv2022 65 www.armin-graef.de


- Punkt und Kante durch diesen Punkt
 - Anklicken des Punktes (Mittelpunkt)
 - Anklicken der Kante durch diesen Punkt
 - (Ausschalten der Arbeitsebene)



- Ebene Fläche und (andere) ebene Fläche
 - Anklicken der ersten ebenen Fläche
 - Anklicken der zweiten ebenen Fläche (hintere Fläche)
 - (Ausschalten der Arbeitsebene)



- "Untergeordnete" Arbeitsachse, ebene Fläche und Winkel zur Fläche
 - RMT/Achse erstellen und Anklicken der Zylinderfläche (damit kann innerhalb des Befehls Arbeitsebene eine untergeordnete Arbeitsachse erstellt werden)
 - Anklicken der vorderen Fläche
 - Eingabe des Winkels (90).




Übung 5-1-2:


Öffnen Sie die Datei 01-BT5-1-2.ipt.




- Liniensegment, ebene Fläche und Winkel
 - Anklicken des Liniensegments
 - Anklicken der ebenen Fläche (oben)
 - Eingabe des Winkels (90)
 - (Ausschalten der Arbeitsebene)



- Scheitelpunkt, Scheitelpunkt und beliebigen Punkt aus einer Skizze
 - Anklicken des 1. Scheitelpunktes
 - Anklicken des 2. Scheitelpunktes
 - Anklicken eines Punktes in der Skizze (z. B. Zentrum des Bogens)
 - (Ausschalten der Arbeitsebene)



- Punkt und Skizzengeometrie durch diesen Punkt
 - Anklicken des Endpunkts des Bogens
 - Anklicken des Bogens.



2.5.2 ARBEITSACHSEN

Arbeitsachsen (Multif./3D-Modell/Arbeitselemente/...) werden z. B. für folgende Anwendungen benötigt:

- als Drehachsen oder allgemeine Achsen für nachfolgend zu erstellende Arbeitsebenen
- als Hilfsachsen für das Zusammenbauen in einer Baugruppe
- als Hilfsgeometrien, die in der Zeichnungsableitung als Mittellinien eingeblendet werden und z. B. für Bemaßungen verwendet werden können.

Der Aufruf der Funktion Arbeitsachse kann auf folgende Arten erfolgen:


- entweder durch Auswählen der "Hauptfunktion"
 - dann können alle Arten von Arbeitsachsen erstellt werden
 - der Typ der zu erstellenden Achse richtet sich nach dem Typ der gewählten Objekte
- oder durch Auswählen einer "Unterfunktion" aus dem nebenstehend abgebildeten Untermenü (*Multif./.../Dropdown-Pfeil/...*)
 - dann werden die zu der Unterfunktion jeweils passenden Objekte abgefragt.

Übung 5-2-1:

Öffnen Sie die Datei 01-BT5-2-1.ipt und erstellen Sie folgende *Arbeitsachsen*:



- Anklicken der Mantelfläche des Kegelstumpfes
- (Ausschalten der Arbeitsachse)
- Zwei Punkte
 - Anklicken des 1. Punktes
 - Anklicken des 2. Punktes
 - (Ausschalten der Arbeitsachse)
- Punkt und ebene Fläche
 - Anklicken des Punktes
 - Anklicken der Fläche
 - (Ausschalten der Arbeitsachse)
- zwei nichtparallele (ebene) Flächen
 - Anklicken der 1. Fläche
 - Anklicken der 2. Fläche.



Auf Linie oder Kante

arallel zu Linie durch Punkt

Durch gedrehte Fläche oder gedrehtes Eleme

1. Fläche

2. Fläche

2.5.3 ARBEITSPUNKTE

Arbeitspunkte (Multif./3D-Modell/Arbeitselemente/...) werden z. B. für folgende Anwendungen benötigt:

- als Punkte zur Erzeugung von 3D-Skizzen (z. B. als Scheitelpunkte in einer Rohrleitung)
- als Hilfspunkte für das nachfolgende Zusammenbauen in einer Baugruppe.

Es werden folgende Arten von Arbeitspunkten unterschieden:

- parametrische Arbeitspunkte
 - werden nachfolgend erläutert
- fixierte Arbeitspunkte (Angabe von Abständen und Winkeln)
 - werden relativ selten verwendet (siehe *Inventor-Hilfesystem*).

Der Aufruf der Funktion Arbeitspunkt kann auf folgende Arten erfolgen:

- entweder durch Auswählen der "Hauptfunktion"
 - dann können alle Arten von Arbeitspunkten erstellt werden
 - der Typ des zu erstellenden Punktes richtet sich nach dem Typ der gewählten Objekte
- oder durch Auswählen einer "Unterfunktion" aus dem nebenstehend abgebildeten Untermenü (*Multif./.../Dropdown-Pfeil/...*)
 - dann werden die zu der Unterfunktion jeweils passenden Objekte abgefragt.







Übung 5-3-1:

Öffnen Sie die Datei 01-BT5-3-1.ipt und erstellen Sie folgende parametrische Arbeitspunkte:

- Zwei nichtparallele Achsen
 - Anklicken der 1. Kante
 - Anklicken der 2. Kante





3. Ebene


- Eine Achse und eine Fläche (linke Abb.)
 - Anklicken der Kante/Achse
 - Anklicken der Fläche
- Drei nichtparallele Ebenen (rechte Abb.)
 - Anklicken der 1. Ebene
 - Anklicken der 2. Ebene
 - Anklicken der 3. Ebene
- Mittelpunkt von Kantenkontur
 - Aufruf der Funktion
 - entweder: Multif./.../Punkt/Mittelpunkt von Kantenkontur oder: Multif./.../Punkt


Kante

- dann RMT/Konturenauswahl und anklicken einer Kante der Kontur
- oder RMT/Verkettungsauswahl und anklicken mehrerer einzelner Kanten

(hintere) Fläche

- Auswahl der Konturen
 - Kontur 1: Verkettungsauswahl
 - alle Kanten auf dem Umfang der rechten Seitenfläche wählen
 - der *Punkt* stimmt nicht mit dem *Punkt bei Konturauswahl* und nicht mit dem *Schwerpunkt der Fläche* überein
 - Kontur 2: *Verkettungsauswahl* oder *Konturenauswahl* (beide Arten führen zur gleichen Kontur da die Kanten tangential verbunden sind)
 - eine Kante des Langlochs wählen
- Mittelpunkt der Kugel
 - Anklicken der Kugeloberfläche
 - zur besseren Darstellung wurde der Visuelle Stil von "Drahtkörper mit verdeckten Kanten" auf "Drahtkörper" geändert.





2.6 GRUNDKÖRPER

"Normalerweise" muss man zum Erzeugen eines Körpers zuerst eine Skizze erstellen, dann eine Kontur zeichnen, dann bemaßen und bestimmen der Kontur und abschließend ein Element erstellen.

Mit Hilfe der so genannten "Grundkörper" (*Multif./3D-Modell/Grundkörper/...*) können diese unterschiedlichen Schritte für die folgenden häufig verwendeten Formen zu einem einzigen Schritt zusammengefasst werden:

- Quader
 - zuerst wird innerhalb einer Skizze ein Rechteck Mitte mit zwei Punkten erstellt
 - dann wird automatisch die Funktion Extrusion zum Erstellen des Elements aufgerufen
- Zvlinder
 - zuerst wird innerhalb einer Skizze ein Kreis erstellt
 - dann wird automatisch die Funktion Extrusion zum Erstellen des Elements aufgerufen
- Kuge
 - zuerst werden innerhalb einer Skizze ein Kreis und eine Linie vom Typ Mittellinie durch den Mittelpunkt erstellt
 - dann wird die Funktion Drehung aufgerufen und die Hälfte des Kreises wird um die Mittellinie rotiert
- Torus
 - zuerst werden innerhalb einer Skizze eine Linie vom Typ Mittellinie, dann eine Linie als "Abstand" und dann ein Kreis erstellt
 - dann wird die Funktion Drehung aufgerufen und der Kreis wird um die Mittellinie rotiert.




Hinweis

Damit die obigen Funktionen aus der *Multifunktionsleiste* gewählt werden können, muss die Gruppe "*Grundkörper*" zuvor eingeschaltet werden (ist standardmäßig ausgeschaltet; *Multif./(ganz rechts)/Dropdown-Pfeil/Grundkörper/Ein*).

Übung 6:


Erzeugen Sie ein neues Bauteil und führen Sie folgendes aus:


- Erstellen eines *Quaders*: <*Quader*> (*Multif./3D-Modell/Grundkörper/...*)
 - Skizze ...: Wählen Sie die (vertikale) XY-Ebene im Grafikfenster
 - Rechteck ...
 - Mittelpunkt ...: Anklicken des projizierten Mittelpunktes im Grafikfenster
 - Ecke ...: "50 Tabulator 60 Return"
 - Element ... (Wechseln der Ansicht (.../Ausgangsansicht))
 - Verhalten: Abstand, 40, Symmetrisch
- Erstellen eines Zylinders: <Zylinder> (Multif./3D-Modell/Grundkörper/...)
 - Skizze ...: Wählen Sie die obere Fläche des Quaders
 - Kreis ...
 - Mittelpunkt ...: Anklicken des projizierten Mittelpunktes
 - Durchmesser: 20
 - Element ...
 - Verhalten: Abstand, 30, nach oben Ausgabe: Verbinden



- Skizze ...: Wählen Sie die obere Fläche des Zylinders
- Kreis ...
 - Mittelpunkt ...: Anklicken des projizierten Mittelpunktes
 - Durchmesser: 40
- Element ...
 - Verhalten: Winkel, Vollständig Ausgabe: Verbinden
- Erstellen eines Torus: <Torus> (Multif./3D-Modell/Grundkörper/...)
 - Skizze ...: Wählen Sie die rechte Fläche des *Quaders*
 - Geometrie ...
 - Torusmittelpunkt: Anklicken des projizierten *Mittelpunktes*
 - Torusschnittmittelpunkt: 20 Tabulator 90
 - Punkt auf Torus (Durchmesser): 5
 - Element ...
 - Verhalten: Winkel, Vollständig (oder z. B. 180°) Ausgabe: Verbinden.









2.7 ÜBUNGEN

Hinweis

Falls gewünscht, können die fertig gestellten Übungen aus einem Unterordner des folgenden Projekts geladen werden:

• Ordner: ...\Kurs\Inv20...\Server\Projekte\1_Uebungen-Fertig

• Projektdatei: 1_Uebungen-Fertig.ipj

2.7.1 HALTER

Erzeugen einer neuen Bauteildatei

• Funktion: <Neu>: Vorlage: Standard.ipt

Erstellung des ersten Elements (Basiselements)

Erstellung der Skizze

- Funktion: {*Neue Skizze*}

- Ebene: Wählen der (senkrechten) XY-Ebene

Zeichnen und Bestimmen der Konturen

- Erstellen eines mittigen Rechtecks (20 x 36)

(Multif./Skizze/Erstellen/Rechteck.../... Mitte mit zwei Punkten)

- Mittelpunkt ...: Anklicken des projizierten Mittelpunktes

- Ecke ...: "20 Tabulator 36 Return"

• Erstellen des Elements (Wechseln der Ansicht)

- Verlassen der Skizze: {2D-Skizze beenden}

- Erstellen einer Extrusion: {Extrusion}


Profil: automatisch


- Verhalten: Abstand: 70, nach oben

Speichern der neuen Bauteildatei

Funktion: <Speichern>

- Ordner/Dateiname: Workspace\1_Teil1\Halter.ipt







Hinweis

Nachfolgend wird davon ausgegangen, dass das Projizieren des Mittelpunkts in jeder neuen Skizze immer automatisch durchgeführt wird (Vorgabe). Schalten Sie die Option "Multifunktionsleiste/Extras/Optionen/Anwendungsoptionen/ Skizze/Ursprung des Bauteils beim Erstellen der Skizze automatisch projizieren" ein, falls sie ausgeschaltet ist.

Hinweis: Konventionen und Abkürzungen

Entsprechend "Spezielle Konventionen und Abkürzungen" am Anfang des Buches gelten folgende Vereinbarungen:

"Spitze Klammer auf und zu": <...> Aufruf einer Funktion/Option aus der *Multifunktionsleiste*, Schnellzugriffsleiste oder Navigationsleiste

"Eckige Klammer auf und zu": [...] Aufruf einer Funktion/Option/Objekt im Browser

• "Geschweifte Klammer auf und zu": {...} Aufruf einer Funktion/Option/Objekt über das Grafikfenster.

Erstellen eines Elements auf der rechten Bauteilfläche

Erstellung der Skizze

- {Neue Skizze}: auf der rechten Bauteilfläche

• Zeichnen und Bestimmen der Konturen

- Projizieren der Eckpunkt der rechten Bauteilfläche

- {Geometrie projizieren}/Anklicken der linken, oberen Ecke

- {Geometrie projizieren}/Anklicken der rechten, unteren Ecke

- Erstellen eines Rechtecks (links, oben): {Rechteck durch zwei Punkte}

zuerst: Anklicken des projizierten Punktes an der linken, oberen Ecke


- dann: Eingeben der Werte für die Bemaßungen (entsprechen der Abbildung)

- oder nachträgliches Bemaßen: {Allgemeine Bemaßung}

Erstellen eines Rechtecks (rechts, unten): wie zuvor links, oben

Hinweis

In der obigen Skizze wurde davon ausgegangen, dass die Option "Modellkanten bei Erstellung von Kurven automatisch projizieren" ausgeschaltet ist (siehe Kapitel "Einführung/.../Grundlegende Einstellungen").




- Erstellen des Elements
 - Verlassen der Skizze
 - {2D-Skizze beenden}
 - Erstellen einer Extrusion
 - {Extrusion}

- Profil: linkes/oberes und rechtes/unteres Rechteck

- Verhalten: Durch alle, nach links

- Ausgabe: Ausschneiden



Erstellen eines Elements auf der oberen Fläche des Bauteils

- Erstellung der Skizze
 - {Neue Skizze}
 - auf der oberen Bauteil-Fläche
- Zeichnen und Bestimmen der Konturen
 - Projizieren der hinteren, oberen Bauteilkante
 - {Geometrie projizieren}/Anklicken der Kante
 - Erstellen eines Rechtecks: {Rechteck durch zwei Punkte}
 - zuerst: Anklicken auf der projizierten Kante
 - dann: Eingeben der Werte für die Bemaßungen (16 x 1)
 - oder nachträgliches Bemaßen: {Allgemeine Bemaßung}
 - Hinzufügen von Abhängigkeiten
 - *<Vertikal>* (Multifunktionsleiste/Skizze/Abhängig machen)
 - zuerst den projizierten *Mittelpunkt* des *Ursprungs* anklicken
 - dann den Mittelpunkt einer horizontalen Kante des Rechtecks


Hinweis: Reihenfolge bei den Funktionen Vertikal und Horizontal


Es spielt keine Rolle, ob zuerst der *projizierte Mittelpunkt* und dann der *Mittelpunkt einer Linie* angeklickt wird oder umgekehrt.

- Erstellen des Elements
 - Verlassen der Skizze
 - {2D-Skizze beenden}
 - Erstellen einer Extrusion
 - {Extrusion}

- Profil: zuvor erstelltes Rechteck

Verhalten: Alle, nach untenAusgabe: Ausschneiden






Erstellung einer Rundung

- Erstellen des Elements
 - {Rundung}/Konstanter Radius/Kanten

- Kanten: entsprechend der Abbildung

- Radius: 2





www.armin-graef.de Basiskurs/Inv2022 71


Erstellung einer Bohrung mittels Skizze

- Erstellung der Skizze
 - {Neue Skizze}
 - auf der Absatz-Fläche
- Zeichnen und Bestimmen der Konturen
 - Erstellen eines Punktes
 - < Punkt, Mittelpunkt>: auf der Absatz-Fläche
 - Hinzufügen einer Abhängigkeit
 - < Vertikal> (Multifunktionsleiste/Skizze/Abhängig machen)
 - zuerst den zuvor erstellten Punkt anklicken
 - dann den projizierten Mittelpunkt des Ursprungs anklicken
 - Hinzufügen einer Bemaßung
 - {Allgemeine Bemaßung}
 - entsprechend der Abbildung (10)
- Erstellen des Elements
 - Verlassen der Skizze
 - {2D-Skizze beenden}
 - Erstellen einer Bohrung
 - $\{Bohrung\}$

- Position: Mittelpunkt (wird automatisch gewählt)

Typ: Einfache Bohrung, KeineVerhalten: Durch alle, nach unten


- Durchmesser: 12,5




Die mittige Ausrichtung des *Mittelpunkts* mittels "*Vertikal*" hat gegenüber der Eingabe der "halben Breite" den Vorteil, dass die Bohrung immer in der Mitte des Bauteils liegt.

Erstellung einer Bohrung mittels Skizze

- Erstellung der Skizze
 - {Neue Skizze}
 - auf der oberen, vorderen Fläche
- Zeichnen der Konturen
 - Projizieren der Z-Achse
 - {Geometrie projizieren}/[Ursprung/Z-Achse]
 - Erstellen eines Punktes
 - <Punkt, Mittelpunkt>
 - auf der projizierten Z-Achse
- Bestimmen der Skizze
 - Hinzufügen einer Bemaßung
 - {Allgemeine Bemaßung}
 - entsprechend der Abbildung (10)
- Erstellen des Elements
 - Verlassen der Skizze
 - {2D-Skizze beenden}
 - Aufruf der Funktion: {Bohrung}
 - $\{Bohrung\}$





Hinweis: Warum "Projektion der Z-Achse" und nicht "Verwendung des Mittelpunkts"

Im obigen Beispiel hätte auch der "Mittelpunkt der Bohrung" mit dem "projizierten Mittelpunkt des Ursprungs" ausgerichtet werden können (sichtbar nach "*Grafiken aufschneiden*"). Da aber in dieser Skizze auch das Projizieren der Z-Achse relativ günstig ist, wurde diese mögliche Variante einmal gezeigt.

2.7.2 KLEMMRING

Erzeugen einer neuen Bauteildatei

Aufruf der Funktion: <*Neu>*Vorlage: Standard.ipt

Erstellung des ersten Elements (Basiselements)

- Erstellung der Skizze
 - Funktion: {*Neue Skizze*}
 - Ebene: Wählen Sie die (senkrechte) XY-Ebene
- Zeichnen und Bestimmen der Konturen
 - Erstellen zweier Kreise
 - {Kreis durch Mittelpunkt}
 - als Zentrum der Kreise jeweils den *projizierten Mittelpunkt* des Ursprungs verwenden
 - zum Bemaßen kann folgendes getan werden
 - entweder Eingabe der Werte während des Zeichnens
 - oder nachträgliches Bemaßen
 - Hinzufügen von Bemaßungen (falls nicht bereits durchgeführt)
 - {Allgemeine Bemaßung}
 - entsprechend der Abbildung (75 und 110)
- Erstellen des Elements
 - Verlassen der Skizze: {2D-Skizze beenden}
 - Erstellen einer Extrusion
 - {Extrusion}
 - Profil: Ringbereich zwischen beiden Kreisen
 - Verhalten: Abstand: 26, Symmetrisch

Speichern der neuen Bauteildatei

- Aufruf der Funktion: <*Speichern*>
 - Ordner\Dateiname: ...\Workspace\1_Teil1\Klemmring.ipt

Erstellung einer Fase


- Erstellen des Elements: <*Fase*>
 - Typ: Abstand
 - Kanten: alle 4 Kanten
 - Abstand: 1

Begrenzen des Klemmrings

- Erstellung der Skizze auf der XY-Ebene
 - {Neue Skizze}
 - [Ursprung/XY-Ebene]
- Zeichnen und Bestimmen der Konturen
 - Verändern der Ansicht
 - {Grafiken aufschneiden}
 - das Teil wird an der XY-Ebene aufgeschnitten und somit nur noch der untere Teil angezeigt
 - Erstellen eines Rechtecks
 - < Rechteck Mitte mit zwei Punkten>

(Multif./Skizze/.../Rechteck.../... Mitte mit zwei Punkten)

- Mittelpunkt: projizierter Mittelpunktes
- Ecke: "100 Return"
- Hinzufügen der Abhängigkeit "Tangential"
 - < Tangential>
 - obere Kreiskante und obere Kante des Rechtecks



- Erstellen des Elements
 - Verlassen der Skizze
 - {2D-Skizze beenden}
 - Erstellen einer Extrusion
 - {Extrusion}

Profil: zuvor erstelltes RechteckVerhalten: Durch alle, Symmetrisch

- Ausgabe: Schnittmenge

Aufschneiden des Klemmrings


- Erstellung der Skizze auf der XY-Ebene
 - {Neue Skizze}
 - [*Ursprung/XY-Ebene*]
- Zeichnen und Bestimmen der Konturen
 - Verändern der Ansicht
 - {*Grafiken aufschneiden*}
 - Erstellen eines Rechtecks
 - {Rechteck durch zwei Punkte}
 - entsprechend der Abbildung
 - Hinzufügen einer Bemaßung
 - {Allgemeine Bemaßung}
 - entsprechend der Abbildung (2 mm)
 - Hinzufügen von Abhängigkeiten
 - <Koinzident>
 - Mittelpunkt der unteren Linie des Rechtecks
 - und den projizierten Mittelpunkt des Ursprungs
 - <Tangential>
 - obere Kreiskante und obere Linie des Rechtecks
- Erstellen des Elements
 - Verlassen der Skizze
 - {2D-Skizze beenden}
 - Erstellen einer Extrusion
 - {Extrusion}

Profil: zuvor erstelltes RechteckVerhalten: Durch alle, Symmetrisch

- Ausgabe: Ausschneiden

Erstellen zweier Gewindebohrungen

- Erstellung der Skizze
 - Wechseln der Ansicht auf eine Isometrie von links/vorn/oben
 - <*ViewCube*>/*Ecke* (*Links*, *Vorne*, *Oben*)
 - {Neue Skizze}: entsprechend der Abbildung
- Zeichnen und Bestimmen der Konturen
 - Projizieren der Y- und Z-Achse
 - {Geometrie projizieren}/[Ursprung/Y-Achse]
 - {Geometrie projizieren}/[Ursprung/Z-Achse]
 - Erstellen zweier Punkte
 - <Punkt, Mittelpunkt>
 - auf der projizierten Y-Achse
 - Hinzufügen der Abhängigkeit "Symmetrisch"
 - <Symmetrisch>
 - linker Punkt, rechter Punkt, projizierte Z-Achse
 - Hinzufügen einer Bemaßung
 - {Allgemeine Bemaßung}
 - entsprechend der Abbildung (25)
















Hinweis

Standardmäßig wird beim Aktivieren einer Skizze automatisch in eine Draufsicht gewechselt. Falls man dies nicht möchte, kann man einerseits die *F5-Taste* drücken oder *RMT/Vorherige Ansicht* aus dem Kontextmenü wählen um zur vorherigen Ansicht zurück zu wechseln. Andererseits kann man diese Automatik auch mit der Option *Multif./Extras/Optionen/Anwendungsoptionen/Skizze/Ausrichten nach Skizzierebene bei Erstellung und Bearbeitung der Skizze/(Umgebung in Bauteil, Umgebung in Baugruppe) komplett ausschalten.*

Erstellen des Elements

- Verlassen der Skizze: {2D-Skizze beenden}

- Erstellen einer Bohrung

- {Bohrung}

- Position: die zuvor erstellten *Mittelpunkte*

- werden automatisch gewählt


- Typ: Gewindebohrung, Keine

Gewinde

- Typ: ISO Metrisches Profil

- Größe: 6 (M6) - Volle Tiefe: Ein

- Verhalten: Bis und (manuelles) auswählen von [Ursprung/YZ-Ebene]




Erstellen einer Aussparung

Erstellung der Skizze auf der XY-Ebene

Verändern der Ansicht: {Ausgangsansicht}
 {Neue Skizze}: [Ursprung/XY-Ebene]

Zeichnen und Bestimmen der Konturen

- Verändern der Ansicht
 - {*Grafiken aufschneiden*}
- Erstellen eines Rechtecks
 - {Rechteck durch zwei Punkte}
 - entsprechend der Abbildung
- Hinzufügen der Abhängigkeit "Tangential"
 - 2 x < Tangential>
 - obere Kreiskante und obere Linie des Rechtecks
 - obere Kreiskante und linke Linie des Rechtecks
- Hinzufügen von Bemaßungen
 - {Allgemeine Bemaßung}
 - entsprechend der Abbildung (41 mm, 12 mm)



- Verlassen der Skizze: {2D-Skizze beenden}

 Wechseln der Ansicht auf eine Isometrie von hinten/links/oben

- <ViewCube>/Ecke (Hinten, Links, Oben)
- Erstellen einer Extrusion

- {Extrusion}

Profil: zuvor erstelltes RechteckVerhalten: Abstand: 22, Symmetrisch

- Ausgabe: Ausschneiden

Erstellung einer Rundung


• Erstellen des Elements


{Rundung}/Konstanter Radius/Kanten


- Kanten: obere und untere Kante

(entsprechend der Abbildung)

- Radius: 5









Erstellen zweier Bohrungen

• Erstellung der Skizze

- {Neue Skizze}: auf der Absatzfläche

- Zeichnen und Bestimmen der Konturen
 - Projizieren der beiden "Bögen" der Abrundungen
 - {Geometrie projizieren}/...
- Erstellen des Elements

- Verlassen der Skizze: {2D-Skizze beenden}

- Erstellen einer Bohrung

- {Bohrung}

Position: die zuvor erstellten Skizzenpunkte

- müssen manuell angeklickt werden (zur

automatischen Auswahl hätte den Punkten zuvor der Typ Mittelpunkt zugewiesen werden müssen)

- Typ: Einfache Bohrung, Keine

- Verhalten

Ausführung: Bis und anklicken der "Pfeil-Schaltfläche" und wählen von [Ursprung/YZ-Ebene]
 Spitzenwinkel: Flach (nicht notwendig, da anschließend noch eine weitere Bohrung erzeugt wird)

- Durchmesser: 5,5

Erstellen zweier Gewindebohrungen

Erstellung der Skizze

- einerseits kann eine neue Skizze auf der obigen Absatzfläche erstellt werden

- andererseits kann die zuvor erzeugte Skizze "wiederverwendet" werden (dies hätte durch *Anklicken* der Schaltfläche "+" beim Erstellen der obigen Bohrungen bereits automatisch durchgeführt werden können)

- nachfolgend soll das manuelle "Wiederverwenden" einer Skizze gezeigt werden

zuerst: Anklicken des *Pluszeichens* des zuletzt erstellen Elements (*Bohrung2*) im Browser

- die Skizze (Skizze6) wird angezeigt

- dann: Anklicken von Skizze6, Rechtsklick und Skizze wieder verwenden

 die Skizze wird im Browser kopiert und wird auf der Stufe der Elemente abgelegt

 die Skizze kann jetzt (beliebig oft) zur Erstellung neuer Elemente verwendet werden

- nach dem Verwenden einer wiederverwendeten Skizze muss die *Sichtbarkeit* der Skizze manuell ausgeschaltet werden

- Erstellen des Elements
 - Erstellen einer Bohrung
 - {Bohrung}

- Position: die obigen Skizzenpunkte

- die Punkte müssen manuell ausgewählt werden

- Typ: Gewindebohrung, Keine

- Gewinde


Typ: ISO Metrisches Profil
Größe, ...: 5 (M5), Volle Tiefe: Ein


- Verhalten: Durch alle

Ausschalten der Sichtbarkeit der wieder verwendeten Skizze

- [Skizze.../Sichtbarkeit/Aus]







2.7.3 WELLE

Erzeugen einer neuen Bauteildatei


• Funktion: <*Neu*>: Vorlage: Standard.ipt

Erstellung des ersten Elements (Rotationselement)

- Erstellung der Skizze
 - Funktion: {*Neue Skizze*}
 - Ebene: Wählen Sie die (senkrechte) XY-Ebene
- Zeichnen und Bestimmen der Konturen
 - Erstellen der Kontur
 - {Linie erstellen}: Zeichnen Sie etwas oberhalb des projizierten Mittelpunktes



Kanten



- Verändern des Typs der unteren Linie auf "Mittellinie" (für automatisch Durchmesserbemaßungen)
 - zuerst Anklicken der unteren Linie der skizzierten Welle
 - dann Wählen von < Mittellinie > (entweder RMT/... oder Multif./Skizze/Format/...)
- 2 x Hinzufügen der Abhängigkeit "Koinzident"
 - <Koinzident>
 - untere Linie der Kontur und projizierten Mittelpunkt des Ursprungs
 - linke/obere/senkrechte Linie der Kontur und projizierten Mittelpunkt des Ursprungs
- Hinzufügen von Bemaßungen
 - {Allgemeine Bemaβung}: entsprechend der Abbildung
- Erstellen des Elements
 - Verlassen der Skizze: {2D-Skizze beenden}
 - Erstellen einer Drehung
 - {Drehung}
 - Profil: automatisch
 - Achse: automatisch (da Mittellinie)
 - Winkel: Vollständig



Speichern der neuen Bauteildatei

- Aufruf der Funktion: <Speichern>
 - Ordner\Dateiname: Workspace\1_Teil1\Welle.ipt

Erstellung einer Fase an drei Kanten

- Erstellen des Elements
 - <Fase>
 - Typ: Abstand
 - Kanten: siehe Abbildung
 - Abstand: 1

Erstellung einer weiteren Fase


- Erstellen des Elements
 - Wechseln der Ansicht
 - <*ViewCube*>/*Ecke(Links, Vorne, Oben)*
 - <*Fase* >
 - Typ: Abstand
 - Kante: siehe Abbildung
 - Abstand: 5













Erstellung einer Rundung

• Erstellen des Elements

- {Rundung}/Konstanter R./Kanten

- Kante: siehe Abbildung

- Radius: 1



Erstellung einer Kerbe

- Erstellung der Skizze
 - Wechseln der Ansicht
 - {Ausgangsansicht}
 - {Neue Skizze}
 - entsprechend der Abbildung ("Fläche")
- Zeichnen und Bestimmen der Kontur
 - Projizieren der äußeren Kante der "Fläche"
 - {Geometrie projizieren}/...
 - Projizieren der Z-Achse
 - {Geometrie projizieren}/[Ursprung/Z-Achse]
 - Erstellen der Kontur (3 Segmente)
 - {Linie erstellen}
 - an dem projizierten Kreis beginnen und enden
 - Hinzufügen der Abhängigkeit "Symmetrisch"
 - <Symmetrisch>
 - linke/schräge Linie, rechte/schräge Linie, projizierte Z-Achse
 - Hinzufügen mehrerer Bemaßungen
 - {Allgemeine Bemaßung}
- Erstellen des Elements
 - Verlassen der Skizze: {2D-Skizze beenden}
 - Erstellen einer Extrusion
 - {Extrusion}

Profil: (nur) der Bereich der Kerbe
Verhalten: Durch alle, nach links
Ausgabe: Ausschneiden

Erstellung einer Runden Anordnung

- Erstellen des Elements
 - <Runde Anordnung>

Elemente: zuvor erstellte ExtrusionDrehachse: [*Ursprung/X-Achse*]


- Platzierung


- Anzahl, Winkel: 16, 360 Ausrichtung: Drehbar >>/Pos. Methode: Eingepasst











2.7.4 KREUZGRIFF

Erzeugen einer neuen Bauteildatei

• Funktion: <*Neu>*: Vorlage: Standard.ipt

Erstellung des ersten Elements (Basiselements)

• Erstellung der Skizze

- Funktion: {Neue Skizze} Ebene: XZ-Ebene (nicht die XY-Ebene wählen)

Hinweis

Das Erzeugen einer Skizze auf der XZ-Ebene führt "teilweise" zu einer "Verdrehung der Ansicht" (die X-Achse zeigt nach "unten" und die Z-Achse zeigt nach "links"). Zur "Korrektur" kann zuerst eine Ausgangsansicht (z. B. ViewCube/Start oder RMT/...) erstellt werden und dann auf "ViewCube/Vorne" geklickt werden.


Hinweis

Wie im Kapitel "Einführung/.../Grundlegende Einstellungen" beschrieben, wird in diesen Unterlagen davon ausgegangen, dass mit "*ViewCube/Vorne*" eine Draufsicht auf die *XZ-Ebene* eingestellt wird.

- Zeichnen und Bestimmen der Konturen
 - Wechseln der Ansicht (falls noch nicht durchgeführt)
 - Draufsicht auf die Skizze: <ViewCube>/Vorne
 - Erstellen der Kontur
 - {Linie erstellen}
 - am projizierten Mittelpunkt (links/unten) beginnen, dann nach oben, ...
 - Hinzufügen einer Abhängigkeit (ist nur notwendig, falls diese Abhängigkeit nicht während der Erstellung des oberen Bogens erzeugt wurde)
 - <Koinzident>
 - Zentrumspunkt des oberen Bogens mit linker Linie
 - Verändern des Typs der linken Linie auf "*Mittellinie*", damit automatisch Durchmesserbemaßungen erzeugt werden
 - zuerst Anklicken der linken *Linie* und dann wählen von <*Mittellinie*> (entweder *RMT/...* oder *Multif./.../Format/...*)
 - Hinzufügen von Bemaßungen
 - {Allgemeine Bemaßung}
- Erstellen des Elements
 - Verlassen der Skizze: {2D-Skizze beenden}
 - Erstellen einer Drehung
 - {Drehung}
 - Profil: automatisch
 - Achse: "Mittellinie" (automatisch)
 - Winkel: Vollständig

Speichern der neuen Bauteildatei

- Funktion: *<Speichern>*
 - Ordner\Dateiname: ...\Workspace\1_Teil1\Kreuzgriff.ipt





Erstellen der Griffaussparung

- Erstellung der Skizze
 - {Neue Skizze}
 - [*Ursprung/XY Ebene*]
- Zeichnen und Bestimmen der Kontur
 - Projizieren von Objekten
 - {Geometrie projizieren}/[Ursprung/X-Achse]
 - {Geometrie projizieren}/[Ursprung/Y-Achse]
 - {Geometrie projizieren}/äußere Kreiskante des Griffs
 - Wechseln der Ansicht
 - {Grafiken aufschneiden}
 - Erstellen mehrerer Bögen (3x)
 - <Bogen durch drei Punkte>
 - am Schnittpunkt zwischen Kreis und Achsen beginnen und enden (entsprechend der Abbildung)
 - Hinzufügen von Abhängigkeiten
 - *<Tangential>* (nur, falls noch nicht vorhanden)
 - zwischen den zuvor erstellten Bögen
 - <Koinzident>
 - Zentren der kleinen Bögen auf vertikale und horizontale Linie (projizierte Achsen)
 - <Gleich>
 - beide kleine Bögen
 - Hinzufügen mehrerer Bemaßungen
 - {Allgemeine Bemaßung}
 - entsprechend der Abbildung
- Erstellen des Elements
 - Verlassen der Skizze
 - {2D-Skizze beenden}
 - Erstellen einer Extrusion
 - {Extrusion}

- Profil: Bereich zwischen den Bögen und

dem äußeren Kreis

- Verhalten: Durch alle, nach oben

- Ausgabe: Ausschneiden

Erstellung einer Runden Anordnung

- Erstellen des Elements
 - <Runde Anordnung>

Elemente: zuvor erstelltes ElementDrehachse: [Ursprung/Z-Achse]

- Platzierung

- Anzahl, Winkel: 4, 360 - Ausrichtung: Drehbar - >>/Pos. Methode: Eingepasst


Erstellen einer tangentialen Arbeitsebene

- Erstellen des Elements
 - {Arbeitsebene}

- 1. Geometrie: [*Ursprung/XY Ebene*]

- 2. Geometrie: obere Kugel-Fläche des Griffs

anklicken



Erstellen einer Bohrung

- Erstellung einer Skizze
 - {Neue Skizze}: auf der zuvor erstellten Arbeitsebene
 - es wird automatisch ein Skizzierpunkt in der Mitte der "oberen Fläche" erzeugt (projiziert)



- Erstellen des Elements
 - {Bohrung}

Position: den Skizzierpunkt manuell wählen Einfache Bohrung, Keine Typ: Verhalten: Abstand, nach unten

Bohrungstiefe: 16 Durchmesser: 10.5



Erstellen eines Gewindes

- Wiederverwenden einer Skizze
 - Browser/.../Bohrung1/Skizze.../RMT/ Skizze wieder verwenden
- Erstellen des Elements
 - {Bohrung}

Position: den Skizzierpunkt manuell wählen Gewindebohrung, Keine Typ:

Gewinde

Gewindetyp: ISO Metrisches Profil 10, Volle Tiefe/Ein Durch alle, nach unten

- Verhalten: Ausschalten der wiederverwendeten Skizze
- Browser/.../Skizze.../Sichtbarkeit/Aus
- Ausschalten der Arbeitsebene

Größe:

{Arbeitsebene1/Sichtbarkeit/Aus}

Erstellung einer Fase


- Erstellen des Elements
 - <Fase >

Typ: Abstand

> siehe Abbildung - Kanten:

Abstand: 0.5






Erstellung einer Rundung

- Erstellen des Elements
 - <Rundung>/Konstanter Radius/Kanten


Kanten: siehe Abbildung

Radius:













2.7.5 ELEMENTE AUF ROTATIONSTEILEN

ERSTELLEN EINER RADIALEN BOHRUNG UND EINER PASSFEDERNUT AUF EINEM ZYLINDRISCHEN BAUTEIL

Erstellen des Basiselements (entsprechend den vorhergehenden Übungen)

• Erstellen der Bauteildatei: <*Neu>*

- Vorlage: Standard.ipt

Erstellen eines Zylinders (oder eine "normale Extrusion")

- Funktion: <Zylinder> (Multif./3D-Modell/Grundkörper/...)

- Skizze ...: die (vertikale) XY-Ebene

- Durchmesser: 30 (mittig zum projizierten *Mittelpunkt* des Ursprungs)

- Höhe: 30

Speichern der Datei: <Speichern>

- Dateiname: Zylinder.ipt

Erstellen einer radialen Bohrung

• Erstellen einer parallelen und tangentialen Ebene

- {Arbeitsebene}

- Information 1: [*Ursprung/YZ-Ebene*]

- Information 2: vordere Mantelfläche des Zylinders

• Erstellen einer Skizze

- {Neue Skizze}: auf der zuvor erstellten Arbeitsebene

• Erstellen und Bestimmen von Konturen

- <*Punkt*, *Mittelpunkt*>: entsprechend der Abbildung

- <Abhängigkeit Vertikal>

- der "Punkt" und der projizierte Mittelpunkt des Ursprungs

- {Allgemeine Bemaßung}: 10 mm von der projizierten Kante

Erstellen der Bohrung

 $\{Bohrung\}$

- Position: *Mittelpunkt* (wird automatisch gewählt)

Typ: Einfache Bohrung, Keine
 Verhalten: Abstand, nach links

Durchmesser: 5Bohrungstiefe: 15

• Ausschalten der Sichtbarkeit der Arbeitsebene

- [Arbeitsebene.../Sichtbarkeit/Aus]

Erstellen einer (um 60° gedrehten) Passfedernut

Erstellen einer um 60° gedrehten Arbeitsebene

· {Arbeitsebene}

Information 1: [Ursprung/Z-Achse]Information 2: [Ursprung/YZ-Ebene]

- Winkel: -60

Erstellen einer parallelen und tangentialen Ebene


 $- \quad \{Arbeit sebene\}$


- Information 1: zuvor erstellte Arbeitsebene


- Information 2: vordere Mantelfläche des Zylinders


 Ausschalten der Sichtbarkeit der ersten Arbeitsebene (nicht unbedingt notwendig; nur zur besseren Übersicht)

- [Arbeitsebene.../Arbeitsebene.../Sichtbarkeit/Aus]









- Erstellen einer Skizze
 - {Neue Skizze}
 - auf der zuletzt erstellten Arbeitsebene
- Erstellen und Bestimmen von Konturen
 - Erstellen eines Langlochs
 - Funktion: <Langloch Mitte zu Mitte> (Multif./Skizze/Erstellen/...)
 - Startmittelpunkt
 - ungefähr oberhalb des projizierten Mittelpunktes
 - Endmittelpunkt

- zuerst: den Cursor nach oben bewegen

(oberhalb des Startmittelpunkts)


- dann: eingeben von "10" und *Return* Punkt auf Langloch (Breite (Durchmesser))
- eingeben von "6" und Return
- Hinzufügen der Abhängigkeit "Vertikal"
 - <Vertikal>
 - zuerst den projizierten Mittelpunkt des Ursprungs
 - und dann den *Mittelpunkt* oder einen *Endpunkt* der *Langloch-Mittellinie*
- Hinzufügen einer Bemaßung
 - {Allgemeine Bemaßung}
 - entsprechend der Abbildung ("10")
- Erstellen des Elements
 - Verlassen der Skizze: {2D-Skizze beenden}
 - Erstellen einer Extrusion
 - {Extrusion}

Profil: Bereich des LanglochsVerhalten: Abstand: 3, nach hinten

- Ausgabe: Ausschneiden


- Ausschalten der Sichtbarkeit der Arbeitsebene
 - {Arbeitsebene.../Sichtbarkeit/Aus}















ERSTELLEN EINER DREHBAREN RADIALEN BOHRUNG AUF EINEM KONISCHEN BAUTEIL

Erstellen des Basiselements (entsprechend den vorhergehenden Übungen)

• Erstellen der Bauteildatei: <*Neu*>

- Vorlage: Standard.ipt

• Erstellen eines Zylinders (oder eine "normale Extrusion")

- Funktion: <Zylinder> (Multif./3D-Modell/Grundkörper/...)

- Skizze ...: die (vertikale) XY-Ebene

- Kreis ...: 30 (mittig zum projizierten *Mittelpunkt* des Ursprungs)

- Element ...: Abstand: 30, Verjüngung = -10

• Speichern der Datei: <Speichern>

- Dateiname: Kegel.ipt





Erstellen einer (beliebig) drehbaren radialen Bohrung

- Erstellen einer Skizze
 - {Neue Skizze}: Browser/Ursprung/YZ-Ebene
- Erstellen und Bestimmen von Konturen


- {Geometrie projizieren}: linke (vordere) Silhouettenkante - <Punkt, Mittelpunkt>: auf der projizierten Silhouettenkante

- {Allgemeine Bemaßung}

- 10 mm vom oberen Endpunkt der projizierten Silhouettenkante

• Verlassen der Skizze: {2D-Skizze beenden}







• Erstellen einer Achse durch einen Punkt: <*Arbeitsachse*>

Information 1: zuvor erstellter PunktInformation 2: [Ursprung/YZ-Ebene]

• Erstellen einer beliebig drehbaren Arbeitsebene: {Arbeitsebene}

Information 1: zuvor erstellte Arbeitsachse
 Information 2: [Ursprung/XY-Ebene]
 Winkel: 85 (oder ein anderer Wert)

Erstellen einer Skizze

- {Neue Skizze}: auf der zuvor erstellten Arbeitsebene

• Wechseln der Ansicht (falls nicht bereits eingestellt)

- {Ausgangsansicht} (eine Isometrie ist jetzt besser als eine Draufsicht)

• Erstellen von Konturen

- {Geometrie projizieren}: zuvor erstellten Mittelpunkt Verlassen der Skizze: {2D-Skizze beenden}

 Ausschalten der Sichtbarkeit der Skizze mit der Silhouettenkante und dem Punkt (damit dieser Punkt bei der Bohrungserstellung nicht gewählt werden kann)

- [Skizze2/Sichtbarkeit/Aus]

Erstellen der Bohrung

- {Bohrung}


- Position: *Mittelpunkt* (wird automatisch gewählt)

- Typ: Einfache Bohrung, Keine

Verhalten: Abstand
Bohrungstiefe: 15
Durchmesser: 5
Start verlängern: Ein

Ausschalten der Sichtbarkeit aller Arbeitselemente

- [.../Sichtbarkeit/Aus]



- Browser/Arbeitsebene1/Bemaßung bearbeiten
 - von "85" nach "55".







